

Міністерство освіти і науки України  
Національний технічний університет  
«Дніпровська політехніка»

Механіко-машинобудівний факультет  
Технологій машинобудування та матеріалознавства  
(повна назва)

**ПОЯСНІВАЛЬНА ЗАПИСКА**  
**кваліфікаційної роботи ступеня бакалавра**

студента Рибаченка Євгенія Валерійовича  
(ПІБ)

академічної групи 131-163-1  
(шифр)

спеціальністі 131 Прикладна механіка  
(код і назва спеціальності)

за освітньо-професійною програмою

Комп'ютерні технології машинобудівного виробництва  
(оффіційна назва)

на тему Проект технологічного процесу виготовлення деталі «Вісь» в умовах серійного виробництва

(назва за наказом ректора)

Керівники	Прізвище, ініціали	Оцінка за шкалою		Підпис
		рейтинговою	інституційною	
кваліфікаційної роботи розділів	Піньковський С.Г.	92	95	
Аналітичний	Піньковський С.Г.	90	95	
Технологічний	Піньковський С.Г.	98	95	
Спеціальний	Піньковський С.Г.	95	95	
Рецензент				
Нормоконтроль				

Дніпро  
2020

ЗАТВЕРДЖЕНО:  
завідувач кафедри  
Технології машинобудування та матеріалознавства  
(повна назва)

Проців В.В.  
(підпись)  
В.В. Проців  
(прізвище, ініціали)  
«   » 20    р.

**ЗАВДАННЯ**  
на кваліфікаційну роботу  
**ступеня бакалавр**  
(бакалавр, спеціаліст, магістр)

студенту Рибаченку Є.В. (прізвище та ініціали) акаадемічної групи 131-163-1 (шифр)  
спеціальності 131 Прикладна механіка

за освітньо-професійною програмою  
Комп'ютерні технології машинобудівного виробництва  
(офіційна назва)

на тему Проект технологічного процесу виготовлення деталі «Вал вторинний»  
в умовах серійного виробництва

затверджено наказом ректора НТУ «Дніпровська політехніка» від 07.05.20 №257-с

Розділ	Зміст	Термін виконання
Аналітичний	Характеристика об'єкта виробництва; Виконання робочого кресленника заданої деталі, аналіз технологічності її конструкції	9.05.2020
Технологічний	Призначення способу отримання заготівки, проектування робочого кресленника	15.05.2020
	Обґрунтування технологічного маршруту виготовлення деталі і виконання маршрутної карти	20.05.2020
	Розрахунок міжопераційних розмірів механічної обробки	24.05.2020
	Детальна розробка операцій механічної обробки з розрахунком технічної норми часу, оформлення комплекту технологічної документації і карт налагодження на характерні операції	2.06.2020
Спеціальний	Обробка обкатуванням важко навантажених валів	12.06.2020

Завдання видано     
(підпись керівника)

Дата видачі 04.05.2020

Дата подання до екзаменаційної комісії 15.06.2020  
Прийнято до виконання     
(підпись студента)

Піньковський С.Г.  
(прізвище, ініціали)

Рибаченко Є.В.  
(прізвище, ініціали)

Міністерство освіти і науки України  
Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»

«Затверджую»

Завідувач кафедрою технологій

та матеріалознавства

(повна назва)

(підпись)

B.V. Проців

(прізвище, ім'я, по-батькові)

«\_\_\_» 20 \_\_\_ р.

ВІСЬ

Проект технологічного процесу виготовлення

TMM.OППБ.20.01.01

Керівник роботи

Ст. викладач кафедри ТММ

S.G. Піньковський

«\_\_\_» 20 \_\_\_ р.

Студентка

групи 131-163-1 ММФ

Є.В. Рибаченко

«\_\_\_» 20 \_\_\_ р.

## Зміст

<b>1 Аналітичний розділ .....</b>	<b>4</b>
1.1 Введення .....	4
1.2 Характеристика об'єкта виробництва .....	6
1.3 Аналіз технологічності конструкції деталі .....	8
<b>2 Технологічний розділ .....</b>	<b>12</b>
2.1 Призначення річної виробничої програми випуску деталі .....	12
2.2 Вибір та економічне обґрунтування способу отримання заготовки .....	13
2.3 Розробка технологічного маршруту виготовлення деталі .....	16
2.4 Розрахунок припусків та міжопераційних розмірів механічної обробки .....	19
2.5 Детальна розробка операцій технологічного процесу виготовлення деталі ...	21
<b>3 Спеціальний розділ .....</b>	<b>30</b>
3.1 Обробка обкатуванням важконавантажених валів .....	30
<b>Висновки .....</b>	<b>37</b>
<b>Список посилань .....</b>	<b>38</b>
<b>Додаток А Відомість матеріалів кваліфікаційної роботи .....</b>	<b>39</b>
<b>Додаток Б Відгук керівника кваліфікаційної роботи.....</b>	<b>40</b>

Зм.	Лист	№ докум.	Підпис	Дата	ТММ.ОППБ.20.01.00 ПЗ		
Розроб.	Рибаченко						
Переб.	Лінськовський						
Н.контр.							
Затв.	Проф.						
					Проект технологічного процесу	Лист	Лист
					виготовлення деталі «Вісь» в	з	листові
					умовах серійного виробництва		
						НТУ «ДП»	

## Додаток А

	Позначення	Найменування	Кіл. аркуш	Примітки
1				
2				
3				
4	A4 TMM.KRB-20.01.00 ПЗ	Документація		
5	A4 02070743.01140.01301	Пояснювальна записка	40	
6		Комплект техдокументації	29	
7		Презентаційні матеріали		E-файл
8				
9				
10	A1 TMM.KRB-20.01.01	Графічні матеріали	1	РК
11	A2 TMM.KRB-20.01.02	Вісь	1	РК
12	A1 TMM.KRB-20.01.03	Вісь (заготовка)	1	
13	A1 TMM.KRB-20.01.04	Налагодження технологічне оп.20	1	
14	A2 TMM.KRB-20.01.05	Налагодження технологічне оп.30	1	
15		Налагодження технологічне оп.40	1	
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				

TMM.OIB-20.01.00

Зм.	№ Докум.	Підпис	Дата
Розроб.	Рибаченко		
Керівник	Піньковський		
Н.контр.			
Затв.	Проців		

Відомість матеріалів  
кваліфікаційної роботи

Літ Аркуш Арк

НТУ «ДП»

Додаток Б

Відгук керівника кваліфікаційної роботи

Робочим Е.В. Ванерінгер з від-  
повідівся про зроблену роботу на тему  
"Проект технологічного пристроя фло-  
голітичної реакції "Вісі...". Розглянуто  
задача та в поясненні відповіді.

Лік з цієї роботи Робочий Е.В. пост-  
упив згоду на публічно-технічну її сподівл-  
ну та пресово-ю. Примітка дозволіть  
засуджувати, пребачені використані  
онтологічні та інші.

Поясненням з поясненням одержано  
я винесено відповідь 2.185-95, а  
технічним засвідченням зо 2012.

Самі лікуючі засоби призначаються  
для лікування хвороб з функцією  
різних фізичних. Уявлення про-  
ницькі засоби лікування в бронхії.

Заголовок, робота заслужує зауважен-  
нями, а її засоби заслужують пра-  
вильніх обговорювань, техніч-технік  
(механік)

Берівна - робота  
ст. инженер архітектор

І.І. Інженер-архітектор

Зм.	Лист	№ докум.	Підпис	Дата

ТММ.ОППБ.20.01.00 ПЗ

Аркуш

## Зміст

1 Аналітичний розділ .....	4
1.1 Введення .....	4
1.2 Характеристика об'єкта виробництва .....	6
1.3 Аналіз технологічності конструкції деталі .....	8
2 Технологічний розділ .....	12
2.1 Призначення річної виробничої програми випуску деталі .....	12
2.2 Вибір та економічне обґрунтування способу отримання заготовки .....	13
2.3 Розробка технологічного маршруту виготовлення деталі .....	16
2.4 Розрахунок припусків та міжопераційних розмірів механічної обробки .....	19
2.5 Детальна розробка операцій технологічного процесу виготовлення деталі ...	21
3 Спеціальний розділ .....	30
3.1 Обробка обкатуванням важконавантажених валів .....	30
Висновки .....	37
Список посилань .....	38
Додаток А Відомість матеріалів кваліфікаційної роботи .....	39
Додаток Б Відгук керівника кваліфікаційної роботи.....	40

## 1 Аналітичний розділ

### 1.1 Введення

Машинобудування значною мірою визначає рівень економічного добробуту держави. Технічний прогрес машинобудування характеризується як поліпшенням конструкцій машин, так і безперервним удосконалюванням технології їхнього виготовлення. Основне завдання - виготовити машину заданої якості в потрібній кількості при найменших витратах матеріалів, мінімальній собівартості й високій продуктивності. У цей час у промисловому виробництві велике значення має підвищення продуктивності при високій гнучкості виробничого процесу, що задовольняється за рахунок використання засобів автоматизації й швидко переналагоджувального технологічного й допоміжного устаткування.

Ефективність машинобудування може підвищуватися й за рахунок зміни структури парку металорізального обладнання. Це досягається шляхом збільшення питомої ваги автоматизованого обладнання, оснащених мікропроцесорною й обчислювальною технікою, що дозволяє швидко й ефективно перебудовувати виробництво на випуск нових виробів. У машинобудівному виробництві більше 50% парку металорізальних верстатів працюють в умовах серійного й одиничного виробництва. При цьому, питома вага машинного (основного) часу становить не більше 20-40%. Виходячи із цього, при проектуванні нових цехів необхідно забезпечити оптимальне співвідношення наявних універсальних верстатів напівавтоматів і верстатів зі ЧПК. Економічно обґрунтоване завантаження обладнання повинне забезпечуватися відповідною організацією виробничого процесу в цеху, заснованою на прогнозуванні й оперативному керуванні з використанням обчислювальної техніки, що дозволяє скоротити час на технологічну підготовку й простій верстатів у налагодженні.

У сучасному машинобудуванні обробка різанням є головним технологічним методом, що забезпечує високу якість і точність оброблюваних поверхонь деталей. Тому розроблювальний технологічний процес повинен бути прогресивним, забезпечувати підвищення продуктивності праці і якості деталей, скорочення трудових і матеріальних витрат на його реалізацію, зменшення шкідливих впливів на навколоишнє середовище. Базовою вихідною інформацією для проектування технологічних процесів служать: робочий кресленик деталі, технічні вимоги, які регламентують точність, параметр шорсткості поверхні й інших вимог якості; обсяг річного випуску виробів, і розмір партії.

При проектуванні нових виробництв в основі технологічних розробок і вибору обладнання повинні находитися не тільки прогресивний технологічний процес, але й техніко-економічне обґрунтування, що підтверджує вигідність застосування нового високопродуктивного обладнання, складних і дорогих засобів технологічного оснащення. На діючих заводах необхідно враховувати наявне обладнання, однак це не повинне давати вирішального впливу на розроблювальний технологічний процес, якщо умови виробництва забезпечують раціональне використання спеціального устаткування, досягнення високої продуктивності роботи, зниження собівартості деталей.

У даній кваліфікаційній роботі розроблений технологічний процес механічної обробки деталі електровоза ДЭ1-006 «Вісь» в умовах серійного виробництва.


При виконанні проектних процедур використані сучасні методики розрахунків режимів різання для прогресивного різального інструменту, які перевірені у виробничих умовах, що діє нормативно-технічна документація й стандарти системи ЕСКД і ЄСТД.

## 1.2 Характеристика об'єкта виробництва

Основними вихідними даними для технологічного проектування є конструкторський документ у вигляді робочого кресленника, що виконаний на форматі А1 за ГОСТ 2.301-68 і подає повну інформацію про матеріал деталі і його механічних властивостей, термообробку, форму, розміри і точність розташування поверхонь. Графічна й текстова інформація представлена відповідно до вимог ЕСКД.

Для розробки оптимального технологічного процесу виготовлення деталі, забезпечення раціональної концентрації технологічних операцій із застосуванням економічно обґрунтованих і технологічно необхідних методів обробки, необхідно проаналізувати призначення робочих поверхонь деталі, використовувані матеріали й технічні вимоги до них з погляду умов збирання й експлуатації.

Дана деталь є основним елементом у колісній парі - найвідповідальнішій частини електровозу ДЭ1-006. Через колісні пари на рейки передається все навантаження від кузова, віzkів і тягових електродвигунів. При русі по рейках колісна пара жорстко сприймає всі удари на стиках, хрестовинах і інших нерівностях дорожнього полотна. Тому на виготовлення й утримування колісних пар звертають особливу увагу. Колісна пара електровоза складається з наступних елементів: осі, двох колісних центрів, двох або одного зубчастого колеса із центрами й двох бандажів зі зміцнювальними (бандажними) кільцями. Разом з бандажем колісний центр становить колесо. Колесо напресовується на вісь. Розміри й вид колісних пар залежать від типу й конструкції електровоза.



Деталь «Вісь» зазнає на собі не тільки тиск, переданий на неї від ваги електровоза й згинаючий вісь, але також піддається значному зусиллю, що скручує і походить як від передачі зусилля від тягового електродвигуна через зубчасті колеса, так і від ковзання одного колеса щодо іншого. При цьому зусилля, вимірювані віссю від тертя колеса об рейки й від всіх поштовхів, сприйманих колесами, тобто зусилля, що скручують вісь, тим більше, чим більше діаметр коліс.

Основними конструкторськими базами деталі «Вісь» слугують циліндричні шейки діаметром 210s6 мм і торці поверхонь діаметром 180n6 мм, які визначають точність встановлення вала в підшипниковых опорах.

Конструкція деталі представлена на рисунку 1. Частина 3 осі, на яку напресовується колесо, називається підматочною частиною, а частина 1, на яку насаджується роликовий підшипник, - шийкою. Переход 2 від підматочної частини осі до шийки звєтється передпідматочною частиною. Частини 4 з боку підматочних частин є шейками під моторновісеві підшипники. Частина 5 є середньою частиною осі. Переходи від одного діаметра осі до іншого називаються переходними галтелейми, виконаними для зменшення концентрації напруг у цих місцях.

Рисунок 1 – Конструкція вісі

Найбільш відповідальні поверхні деталі: циліндричні поверхні під підшипники (180n6, поверхні під ходові колеса (228, поверхня під зубчасте колесо (230. До перерахованих поверхонь пред'являються підвищені вимоги. Всі посадкові ділянки осі обробляються до шорсткості  $Ra=0,8$  мкм. На ці поверхні задані допуски паралельності в межах 0,01мм і 0,025мм і допуски на радіальне биття в межах 0,03мм і 0,05мм. Невиконання зазначених вимог може привести до перекосу підшипників, їхньому заклиниванню, перегріву й поломці, до порушення нормального зачеплення зубчастого колеса. Відмінною рисою деталі можна вважати спеціальну конструкцію й високу якість поверхні переходних галтелей, що вправдано необхідністю забезпечити високу витривалу міцність у зв'язку з дією інтенсивного знакозмінного навантаження на скручування.

Метал для вісей електровозів повинен мати наступні механічні властивості: межа міцності при розтяганні 55-61 кг/мм<sup>2</sup>; при відносному подовженні 21-23% зразка довжиною

75 мм і діаметром 15 мм. Цим вимогам відповідає сталь марки 40Х ГОСТ 4543-71. Хімічний склад сталі наведений в таблиці 1.4, а механічні властивості повинні відповідати даним, наведеним у таблиці 1.5 [10].

Таблиця 1.4

в процентах

C	Mn	Si	Cr	Ni	P	S	Cu	Ti
					не більше			
0,35-0,4	0,5-0,8	0,15-0,35	0,3	0,3	0,045	0,05	0,25	0,05

Таблиця 1.5

$\sigma_{0,2}$ МПа	$\sigma_b$	$\delta_5$ %	RCU, Дж/см <sup>2</sup>	HB
784	980	10	59	207-217

### 1.3 Аналіз технологічності конструкції деталі

Склад робіт із забезпечення технологічності конструкції виробів на всіх стадіях їхнього створення встановлюється Єдиною системою технологічної підготовки виробництва. Розрізняють виробничу, експлуатаційну й ремонтну технологічність. Єдиним критерієм технологічності конструкції виробу є її економічна доцільність при заданій якості й прийнятих умовах виробництва й експлуатації.

На етапі проектування технологічного процесу механічної обробки, коли конструкторські документи вже затверджені й не підлягають радикальним змінам, доцільно здійснювати якісний аналіз технологічності конструкції деталі з метою узагальнено, на підставі досвіду виконавця, встановити ступінь відповідності між показниками якості й прийнятих умов виробництва. Кількісну оцінку виконують за деякими показниками, щоб охарактеризувати ступінь задоволення вимог до технологічності конструкції.

Деталь належить до класу валів, то ж є тілом обертання з довжиною більше двох діаметрів, і одночасно є елементом зубчастої передачі.

Основною характеристикою валів, що визначає технологічність конструкції, є жорсткість, яку оцінюють по величині відносини  $L/d_{np}$ , де  $L$  – довжина вала, мм;  $d_{np}$  – наведений діаметр вала, визначений по формулі:

$$d_{np} = \frac{\sum_{i=1}^n d_i \cdot l_i}{L} = \frac{2 \cdot 140 \cdot 11 + 2 \cdot 170 \cdot 45 + 2 \cdot 165,5 \cdot 10 + 2 \cdot 180 \cdot 300 + 2 \cdot 210 \cdot 55 + 2 \cdot 288 \cdot 210 + 227 \cdot 45 + 230 \cdot 255 + 2 \cdot 224 \cdot 85 + 200 \cdot 920}{2520} = 224,9(\text{мм}), \quad (1.1)$$

де  $d_i$  – діаметр  $i$ -того щабля вала, мм;

$l_i$  – довжина  $i$ -того щабля вала, мм.

В даному випадку відношення дорівнює 11,2, що більше рекомендованого значення (10). Отже, для ефективної механічної обробки без обмеження режимів різання і досягнення економічно обґрунтованої точності, необхідно застосовувати схеми базування для нежорстких валів.

Основні конструкторські бази деталі - дві циліндричні поверхні діаметром 210 мм з допуском шостого квалітету поверхонь. Вимоги до точності робочих поверхонь вала відповідають їхньому службовому призначенню, не є завищують і не знижують технологічність конструкції деталі.

Застосований матеріал забезпечує виконання вимог до механічних властивостей поверхонь і деталі в цілому, і має гарні технологічні характеристики як при обробці тиском, так і різанням.

Конструкція осі дозволяє вести обробку в центрах, тобто забезпечити поєднання технологічних і вимірювальних баз, а також виконати вимогу сталості баз, що гарантує співвісне розташування робочих поверхонь вала. Двостороннє розташування уступів і співвідношення діаметрів ступенів благоприємні для продуктивного токарного оброблення та рівномірної концентрації операцій. Співвідношення квалитетів і параметрів шорсткості оброблюваних поверхонь є оптимальним.

Таким чином, технологічність конструкції деталі «Вісь» після якісного аналізу можна оцінити як добру за основними показниками.

Кількісну оцінку технологічності конструкції деталі виконаємо по трьох з одинадцяти, передбачених ГОСТ 14.201-83 показникам.

1. Коєфіцієнт уніфікації конструктивних елементів визначається по формулі:

$$K_{y,\vartheta} = \frac{Q_{y,\vartheta}}{Q_\vartheta}, \quad (1.2)$$

де  $Q_{y,\vartheta}$  – число уніфікованих типорозмірів конструктивних елементів;

$Q_\vartheta$  – загальне число типорозмірів конструктивних елементів;

Прикладами конструктивних елементів виробу є різьблення, кріплення, галтели, фаски, проточки, отвори т.п. Ознаки по яких конструктивний елемент може вважатися уніфікованим встановлюється галузевою нормативно-технічною документацією. Дані для аналізу наведені в таблиці 1.1.

Таблиця 1.1

Вид конструктивного елемента	Кількість	
	загальна	уніфікованих
Лінійні розміри	70	46
Фаски	8	6
Радіуси	17	13
Кути	9	9
Центрові отвори	2	2
Галтели	7	0
Різьблення	6	6
Канавки	2	2
Всього	111	84

Підставивши дані в формулу 1.1, отримуємо:

$$K_{y,\vartheta} = \frac{84}{111} = 0,76$$

Оскільки коефіцієнт не менше 0,6, то за коефіцієнтом уніфікації деталь вважається технологічною

2. Коефіцієнт точності обробки визначається по формулі:

$$K_{m\vartheta} = 1 - \frac{1}{A_{cp}}, \quad (1.3)$$

де  $A_{cp}$  – середній квалітет розмірів виробу, що визначається за формулою:

$$A_{cp} = \frac{\sum A \cdot n_i}{\sum n_i} = \frac{n_1 + 2n_2 + 3n_3 + \dots + 12n_{12} + 13n_{13} + 14n_{14}}{n_1 + n_2 + n_3 + \dots + n_{12} + n_{13} + n_{14}} = \\ = \frac{6 \cdot 3 + 7 \cdot 2 + 8 \cdot 2 + 9 \cdot 1 + 11 \cdot 6 + 14 \cdot 68}{82} = 13,1 \quad (1.4)$$

де  $A$  – квалітет розміру;

$n_i$  – кількість розмірів відповідного квалітету.

Підставивши отримане значення в формулу 1.3 одержимо результат:

$$K_{mc} = 1 - \frac{1}{13,1} = 0,92,$$

При такому значенні коефіцієнта точності обробки деталь вважається технологичною, оскільки  $K_{mc}$  більше нормативного значення (0,8).

3. Коефіцієнт шорсткості поверхні визначається по формулі:

$$K_w = 1 - \frac{1}{B_{cp}}, \quad (1.5)$$

де  $B_{cp}$  – середнє значення параметра шорсткості, що визначене по формулі:

$$\begin{aligned} B_{cp} &= \frac{\sum B \cdot n_i}{\sum n_i} = \frac{50 \cdot n_1 + 25 \cdot n_2 + \dots + 0,8 \cdot n_7 + 0,4 \cdot n_8 + \dots + 0,0012 \cdot n_{14}}{n_1 + n_2 + \dots + n_7 + n_8 + \dots + n_{14}} = \\ &= \frac{12,5 \cdot 24 + 6,3 \cdot 6 + 3,2 \cdot 2 + 1,6 \cdot 3 + 0,8 \cdot 14}{49} = 7,4 \text{ (мкм)} \end{aligned} \quad (1.6)$$

де  $B$  – числове значення параметра шорсткості за шкалою Ra ГОСТ 2789-73;

$n_i$  – кількість поверхонь з відповідним числовим значенням параметра шорсткості.

Підставивши отримане значення в формулу 1.5 одержимо результат:

$$K_w = 1 - \frac{1}{7,4} = 0,86$$

Таке значення при обробці чорних металів свідчить про технологічність деталі по даному показнику.

## 2 Технологічний розділ

### 2.1 Призначення річної виробничої програми випуску деталі

Виробнича програма випуску деталей встановлюється залежно від річної потреби виробів і організаційно-технічних умов збирання. На початковому етапі проектування технологічних процесів виготовлення деталей, що входять у виріб, річна виробнича програма випуску визначається по формулі:

$$N = N_0 \cdot q \cdot \left(1 + \frac{h}{100}\right), \text{ (шт)} \quad (2.1)$$

де  $N_0$  – річна програма випуску виробів;

$q$  – кількість деталей даного найменування в одному виробі;

$h$  – відсоток деталей, призначених на запасні частини.

Річна потреба в колісних парах становить 300 штук. Кожна колісна пара складається з однієї осі, на яку встановлюють дві букси. З огляду на умови роботи деталей, приймаємо для деталі «Вісь»  $q = 4\%$ . Підставивши вихідні в формулу (2.1), отримаємо значення річної виробничої програми

$$N = 300 \cdot 1 \cdot 1,04 = 312 \text{ шт}, \text{ приймаємо } 312 \text{ шт.}$$

Загальноприйнятим критерієм при розробці й аналізі технологічного процесу використовується така класифікаційна категорія, як тип виробництва. Попереднє визначення типу виробництва ґрунтуються на взаємозв'язку між річною програмою випуску деталі і її масою. Виходячи із прийнятої річної виробничої програми випуску деталей і їхньої маси, приймаємо серійний тип виробництва. Одним з показників, що характеризують серійне виробництво, є величина партії деталей, що запускаються одночасно у виробництво. Вона визначається по формулі:

$$n = \frac{N \cdot a}{\Phi} = \frac{312 \cdot 20}{251} = 12,4, \quad (2.2)$$

де  $a$  - періодичність запуску деталей у виробництво, днів. Для серійного виробництва приймаємо, що запас деталей на складі забезпечує роботу складального цеху на десять робочих днів;

$\Phi$  - число робочих днів у році, 251.

Таким чином, при виробництві заданої деталі при розмірі виробничої партії 12 штук річна програма буде виконана після 26-и запусків.

## 2.2 Вибір та економічне обґрунтування способу отримання заготовки

Для раціонального вибору заготовки необхідно одночасно враховувати призначення і конструкцію деталі, технічні вимоги, масштаб і серйоність випуску, а також економічність виготовлення. Вибрати заготовку – означає встановити спосіб її отримання, призначити припуски на обробку кожної поверхні, розрахувати розміри і вказати вимоги до точності виготовлення. При виборі заготовки для знов проектированого технологічного процесу розглянемо два способи отримання заготовки, які не викликають істотних змін в побудові і змісті процесу механічної обробки. В цьому випадку перевага віддається заготовці, що характеризується кращим використанням металу і меншою вартістю з урахуванням приведених витрат на одиницю продукції по статтях витрат, що відрізняються. Інакше остаточне рішення можна ухвалити тільки після економічного комплексного розрахунку собівартості заготовки і механічної обробки в цілому.

З огляду на експлуатаційне призначення деталі, яка передбачає високу міцність від утоми, розглядаємо єдино можливий метод отримання заготовки - обробку тиском в гарячому стані, оскільки тільки методом проковування можна досягти високого класу карбідної неоднорідності матеріалу, що забезпечує необхідну витривалу міцність.

Нормативно-технічним документом, що встановлює величину припусків на механічну обробку, напуски і допуски на номінальні розміри поковки, виготовленої куванням на пресах, є ГОСТ 7062-79. Розміри і конфігурація деталі, які визначать форму і розміри поковки, наведені на рисунку 2.1.

Форма поковки, найбільшою мірою наближена до форми деталі, характеризується наявністю уступів і виїмки. Відповідно до методики, запропонованої НТД, встановлюємо II групу точності поковки і за таблицею 3 [3] призначаємо припуски і граничні відхилення на зовнішні циліндричні поверхні, виходячи з повної довжини вала і діаметра розглянутого перерізу.

Крім того, на всі перерізи поковки, крім основного, призначається додатковий припуск. Відповідно до таблиці 6, додатковий припуск дорівнює 2 мм на діаметр, оскільки різниця діаметрів сусідніх ступенів не перевищує 56 мм. Основним перерізом для поковок даного типу є переріз максимального діаметру. Отримані дані наведені в таблиці 2.1.




Рисунок 2.1 – Конфігурація та розміри готової деталі

Таблиця 2.1


Розмір перерізу деталі, мм	Загальний припуск, мм	Додатковий припуск, мм	Розмір поковки, мм
$\varnothing 180 n6$	18	2	$\varnothing 200 \pm 7$
$\varnothing 200 +0,115$	19	2	$\varnothing 221 \pm 7$
$\varnothing 230 h7$	21	-	$\varnothing 251 \pm 7$

Припуски і граничні відхилення на загальну довжину і розміри від єдиної бази до виступів і уступів поковки розраховують і призначають відповідно до схеми, наведеної на рисунку 2.2. Результати розрахунку наведені в таблиці 2.2

Таблиця 2.2

Розрахунок лінійних розмірів кування

Розмір детали, мм	Розрахункова формула	Розрахунковий розмір, мм	Виконавчий розмір, мм
680	$(l_1+1,5\delta_1) \pm 1,5\Delta_1/2$	$680+1,5\cdot21=711,5$	$710 \pm 10$
920	$(l_2-0,75\delta_1-0,75\delta_3)$	$920-0,75\cdot(19+21)=890$	890
1310	$(l_2+l_3+0,75\delta_3-0,75\delta_1) \pm 1,5\Delta_1/2$	$1310+0,75\cdot21-0,75\cdot21=1310$	$1310 \pm 10$
1575	$(l_2+l_3+l_4+1,5\delta_4-0,75\delta_1) \pm 1,5(\Delta_5/2+\Delta_4/2)$	$1575+1,5\cdot18-0,75\cdot21=1587,8$	$1585 \pm 10$
2520	$(L+1,5\delta_5+1,5\delta_4) \pm 1,5(\Delta_5/2+\Delta_4/2)$	$2520+1,5\cdot18+1,5\cdot18=2574$	$2575 \pm 21$



*Рисунок 2.2 – Форма поковки з уступами та виїмками*

Можливість утворення уступів і виїмок перевіряється по мінімально допустимим розмірам висот і довжин в залежності від довжини поковки і розмірів прилеглих поверхонь. Так, для діаметрів сусідніх поверхонь до 200 мм мінімальна висота уступу або виїмки 13 мм при довжині 170 мм. Таким чином, на проектованої заготовлі можливе виконання як буртів, так і виїмки.

Обсяг і масу поковки визначають виходячи з встановлених розмірів з урахуванням напусків на скосах і торцях, кут яких не повинен перевищувати 15 градусів. Вихідні дані для розрахунку наведені на рисунку 2.3, а результати розрахунку - в таблиці 2.3.

*Рисунок 2.3 – Форма і розміри кування*

Таблиця 2.3

Розрахунок маси поковки

Номер фігури на рис.2.3	Маса, кг	Примітка
1	69,02	
2	275,16	зі скосами
3	267,86	
4	105,36	зі скосами
5	67,78	
Скосы після рубки	5,88	$P=2 \times 0,28 \cdot 10^{-6} (D+\delta)^3$
Всього	791,06	$K_{\text{ем}} = 0,82$

### 2.3 Розробка технологічного маршруту виготовлення деталі

Виробничий процес в умовах сєрійного типу виробництва характеризується широкою номенклатурою виробів і значними обсягами випуску.

Найбільш ефективним засобом, що дозволяє забезпечити найвищий ступінь автоматизації, високу універсальність і значну продуктивність при великій насиченості технологічних операцій, є раціональне використання встаткування із числовим програмним керуванням і пов'язані з ним технології організації робочих місць, складів, транспорту, контролю операцій і керування виробничими процесами.

Перелік оброблюваних поверхонь деталі «Вісь» і пропоновані методи обробки, що забезпечують необхідну точність, наведені в таблиці 2.4

Таблиця 2.4

Вид поверхні, розмір, мм	Квалітет	Шорсткість Ra, мкм	Метод обробки поверхні
1	2	3	4
Зовнішня Ø180 n6	6	0,8	Точіння чорнове Точіння чистове Шліфування чорнове Шліфування чистове
Зовнішня Ø210 s6	6	0,8	Точіння чорнове Точіння чистове Шліфування
Зовнішня Ø230 h7	7	0,8	Точіння чорнове Точіння чистове Шліфування
Зовнішня Ø228 u8	8	0,8	Точіння чорнове Точіння чистове Шліфування

Department of Materials Science and Technologies

Продовження таблиці 2.4

1	2	3	4
Зовнішня $\varnothing 140 h8$ мм	8	3,2	Точіння чорнове Точіння чистове
Зовнішня $\varnothing 200. h9$ мм	9	1,6	Точіння Шліфування
Зовнішня M170x3-6g	-	3,2	Точіння чорнове Точіння чистове Точіння різьблення
Внутрішня $\varnothing 70^{+0,74}$ мм	14	12,5	Розточування одноразове
Внутрішня M16-7H	-	6,3	Свердління Різьбонарізання
Торцеві 2520, 300H11 мм	14	6,3	Точіння одноразове
Торцьова $11^{+0,43}$ мм	14	3,2	Точіння чорнове Точіння чистове
Паз 40H11 мм	11	6,3	Фрезерування одноразове

Технологічними базами для обробки більшості поверхонь деталі будуть торці осі і центрові отвори, які обробляються на першій операції. Центрові отвори за кресленням мають форму «В» і розташовані в виточенні  $\varnothing 70^{+1,2}$  мм, несоосність отворів щодо загальної осі не більше 0,3 мм. Щодо цієї ж осі заданий допуск на симетричність паза 40H11 в межах 120 мкм. Оскільки допуски розташування вказаних поверхонь не є підвищеними, для досягнення кон-центричності ступенів обробляти вісь слід з одного установу. На цій же операції можлива обробка чотирьох отворів M16-7H. В умовах серійного виробництва можливе використання як універсальних, так і спеціальних верстатів. В даному випадку на першій операції доцільно використовувати горизонтально-розточний верстат. Можливості верстата дозволяють проводити обробку без переустановлення деталі (поворот столу на 180°), що забезпечить виконання заданих в робочому кресленні вимог. Базами на першій операції є поверхні опорних шийок осі.

Конструктивні особливості центрових отворів дають можливість застосування спеціального центру повідкового типу для передачі крутного моменту на деталь за допомогою упорів, розташованих в виточенні. При цьому забезпечується вільний доступ до поверхонь з лівого торця і можлива обробка деталі з однієї установки.

Чорнова обробка ведеться з установкою осі в центрах на токарно-копіювальному верстаті. На операції чистового точіння опорних шийок осі і канавок, враховуючи схему обробки, жорсткість деталі і розташування канавок, доцільно використовувати верстат з ЧПК.

Шліфування опорних шийок осі можливо за одну технологічну операцію методом поздовжньої подачі на круглошліфувальних верстаті, що має як автоматичну подачу під час реверсування столу, так і ручну поперечну подачу. Чистове шліфування здійснюється на окремій операції, тому що буде потрібно шліфувальний круг з іншими характеристиками, ніж для чорнового шліфування. Крім того, цю операцію доцільно виконувати останньої, після зміцнюючого обкатування, для виконання вимог до точності взаємного розташування основних поверхонь.

Оскільки при роботі в вузлі поверхні деталі відчувають змінне навантаження, то для підвищення міцності і зносостійкості на заключному етапі обробки необхідно піддати їх поверхневому пластичному деформуванню. З цією метою виконується зміцнюючі обкатування галтелей осі роликом під тиском на спеціальному накатному верстаті.

Технологічний процес виготовлення деталі завершується контрольною операцією, на якій здійснюється контроль отриманих розмірів поверхонь, точності форми і їх взаємного розташування.

Пропонований технологічний маршрут наведено в таблиці 2.5.

Таблиця 2.5

№ оп	Найменування операції	Стислий зміст операції	Модель верстата
05	Горизонтально-розвивочна	Підрізування торців, розточення виточки, підготовка центральних отворів, фрезерування паза, обробка різьбових отворів	2A635
10	Токарно-копіювальна	Обдирання та чорнове точіння ступенів з лівого торця	1732Г
15	Токарно-копіювальна	Обдирання та чорнове точіння ступенів з правого торця	1732Г
20	Токарна з ЧПК	Чистове точіння ступенів осі, торців, канавок, радіусів	1740РФ3
25	Круглошліфувальна	Попереднє і одноразове шліфування ступенів і шийок осі	ЗМ193
30	Спеціальна токарна	Зміцнювальна накатка галтелей	1835
35	Круглошліфувальна	Чистове шліфування поверхонь $\varnothing 140 h8$ , $\varnothing 210 h6$ і $\varnothing 230 h7$ мм	ЗМ193
40	Круглошліфувальна	Чистове шліфування поверхонь $\varnothing 180 n6$ мм	ЗМ175
45	Контрольна	Комплексний контроль деталі	

## 2.4 Розрахунок припусків та міжопераційних розмірів механічної обробки

Мінімальна величина припуску при обробці циліндричних поверхонь визначається по формулі:

$$2Z_{min} = 2[(Rz + h)_{i-1} + \sqrt{\Delta_{\Sigma(i-1)}^2 + \varepsilon_i^2}], \quad (2.3)$$

де  $Rz$  та  $h$  – параметр шорсткості й глибина дефектного шару, що характеризують умови попереднього технологічного переходу (заготовку), мкм;

$\Delta_{\Sigma}$  - сумарна величина просторових відхилень після виконання попереднього технологічного переходу, мкм;

$\varepsilon_i$  – похибка встановлення деталі в пристосуванні на виконуваному технологічному переході, мкм.

Визначимо значення параметрів, що входять у формулу 2.3, і виконаємо розрахунок міжопераційних розмірів відповідно до загальноприйнятої методики на найбільш точну поверхню – опорну шийку діаметром 180 п6 мм. Використаємо формулу (2.3) враховуючи, що похибка встановлення дорівнює нулю, так як деталь при обробці базується у центрах.

Особливістю обробки даної деталі є виконання обкатування після операції шліфування. При цьому, припуски на обкатування зазвичай не залишають, так як процес пластичного деформування впливає на розмір незначно – миуться мікронерівності в межах допуску на заданий клас шорсткості.

Метод обробки даної поверхні наведено у таблиці 2.4. Вважаємо, що при обробці конструкційної сталі та прийнятої точності заготовки, досягнути необхідних характеристик поверхні можна за 4 технологічних переходи: чорнове точіння забезпечить 12 квалітет розміру ( $T=460$  мкм,  $Rz = 125$  мкм,  $h = 120$  мкм); чистове точіння забезпечить 10 квалітет розміру ( $T=185$  мкм,  $Rz = 40$  мкм,  $h = 40$  мкм); чорнове шліфування забезпечить 8 квалітет розміру ( $T=63$  мкм,  $Rz = 15$  мкм,  $h = 15$  мкм) і чистове необхідний 6 квалітет  $Rz = 5$  мкм,  $h = 5$  мкм. Параметри заготовки, прийняті для розрахунку:  $Rz + h = 2500$  мкм [24. Табл.11 с.185], допуск - 14 мм (див. табл. 2.1)

Сумарну величину просторових відхилень поверхні кованої заготовки, які обробляються у центах, визначається за формулою:

$$\Delta_{\Sigma\text{заг}} = \sqrt{\Delta_{\text{кор}}^2 + \Delta_u^2}, \quad (2.4)$$

де  $\Delta_{\text{кор}}$  – жолоблення кування, яке враховує кривизну та неспіввісність циліндричних ступенів, мм ( $\Delta_{\text{кор}} = 5$  мм);

$\Delta_u$  – похибка зацентровки, що визначається за формулою:

$$\Delta_u = 0,25 \sqrt{T^2 + 1} = 0,25 \sqrt{14^2 + 1} = 3,631 \text{ (мм)}, \quad (2.5)$$

де  $T$  – допуск на діаметральний розмір найбільшої ступені кування, що являється технологічною базою при зацентровці, мм.

Підставляючи значення у формулу (2.4) отримаємо:

$$\Delta_{\Sigma_{заг}} = \sqrt{5^2 + 3,631^2} = 6,179 \text{ (мм)}.$$

Величина просторових відхилень оброблюваної поверхні після кожного технологічного переходу визначається по формулі:

$$\Delta_{\Sigma} = \Delta_{\Sigma_{заг}} \cdot K_y, \quad (2.6)$$

де  $K_y$  – коефіцієнт уточнення форми, що залежить від виду технологічного переходу

Розрахунок припусків та міжопераційних розмірів наведено в таблиці 2.6.

Таблиця 2.6

МОП $\varnothing 180 n6^{+0,052}_{+0,027}$ мм	Елементи припуску, мкм			Припук, мкм	Розрахунковий розмір, мм	Допуск, мкм	Розмір, мм		Припуск, мм	
	Rz	h	$\Delta_{\Sigma}$				$D_{min}$	$D_{max}$	$Z_{min}$	$Z_{max}$
Заготовка	2500		6179		198,867	14000	199	213		
Точіння чорнове	125	120	371	17358	181,509	460	181,5	181,96	17,50	31,04
Точіння чистове	40	40	15	1232	180,277	185	180,280	180,465	1,220	1,495
Шліфування чорнове.	15	15	-	190	180,087	63	180,087	180,150	0,193	0,315
Шліфування чистове	5	5	-	60	180,027	25	180,027	180,052	0,060	0,098

Розрахунок міжопераційних розмірів на обробку інших поверхонь виконано табличним способом і результати наведено в таблиці 2.7.

Таблиця 2.7 Міжопераційні розміри оброблюваних поверхонь деталі «Вісь»

Метод обробки поверхні	Припук, мм	Розрахунковий розмір, мм	Допуск, мкм	Розмір, мм		Припук, мм	
				$D_{min}$	$D_{max}$	$Z_{min}$	$Z_{max}$
Зовнішня циліндрична діаметром 230 $h7(-0,047)$ мм							
Заготовка	-	250,953	14000	251	265	-	-
Точіння чорнове	17,6	233,353	720	233,35	234,07	17,65	30,93
Точіння чистове	2,2	231,153	185	231,153	231,338	2,197	2,732
Шліфування	1,2	229,953	47	229,953	230	1,200	1,338

Метод обробки поверхні	Припуск, мм	Розрахунковий розмір, мм	Допуск, мкм	Розмір, мм		Припуск, мм	
				$D_{min}$	$D_{max}$	$Z_{min}$	$Z_{max}$
<b>Зовнішня циліндрична діаметром <math>228 u8 (^{+0,356}_{+0,284})</math> мм</b>							
Заготовка	-	249,284	14000	251	265		
Точіння чорнове	17,6	231,684	720	231,70	232,42	19,30	32,58
Точіння чистове	2,2	229,484	290	229,48	229,77	2,22	2,65
Шліфування	1,2	228,284	72	228,284	228,356	1,196	1,414
<b>Зовнішня циліндрична діаметром <math>200 h9(-0,115)</math> мм</b>							
Заготовка		220,885	14000	221	235		
Точіння	19,8	201,085	460	201,10	201,56	19,9	
Шліфування	1,2	199,885	115	199,885	200,000	1,215	
<b>Торцеві, зв'язані розміром <math>2520 \pm 1,65</math> мм</b>							
Заготовка	-	2554,35	42000	2554	2596		
Обробка лівого торця	18	2536,35	5400	2535,4	2540,8	18,6	
Обробка правого торця	18	2518,35	3300	2518,35	2521,65	17,05	

## 2.5 Детальна розробка операцій технологічного процесу виготовлення деталі

Основна мета детальної розробки технологічної операції - розробка технологічної документації, що містить повну інформацію про зміст операції, її технологічному й метрологічному оснащенні, трудовитратах. Початковими даними, що визначають послідовність операцій та їх призначення, є технологічний маршрут виготовлення деталі, наведений в таблиці 2.5. Призначення режимів різання, вимоги до точності розмірів здійснюються на основі результатів розрахунку міжопераційних припусків та розмірів, які приведені в таблиці 2.7.

Виготовлення деталі «Вісь» передбачає 8 технологічних операцій механічної обробки. Зведені дані щодо технологічного оснащення та режимами різання для всіх операцій механічної обробки наведені в таблиці 2.. Розрахунки режимів різання виконані табличним способом за методикою, приведеною у [19]. Докладну ілюстрацію методики приводимо для операції «10».

### Операція 10, Токарно-копіювальна

Операція виконується на центрому токарно-копіювальному напівавтоматі моделі 1732Г, оснащеним чотирьохпозиційним копірним пристроєм, двохпозиційною револьверною головкою і поперековим супортом.

Заготовля базується в центрах. Задній центр – обертовий, посиленний А-1-6-У ГОСТ 8742-75. Крутний момент передається спеціальним повідковим пристроєм через торцевий паз. Інструмент встановлений в двох позиціях РГ. Охолоджуюча рідина - 2-5% емульсія НГЛ 205.

Чорновій обробці піддається ліва половина заготовки. Оскільки максимально можливий припуск на обробку складає 30,9 мм на діаметр (см. Табл. 2.14), передбачається трипроходна обробка:

1 - з використанням першої позиції копірного пристрою здійснюється «обдирання» бічних поверхонь ступені найбільшого діаметра з формуванням двох конусів з кутами  $8^\circ$  і  $12^\circ$ . Глибина різання при цьому змінна і одномоментно може досягати 16 мм. Ріжучий інструмент - лівий різець з механічним кріплінням чотиригранної непереточуваної пластини з твердого сплаву Т5К10 2102-0196 ГОСТ 21151-75 тип 1, з головним кутом в плані  $45^\circ$ , встановлюється в першій позиції РГ. З огляду на значну відстань між двома поверхнями, що оброблюються (500 мм), рух супорта здійснюється з «перескоком». Тобто застосовується прискорене переміщення на пасивній ділянці траєкторії руху.

2 - друга позиція копірного пристрої використовується для попереднього точіння і формування необхідного профілю поверхні. Глибина різання більш стабільна і не перевищує 6 мм. Використовується таки же різець, що і на попередньому переході.

3 - на третьому переході остаточно формується профіль і розміри поверхонь, передбачених після чорнового точіння. Ріжучий інструмент - різець для контурного точіння з механічним кріплінням тригранної твердосплавної пластини Т15К6 2101-0972 ГОСТ 20872-80, тип 4, встановлений у другій позиції РГ.

*Стисла характеристика верстата*

1. Найбільший діаметр оброблюваної заготовки, мм	
над станиною	590
над супортом	320
2. Найбільша довжина заготовки, мм	2800
3. Найбільше переміщення копіювального супорта, мм	
поздовжнє	2785
поперекове	161
4. Найбільше переміщення поперекового супорта, мм	153

5. Ряд частот обертання шпинделя об/хв	56; 63; 76; 80; 89; 100; 112; 126; 145; 161; 180; 202; 227; 253; 275; 310; 348; 388; 435; 490; 552; 622; 700; 785; 880; 990
6. Діапазон робочих подач супортів, мм/хв (б/с)	
копіювального	20-450
поперечного	10-240
7. Швидке переміщення копіювального супорта, мм/хв	4000
8. Кількість позицій револьверної голівки	2
9. Кількість позицій копірного пристрою	4
10. Потужність приводу головного руху, кВт	40

Рекомендоване значення подачі при чорновому точінні поверхні діаметром 250 мм з сталей VI групи різцями з пластинами з твердого сплаву з перетином державки 32x32 мм - 0,42 мм / об. Дане значення уточнюється за змінюваних умов обробки за формулою:

$$S_o = S_{om} \cdot K_{sn} \cdot K_{su} \cdot K_{sf} \cdot K_{ss} \cdot K_{sk} \cdot K_{sm} = 0,42 \cdot 0,8 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1,07 = 0,36 \text{ мм/об} \quad (2.7)$$

де  $S_{om}$  – табличне значення подачі на оборот;

$K_{sn}$  – коефіцієнт, що враховує стан поверхні;

$K_{su}$  – коефіцієнт, що враховує матеріал інструменту;

$K_{sf}$  – коефіцієнт, що враховує наявність і вид фасонної поверхні;

$K_{ss}$  – коефіцієнт, що враховує вплив загартування;

$K_{sk}$  – коефіцієнт, що враховує жорсткість технологічної системи;

$K_{sm}$  – коефіцієнт, що враховує групу оброблюваного матеріалу.

Для даного верстата подача регулюється безступінно і буде встановлена після призначення частоти обертання шпинделя.

По таблиці 36 [19] призначається рекомендована швидкість різання - 153 м / хв. Дане значення уточнюється за змінюваних умов обробки за формулою:

$$V = V_m \cdot K_{vm} \cdot K_{vu} \cdot K_{v\gamma} \cdot K_{vn} \cdot K_{vo} = 153 \cdot 0,85 \cdot 0,65 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 0,85 \cdot 1 = 71,9 \text{ м/хв} \quad (2.8)$$

де  $V_m$  – матричне значення швидкості різання;;

$K_{vm}$  – коефіцієнт, що враховує марку оброблюваного матеріалу;

$K_{vu}$  – коефіцієнт, що враховує матеріал інструменту;

$K_{v\gamma}$  – коефіцієнт, що враховує кут в плані;

- $K_{vm}$  – коефіцієнт, що враховує вид обробки;  
 $K_{vж}$  – коефіцієнт, що враховує жорсткість технологічної системи;  
 $K_{vn}$  – коефіцієнт, що враховує стан оброблюваної пов .  
 $K_{vo}$  – коефіцієнт, що враховує вплив МОР.

За розрахунковою швидкістю різання визначаємо потрібну частоту обертання шпиндуля верстата:

$$n = \frac{1000 \cdot V}{\pi d} = \frac{1000 \cdot 71,9}{3,14 \cdot 251} = 91,2 \text{ об/хв} \quad (2.9)$$

За паспортом верстата найближче менше значення дорівнює 89 об / хв. Тоді хвилінна подача копіювального супорта дорівнює 32 мм / хв.

Визначаємо основний час на виконання переходу:

$$T_o = \sum \frac{L_{px,i}}{S_{\min}} + \frac{L_{xол}}{S_{уск.}} = \frac{110}{32} + \frac{508}{4000} + \frac{185}{32} = 9,35 (\text{хв}) \quad (2.10)$$

де  $L_{px,i}$  - довжина робочої ділянки траєкторії руху, мм;

$L_{xол}$  - довжина ділянки швидкого переміщення ( «перескоку») супорта, мм;

$S_{\min}$  -робоча хвилінна подача супорта, мм / хв;

$S_{уск.}$  – прискорена подача холосного ходу супорта, мм / хв;;

Результати розрахунку режимів різання та оснащення для всіх операцій наведені в таблиці 2.8.

Операція 05, Горизонтально-розточувальна						
Модель верстата	Пристрій	$T_o$	$T_d$	$T_{nз}$	$T_{шк}$	$k_{cep.}$
		хв	хв	хв	хв	
2635	Комплект призм та прижимів	71,62	32	135	110,05	0,81
Зміст та оснащення операції						
Зміст переходу		Ріжучий інструмент			Допоміжний інструмент	
1		2			3	
1. Фрезерувати торець		Фреза 2214-0171 Т5К10 ГОСТ 9473-80			Оправка 6620-0219 ГОСТ 13041-83	
2. Точити пов. $\varnothing 142$ мм довжиною 10 мм і фаску з радіального супорта		Різець 2112-0073 Т5К10 ГОСТ 18880-73				
3. Фрезерувати паз 40 Н11 мм, глибиною $11^{+0,43}$		Фреза 2223-0019 ГОСТ 17026-71			Втулка 6100-0147 ГОСТ 13598-85	

Продовження таблиці 2.8

1	2	3
4. Фрезерувати фаски $1 \times 45^\circ$ з обох сторін пазу	Зенківка 2353-0135 ГОСТ 14953-80	Втулка 6100-0206 ГОСТ 13598-85
5. Сверлити отвір $\varnothing 12^{+0,43}$	Сверло 2301-0039 ГОСТ 10903-77	Втулка 6100-0222 ГОСТ 13598-85
6. Фрезерувати отвір $\varnothing 70^{+0,74}$ мм на глибину 11 мм	Фреза 22223-0557 ГОСТ 20538-75	-
7. Зенкувати фаску кутом $120^\circ$ на діаметрі 40 мм.	Зенківка 2353-0124 ГОСТ 14953-80	Втулка 6100-0206 ГОСТ 13598-85
8. Зенкувати фаску кутом $60^\circ$ на діаметрі 30 мм.	Зенківка 2353-0145 ГОСТ 14953-80	Втулка 6100-0229 ГОСТ 13598-85
9. Сверлити 2 отв. $\varnothing 13,8$ під різьбу M16-7H, витримуючи розмір $56^{+3}$ мм	Свердел 2301-0505 ГОСТ 2092-77	Втулка 6100-0228 ГОСТ 13598-85
10 Зенкувати 2 фаски	Зенківка 2353-0135 ГОСТ 14953-80	Втулка 6100-0229 ГОСТ 13598-85
11. Нарізати різьбу M16-7H на глибину $45^{+4}$ мм	Позначник 035-2620-0546 ОСТ2 И52-1-74	Патрон 191221053 ТУ2 035-681-79 Втулка 6100-0207 ГОСТ 13598-85
12. Переустановити заготовку. Повторити переходи 1-11		

Характеристика переходів

Номер переходу	$t$ , мм	$S$ , мм/хв	$V$ , м/хв	$D_{абоВ}$ , мм	$n$ , об/хв	$L_{px}$ , мм	$i$ , шт.	$T_o$ , хв	$T_d$ , хв
----------------	-------------	----------------	---------------	--------------------	----------------	------------------	--------------	---------------	---------------

Позиція 1

1	18	100	123,6	315	125	210	1	2,10	2,3
2	5	56	65	207	100	11	5	0,98	3,5
3	11	120	50,2	40	400	186	1	1,55	2,3
4	2	227	39,6	36	315	160	2	1,41	2,1
5	6,0	80	30,1	12	800	37	1	0,46	2,3
6	15	32	22,0	70	100	11,5	1	0,36	2,0
7	16	60	12,6	40	100	8	1	0,13	2,0
8	18	64	15,1	30	160	16	1	0,25	2,0
9	7,0	63	27,7	14	630	56	2	1,78	2,5
10	2,2	31,5	35,6	18	630	2,0	2	0,13	2,5
11	-	2,0мм/об	15,8	16	315	56x2	2	0,36	2,8

Загальні витрати часу на позицію 1

9,51

26,3

Загальні витрати часу на позицію 2

9,51

26,3

Загальні витрати машинного часу на операцію

19,02

52,6

Продовження таблиці 2.8

Операція 10, Токарно-копіювальна														
Модель верстатау	Пристрій	$T_o$		$T_\partial$		$T_{nз}$		$T_{шк}$		$k_{sep.}$				
		хв	хв	хв	хв	хв	хв	хв	хв					
1732Г	Повідковий пристрій Центр А-1-6-У ГОСТ 8742-75	43,84		15,6		120		65,67		0,83				
Зміст та оснащення операції														
Зміст переходу				Ріжучий інструмент				Допоміжний інструмент						
1. Обдирна обробка конусів				Різець 2102-0196 Т5К10 ГОСТ 21151-75, тип1				Konip 10-1						
2. Точити попередньо по контуру				-				Konip 10-2						
3. Чорнове точіння по контуру				Різець 2101-0972 Т15К6 ГОСТ 20872-80, тип4				Konip 10-3						
Характеристика переходів														
Номер переходу	$t$ , мм	$S$ , мм/хв	$V$ , м/хв	$D$ або $B$ , мм	$n$ , об/хв	$L_{px}$ , мм	$i$ , шт.	$T_o$ , хв	$T_\partial$ , хв					
1	16	35	70,1	251	89	295	1	9,35	0,9					
2	6	45	70,1	251	89	1250	1	27,78	0,9					
3	6	108	132,2	234	180	1250	1	11,57	0,9					
Операція 15, Токарно-копіювальна														
Модель верстатау	Пристрій	$T_o$		$T_\partial$		$T_{nз}$		$T_{шк}$		$k_{sep.}$				
		хв	хв	хв	хв	хв	хв	хв	хв					
1732Г	Повідковий пристрій Центр А-1-6-У ГОСТ 8742-75	47,35		15,6		120		69,44		0,83				
Зміст та оснащення операції														
Зміст переходу				Ріжучий інструмент				Допоміжний інструмент						
1. Обдирна обробка конусів				Різець 2102-0196 Т5К10 ГОСТ 21151-75, тип1				Konip 15-1						
2. Точити попередньо по контуру				-				Konip 15-2						
3. Чорнове точіння по контуру				Різець 2101-0972 Т15К6 ГОСТ 20872-80, тип4				Konip 15-3						
Характеристика переходів														
Номер переходу	$t$ , мм	$S$ , мм/хв	$V$ , м/хв	$D$ або $B$ , мм	$n$ , об/хв	$L_{px}$ , мм	$i$ , шт.	$T_o$ , хв	$T_\partial$ , хв					
1	16	35	70,1	251	89	295	1	10,69	0,9					
2	6	45	70,1	251	89	1250	1	27,89	0,9					
3	6	108	132,2	234	180	1250	1	11,62	0,9					

Продовження таблиці 2.8

Операція 20, Токарна з ЧПК									
Модель верстатау	Пристрій	$T_o$	$T_d$	$T_{nз}$	$T_{шк}$	$K_{сер.}$			
		хв	хв	хв	хв				
1740РФ3	Повідковий пристрій Центр А-1-6-У ГОСТ 8742-75	91,12	15,6	210	118,44	0,74			
Зміст та оснащення операції									
Зміст переходу			Ріжучий інструмент			Допоміжний інструмент			
1. Точіння за програмою з лівого торця до середини заготовки			Різець 2103-0726 ГОСТ 20872-80			Різцетримач 191711048 ОСТ2 У16-2-78			
2. Точіння за програмою з правого торця до середини заготовки			Різець 2103-0725 ГОСТ 20872-80			Різцетримач 191711047 ОСТ2 У16-2-78			
3. Точіння зарізьбової канавки з лівого торця			Різець К.01.4525.000-01 ВНИИи			Різцетримач 191711048 ОСТ2 У16-2-78			
4. Точіння різьблення M170-6g з лівого торця			Різець К.01.4526.01-05 ВНИИи			Різцетримач 191711048 ОСТ2 У16-2-78			
5. Точіння зарізьбової канавки з правого торця			Різець К.01.4525.000 ВНИИи			Різцетримач 191711047 ОСТ2 У16-2-78			
6. Точіння різьблення M170-6g з лівого торця			Різець К.01.4526-04 ВНИИи			Різцетримач 191711047 ОСТ2 У16-2-78			
7. Точіння п'яти галтелей			Різець 2101-0973 ГОСТ 20872-80			Різцетримач 191711047 ОСТ2 У16-2-78			
Характеристика переходів									
Номер переходу	$t$ , мм	$S$ , мм/хв	$V$ , м/хв	$D$ або $B$ , мм	$n$ , об/хв	$L_{px}$ , мм	$i$ , шт.	$T_o$ , хв	$T_d$ , хв
1	1,37	38	180,6	230	250	1265	1	33,29	0,3
2	1,37	38	180,6	230	250	1270	1	33,42	0,3
3	5	15	84,8	180	150	19	-	1,27	0,5
4	-	3 мм/об	106,8	170	200	116	7	0,86	0,7
5	5	15	84,8	180	150	19	-	1,27	0,5
6	-	3 мм/об	106,8	170	200	116	7	0,86	0,7
7	0,50	22	207,7	210	315	204	1	9,27	0,4
8	0,50	22	207,7	210	315	158	1	7,18	0,3

Операція 25, Круглошлифувальна															
Модель верстатау	Пристрій	$T_o$	$T_d$	$T_{nз}$	$T_{шк}$	$k_{сеп.}$									
		хв	хв	хв	хв										
ЗМ193	Повідковий пристрій Центр А-1-6-У ГОСТ 8742-75	112,1	15,6	45	134,31	0,72									
Зміст та оснащення операції															
Зміст переходу				Ріжучий інструмент			Допоміжний інструмент								
1. Шліфування пов. $\varnothing 180, 15_{-0,063}$ ММ з двох боків заготовки				Круг ПП 750x80x305 24A 40 СТ1 К8 ГОСТ 2424-83											
2. Однократное шліфування двух пов. $\varnothing 228$ и 8 ММ															
3. Однократное шліфування пов. $\varnothing 200_{-0,115}$ ММ															
Характеристика переходів															
Номер переходу	$t$ , ММ	$S_t$ , ММ/хід	$S_b$ , ММ/об	$V$ , м/хв	$D$ або $B$ , ММ	$n$ , об/хв	$L_{px}$ , ММ	$T_o$ , хв	$T_d$ , хв						
1	0,16	0,002	60	60	180	105	210	11,2	3,5						
2	0,7	0,003			228	85	380	14,2	3,5						
3	0,78	0,003			200	95	915	78	1,7						
Операція 30, Спецільна токарна															
Модель верстатау	Пристрій	$T_o$	$T_d$	$T_{nз}$	$T_{шк}$	$k_{сеп.}$									
		хв	хв	хв	хв										
1835	Повідковий пристрій центр А-1-6-У ГОСТ 8742-75	50,0	15,6	30	68,82	0,83									
Зміст та оснащення операції															
Зміст переходу				Ріжучий інструмент			Допоміжний інструмент								
1. Полірувати галтели				Круг ПП 250x75x20 ЭБ32 З СМ1 ГОСТ 2424-83			Пристрій полірувальний								
2. Обкатати галтели															
				Ролік 150 ГОСТ 16344-70			Голівка ролікова ГОСТ 16343-70 Тримач ГОСТ 16340-70								
Характеристика переходів															
Номер переходу	$t$ , ММ	$S$ , ММ/хв	$V$ , м/хв	$D$ або $B$ , ММ	$n$ , об/хв	$L_{px}$ , ММ	$i$ , шт.	$T_o$ , хв	$T_d$ , хв						
1	0,005	45	50 м/с	225	63	315	2	14,0	3,2						
2	0,005	24	125	225	180	315	2	26,3	6,5						

Продовження таблиці 2.8

Операція 35, Круглошлифувальна														
Модель верстатау	Пристрій	$T_o$		$T_\delta$		$T_{nз}$		$T_{шк}$		$k_{сер.}$				
		хв	хв	хв	хв	хв	хв	хв	хв					
ЗМ193	Повідковий пристрій Центр А-1-6-У ГОСТ 8742-75	41,6		15,6		45		61,71		0,91				
Зміст та оснащення операції														
Зміст переходу				Ріжучий інструмент				Допоміжний інструмент						
1. Шліфування пов. $\varnothing 140 h8$ мм з обох боків деталі				Круг ПП 750x40x305 24A 40 СТ1 К8 ГОСТ 2424-83				-						
2. Шліфування поверхні $\varnothing 210 i6$ мм с обох боків деталі								-						
3. Шліфування поверхні $\varnothing 230 h7$ мм														
Характеристика переходів														
Номер переходу	$t$ , мм	$S_t$ , мм/хід	$S_\theta$ , мм/об	$V$ , м/хв	$D$ або $B$ , мм	$n$ , об/хв	$L_{px}$ , мм	$T_o$ , хв	$T_\delta$ , хв					
1	0,40	-	0,005	70,3	140	160	11	1,0	0,8					
2	0,45	-	0,003	65,9	210	100	35	3,0	0,8					
3	0,67	20	0,002	72,2	230	100	300	33,5	2,5					
Операція 40, Круглошлифувальна														
Модель верстатау	Пристрій	$T_o$		$T_\delta$		$T_{nз}$		$T_{шк}$		$k_{сер.}$				
		хв	хв	хв	хв	хв	хв	хв	хв					
ЗМ175	Додаток Б	17,5		15,6		45		36,64		0,96				
Зміст та оснащення операції														
Зміст переходу				Ріжучий інструмент				Допоміжний інструмент						
1. Шліфування остаточно дві шийки $\varnothing 180 p6$ мм				Круг ПП 750x48x305 24A 25 СТ1 К8 ГОСТ 2424-83				-						
Характеристика переходів														
Номер переходу	$t$ , мм	$S_t$ , мм/хід	$S_\theta$ , мм/об	$V$ , м/хв	$D$ або $B$ , мм	$n$ , об/хв	$L_{px}$ , мм	$T_o$ , хв	$T_\delta$ , хв					
1	0.05	0.001	16	70,7	180	25	210	5.25	3.5					
2	0.05	0.001			180	125	210	5.25	3.5					

### 3 Спеціальний розділ

#### 3.1 Обробка обкатуванням важко навантажених валів


Обробка обкатуванням полягає в пластичній деформації поверхневого шару деталі гладким полірованим роликом високої твердості. При цьому в результаті зміння нерівностей, що залишилися від попередньої обробки, створюється новий профіль поверхні зі зменшеною висотою мікронерівностей. Відмінність чистової обробки обкатуванням від різних способів обробки різанням полягає в тому, що поверхневий шар металу пластично деформується, але не руйнується й не видаляється. Пластична деформація супроводжується наклепом металу, отже, підвищеннем твердості поверхневого шару й виникненням у ньому стискаючих залишкових напруг. Крім зменшення шорсткості поверхні обкатуванням, у багатьох випадках поліпшуються експлуатаційні властивості деталей машин. Наприклад, підвищується витривала міцність.

З технологічної точки зору обкатування роликами має ряд переваг перед іншими способами чистової обробки. Обкатуванням легко досягається 7, 8, а при необхідності й більше високі класи чистоти.

Порівняння різних способів чистової обробки по продуктивності в більшості випадків виявляється на користь застосування обкатування, особливо у важкому машинобудуванні з індивідуальним і дрібносерійним характером виробництва при використанні універсального металорізального обладнання. Характерне для важкого машинобудування завершення чистових операцій на токарських, карусельних, стругальних, розточувальних верстатах, пов'язане з обмеженим поширенням шліфувальних верстатів, придатних для обробки особливо великих деталей, відкриває широкі можливості для використання обкатування.

Але й у тих випадках, коли шліфування можливо, обкатування може його успішно замінити, якщо використовуваний на останній операції верстат забезпечує необхідну точність. Суміщення операцій дає при цьому значне скорочення виробничого циклу.

Результат чистової обробки обкатуванням досягнення необхідної шорсткості поверхні залежить від наступних змінних факторів: твердості оброблюваного матеріалу, вихідної шорсткості, діаметра оброблюваної поверхні деталі, діаметра й профільного радіуса робочого ролика, а також робочого зусилля, подачі, швидкості й числа проходів при обкатуванні.



Встановлено, що на м'яких сталях легше досягаються високі класи чистоти, чим на сталях підвищеної твердості. Досить істотно впливає на шорсткість після обкатування вихідний стан поверхні. Часто вдається поліпшити мікрогеометрію на 2-3 класи за ГОСТ 2789-59. Шорсткість поверхні звичайно зменшується до деякої межі в міру збільшення робочого зусилля, зниження подачі, збільшення профільного радіуса ролика й числа проходів. Зміна швидкості обкатування в межах до 100 м/хв незначно позначається на шорсткості поверхні.

Якість поверхні при обкатуванні роликами залежить від умов контакту ролика й деталі. У міру здійснення поздовжнього переміщення ролика мікропрофіль поверхні визначається пластичною деформацією металу на виході з-під ролика, як показано на рисунку 3.1. Вирішальне значення при цьому має величина кута вдавлення ролика в деталь  $\varphi_a$ . У тому випадку, коли цей кут великий, на обкачаній поверхні може з'явитися помітна хвилястість. Практично величина кута становить  $\varphi_a = 2^\circ 30'$ .

Рисунок-3.1 - Схема роботи роліка при обкатуванні

Площадка нерухливого контакту ролика з деталлю в загальному випадку має форму еліпса зі співвідношенням вісей, яке залежать від геометричних розмірів деталі  $D_d$  і ролика  $D_p$ . Як показали численні виміри відбитків роликів, отримані в різних умовах,

відношення  $\frac{b_o}{a_o}$  визначене по формулах рішення контактної задачі теорії пружності,

незначно відрізняється від цього відношення й при пластичній деформації, незважаючи на те, що абсолютні розміри вісей відбитка, як правило, набагато більше й визначаються не пружними характеристиками, а твердістю оброблюваного матеріалу.

Величина робочого зусилля обкатування може бути визначена з рівняння Мейера, що зв'язує силу вдавлення кульки  $P_w$  із діаметром відбитка при вимірі твердості:

$$\varphi, \quad (3.1)$$

де  $t$  - залежить від діаметра кульки  $D_w$  і властивостей оброблюваного матеріалу;

$n$  - залежить від здатності матеріалу до наклепу;

$d_w$  - діаметр відбитка;

$\varphi$  - кут вдавлення кульки.

При зміні діаметра кульки, але при збереженні геометричної подоби відбитків величина зусилля змінюється пропорційно площі відбитка  $F_w$ . У загальному випадку контакту ролика й деталі, при еліптичній формі відбитка, умова подоби замінена рівністю середнього кута вдавлення

$$(3.2)$$

де  $\varphi_a$  - кут вдавлення ролика в осьовому перерізі;

$\varphi_b$  - кут вдавлення ролика в радіальному перетині.

При цьому з урахуванням рівняння Мейера зусилля вдавлення ролика  $P_1$  яке створює відбиток із площею  $F$ , буде дорівнювати

$$P_1 = P_i \frac{F}{F_i} = 4mD_i^{n-2} \sin^2 \varphi_a \cdot \sin^{n-2} \frac{b_o}{a_o} r^2$$

Величина постійних  $m$  і  $n$  визначається дослідним шляхом. Для більшості конструкційних сталей середнє значення показника  $n$  може бути прийнято рівним 2,3. Якщо виділити в останній формулі величину, що залежить від геометричних розмірів деталі й ролика, і підставити значення  $\varphi_a = 2^\circ 30'$  і  $n = 2,3$ , робоче зусилля обкатування визначиться як добуток:

$$P = k \cdot P_1 \quad (3.3)$$

де  $k$  - коефіцієнт, що залежить від твердості оброблюваного матеріалу;

$P_1$  - приведене зусилля, що залежить від розмірів деталі й ролика.

Графік залежності приведеного зусилля від геометричних величин наведений на рисунку 3.2. Він охоплює всі можливі сполучення розмірів обробленої деталі й ролика. Графік дає величину приведеного зусилля, що може бути прийняте як робоче зусилля для низьковуглецевих сталей ( $k=1$ ).




Рисунок-3.2 - Графік для визначення зусилля обкатування

У випадках обробки інших сталей, робоче зусилля визначається відповідно до формули  $P = k \cdot P_1$  при цьому коефіцієнт  $k$  береться по емпіричній залежності;

$$k = 0,01 (HB - 40), \quad (4.4)$$

де  $HB$  — твердість по Бринеллю.

На поверхні обробленої деталі утворюється відбиток ролика, що відповідає прийнятій умові  $\varphi_a = 2^\circ 30'$ . Розмір його в напрямку осі деталі:

$$2a = 2r \sin \varphi_a = 0,087r$$

Цей розмір характеризує не тільки нерухливий контакт ролика з деталлю, але може бути прийнятим, з малою похибкою, і за ширину кільцевого сліду, що утвориться на поверхні деталі при її обертанні.

При вмиканні подачі супорта слід ролика набуває гвинтову форму, і на поверхні деталі залежно від величини подачі створюється відповідний профіль мікронерівностей. Висота мікронерівностей при цьому.

$$R_z = r - \frac{\sqrt{4r^2 - s^2}}{2}$$

Приймаючи  $R_z$  рівним граничній висоті мікронерівностей необхідного класу шорсткості  $R_z'$ , можна розрахувати величину припустимої подачі по формулі:

$$s_{\text{пач}} = 2\sqrt{2r \cdot R_z' - (R_z')^2} \approx 2,82\sqrt{r \cdot R_z'}$$

У тих випадках, коли підготовлена поверхня має малу вихідну шорсткість, дійсна висота мікронерівностей при обкатуванні відповідає розрахункової. При обкатуванні деталей, що мають вихідну поверхню, підготовлену із шорсткістю  $R_z'$  4—7 класів чистоти (ГОСТ 2789—59) величина робочої подачі, що розрахована по формулі, коректується. Залежно від необхідного класу чистоти подача зменшується на 20% для одержання сьомого класу чистоти й на 40% для одержання восьмого або дев'ятого.

Залежно від вихідної шорсткості поверхні прийнята величина перекриття подачі шириною контактного сліду ролика 2а. Для поверхонь, оброблених не гірше п'ятого класу чистоти, прийняте відношення  $\frac{2a}{s}$  не краще - 1,5 для зменшення шорсткості поверхні на один клас, не менш 3 — на два класи й не менш 6 — на три класи.

Обкатування деталей, що мають вихідну шорсткість поверхні четвертого класу чистоти, при необхідності одержати сьомий клас вимагає подальшого збільшення перекриття, що забезпечується збільшенням числа проходів до 2 і 3. Величини подач і числа проходів, розраховані з урахуванням зазначених корективів, наведені в таблиці 3.1.

У таблиці врахована також кількість роликів для багаторолікових пристосувань. Застосування таких пристосувань дозволяє в деяких випадках збільшити подачу за рахунок компенсації необхідної величини перекриття.

У таблиці врахована також кількість роликів для багаторолікових пристосувань. Застосування таких пристосувань дозволяє в деяких випадках збільшити подачу за рахунок компенсації необхідної величини перекриття.

Для одержання точних розмірів особливо велика роль шорсткості поверхні, підготовленої під обкатування. Крім саме висоти мікронерівностей  $R_z'$  на зміну розміру впливає й спосіб обробки під обкатування. Це пов'язано, можливо, з особливостями мікропрофілю поверхонь після різних способів обробки різанням. У таблиці 3.2 наведені величини зміни розмірів деталей при обкатуванні після шліфування й точиння звичайним і широким різцем.

Таблиця 3.1

Профільний радіус роліка, $r$ , мм	при віхідній шорсткості поверхні $R_z'$ , для класов чистоти													
	$4$ $Rz \leq 32-40$		$4$ $Rz \leq 20-32$		5	6	5	6	6	7				
	при кількості роликів в пристосуванні													
	1	2	3	1	2-3	1	2-3	1-3	1	2-3	1-3	1	2-2	1-3
10				0,15		0,29	0,56	0,15	0,30	0,15	0,21			
12,5				0,18		0,37	0,64	0,18	0,34	0,18	0,24			
16				0,23		0,47	0,72	0,23	0,39	0,23	0,27			
20				0,29		0,58	0,80	0,29	0,42	0,29	0,30			
25				0,37		0,83	0,88	0,37	0,48		0,35			
32				0,47		0,94	1,00	0,47	0,54		0,39			
40				0,58			1,12	0,58	0,60		0,43			
50				0,74			1,24		0,66		0,48			
63				0,92			1,40		0,72		0,54			
80				1,17			1,60		0,84		0,60			
100				1,45			1,80		0,96		0,66			
125				1,80			2,00		1,05		0,75			
160					2,25				1,23		0,85			
200					2,55				1,35		0,95			
Кількість проходів, $i$	3	2	1	2					1					

Таблиця 3.2

Засіб попередньої обробки	Шорсткість підготовленої поверхні $R_z'$ , клас чистоти	Зміна діаметра валу після обкатки, мм
Точіння	4	0,03-0,06
	5	0,02-0,04
	6	0,01-0,02
Шліфування	5	0,01-0,03
	6	0,005-0,015
Точіння широким різцем	5	0,01-0,02
	6	до 0,01

Поганки форми - овальність, конусність, перекоси обкатуванням виправити не можна. Їхня величина звичайно зберігається в тих же межах, що й до обкатування.

Все сказане щодо точності обкатування справедливо при обробці жорстких деталей, коли деформація під дією застосовуваних робочих зусиль локалізується в тонкому поверхневому шарі металу. При обкатуванні валів з більшим відношенням довжини до діаметра, тонкостінних циліндрів і ін. необхідно зважати на можливість перекручування їхньої форми й відповідно знижувати величину зусилля або вживати заходів для збільшення жорсткості деталей. Треба також враховувати можливість зростання деформації під роликом поблизу торців, виточень і т.п. Ці особливості доводиться враховувати при розробці технології обкатування конкретних деталей.

## Висновки

Запропонований проект технологічного процесу дозволяє максимально ефективно здійснити підготовку серійного виробництва деталі «Вісь» з річною програмою випуску 312 штук.

Зважаючи на габарити деталі і її експлуатаційні властивості, багато уваги приділено способу отримання заготовки, а також застосовано обробку галтелей вісі методом пластичного деформування. Ці питання розглянуті в спеціальному розділу кваліфікаційної роботи. Коефіцієнт використання матеріалу – 0,82

Для виконання річної програми запуски будуть здійснюватися раз на два тижні, а партія деталей у 12 штук буде оброблена максимально за три зміни Тому задіяні універсальні токарно-револьверні верстати і верстати з ЧПК. На оздоблювальних операціях використовуються круглошлифувальні напівавтомати. Це дозволило підвищити продуктивність обробки.

Для підвищення продуктивності технологічного проектування на етапі розробки конструкторської та технологічної документації використовувалися автоматизовані бази даних для призначення режимів різання, кодування технологічної інформації

## Список посилань

1. ГОСТ 7062-79 Поковки из углеродистой и легированной стали, изготавляемые ковкой на прессах «Припуски и допуски».
2. Кащук В.А., Ворещагин А.Б. Справочник шлифовщика. – М.: Машиностроение, 1988, 480 с.
3. Кодирование технологической информации: Справочное пособие/ Сост. С.Г.Пиньковский, В.Г.Олейниченко – Днепропетровск: НГУ, 2003.-24с.
4. Комплектность и правила заполнения бланков технологических документов: Методическое пособие для самостоятельной работы/ Сост. С.Г.Пиньковский, В.И.Холоша, Ю.Г.Кравченко – Днепропетровск: НГУ, 2004.-34с.
5. Кузнецов В.И., Маслов А.Р., Байков А.Н. Оснастка для станков с ЧПУ Справочник. – М.: Машиностроение, 1983, 359 с.
6. Марочник сталей и сплавов / Под ред. В.Г.Сорокина – М.: Машиностроение, 1989
7. Металлообрабатывающий твердосплавный инструмент: Справочник / В.С.Самойлов, Э.Ф.Эйхман, В.А.Фальковский и др. – М.: Машиностроение, 368 с.
8. Обработка металлов резанием. Справочник технолога / Под ред. А.А.Панова. - М.: Машиностроение, 1988, 736 с.
9. Общемашиностроительные нормативы времени вспомогательного, на обслуживание рабочего места и подготовительно-заключительного для технического нормирования станочных работ.- М.: Машиностроение. 1974.
10. Отделочные операции в машиностроении: Справ/ П.А.Руденко, М.Н.Шуба, В.А.Огнивец и др.-К.:Техника, 1990.-150 с.
11. Прогрессивные режущие инструменты и режимы резания металлов. Справочник / Под ред. В.И.Баранчикова . - М.: Машиностроение, 1990, 399 с.
12. Руденко П.А., Харламов Ю.А. Проектирование и производство заготовок в машиностроении. Киев.: Вища школа, 1991
13. Справочное пособие по назначению операционных припусков на механическую обработку табличным методом / Сост.: С.Г. Пиньковский, Ю.Г.Кравченко, В.Г.Олейниченко – Днепропетровск: НГАУ, 2002.-15с.
14. Справочник технолога-машиностроителя 4-е изд. / Под ред. А.Г.Косиловой и Р.К.Мещерякова. - М.: Машиностроение, 1985. Т.1.
15. Справочник технолога-машиностроителя 4-е изд. / Под ред. А.Г.Косиловой и Р.К.Мещерякова. М.: Машиностроение, 1985. Т.2.
16. Технология машиностроения (специальная часть): Учебник для машиностроительных специальностей вузов / А.А.Гусев, Е.Р.Ковальчук, И.М.Колесов и др.- М.: Машиностроение, 1986, 480 с.

# Додаток А

		Позначення	Найменування	Кіл. аркуш	Примітки
1					
2			<u>Документація</u>		
3					
4	A4	TMM.KRB-20.XX.00 ПЗ	Пояснювальна записка	40	
5	A4	02070743.01140.01301	Комплект техдокументації	29	
6			Презентаційні матеріали		E-файл
7					
8			<u>Графічні матеріали</u>		
9					
10	A1	TMM.KRB-20.XX.01	Вісь	1	РК
11	A2	TMM.KRB-20.01.02	Вісь (заготовка)	1	РК
12	A1	TMM.KRB-20.01.03	Налагодження технологічне оп.20	1	
13	A1	TMM.KRB-20.01.04	Налагодження технологічне оп.30	1	
14	A2	TMM.KRB-20.01.05	Налагодження технологічне оп.40	1	
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
Зм.	№ Докум.	Підпис	Дата	TMM.KRB-20.XX.00	
Розроб.	Рибаченко			Літ	Аркуш
Керівник	Піньковський				Аркушів
					1
Н.контр.				Відомість матеріалів кваліфікаційної роботи	
Затв.	Проців				

*Додаток Б*

*Відгук керівника кваліфікаційної роботи*

*Department of Materials Science and Mechanical Engineering Technologies*

НТУ «ДП»	ТММ.ОГПБ.20.01.01																		
		Вісів																	

«Затверджено»

Головний інженер ( )  
« » 20 р.

# ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПРОЦЕС

## МЕХАНІЧНОЇ ОБРОБКИ

Колісна пара

ПОГОДЖЕНО:

Метрол. контроль \_\_\_\_\_ ( )  
Вед. технолог \_\_\_\_\_ ( )  
Н. контроль \_\_\_\_\_ ( )  
Акт № \_\_\_\_\_ від « » 20 р.

Гол. спеціаліст \_\_\_\_\_ ( )  
Нач. техбюро \_\_\_\_\_ ( )  
Розробник \_\_\_\_\_ ( Рибаченко )  
Підпис \_\_\_\_\_

Дубл.		
Зам.		
Подл.		

Зм.	Арк.	№ Докум.	Підпис	Дата	Зм.	Арк.	№ Докум.	Підпис	Дата
Розроб	Рибаченко			НТУ «ДП»		ТММ.ОППБ.20.01.01			02070743.01140.01301
									02070743.10140.
Н. контр.									00001

М01 Сталь 40Х ГОСТ 4543-71 / Штампування ГОСТ 8479-70

М02								М03							
A	Цех	Код	ОВ	МД	ОН	Нро звх..	КВМ	Код загот.	Профіль та розміри	КД	МЗ				
Б		-	K2	650	1	860	0,82	Локовка	Ø251 × 2575	1	791				
												Означення документа			
A	13	1	1	05	4221, Горизонтально-різочна			СМ	Проф.	P	УП	КР	КОВД	ОН	ОП
Б	04	041161; 2A635						-	18235	6	-	1	1	26	0,81
															Кшт
															Тпз
															Тшт
A	06	13	1	4	10	4117, Токарна з ЧПК									
Б	07	041171; 1732Г													
A	09	13	1	5	15	4117, Токарна з ЧПК									
Б	10	041171; 1732Г													
A	12	13	1	9	20	4233, Токарна з ЧПК									
Б	13	041162; 1740РФ3													
A	15	13	1	16	25	4131, Круглошлифувальна									
Б	16	041319; 3M193													

Дубл.
Зам.
Годн

TMN.077Б.20.01.01  
02070743.10140.  
00001

01 А 02 1.3 1 21 30 4118 Специальна токарна 02070743 60140 000006: NOT 1-5

*02070743. 60140. 00007; МОТ 3-1*

07  
Mechanics  
2010, 2012, 2013

A	08	13	1	26	40	4131, Кръглишвили Увалібна	0201043.00140.00008, №УІ 3-1
B	09	041312; 3M175					

10 А 11 13 1 29 45 0260, Контрольна 02070743.30103.00009

Glossary

channel

3

Дубл.							
Зам.							
Подпл.							

Розроб. Рибаченко  
Найменування операції НТУ «ДП» ТММ.ОППБ.20.01.01

Зм. Арк. № Докум. Підпис Дата Зм. Арк. № Докум. Гідніс Дата

02070743.10140.00001 3 1

Н. контр.

Вісь

Матеріал

Сталь 40Х

Позначення програми

Тов. 207-217 НВ

Кг 650

∅251×2575

1

М3 КОВД

3ОР

2-5% емульсія НГЛ-205

791 1

С2

32

32

32

32

32

32

Дубл.							
Зам.							
Подпл.							

О 01 1. Встановити, закрепити та знятии деталь

Т 02 293321, Комплект призм та прижимів універсальних

Позиція 1

03

04 2. Фрезерувати торець, витримуючи розмір 1

Т 05 291231, Оправка 6620-0219 ГОСТ 13041-83; 282143, Фреза 2214-0171 Т5К10 ГОСТ 9473-80

Р 06 - 315 210 18 1 100 125 123,6

О 07 3. Тоҷити, витримавши розміри 5, 11, 13

Т 08 281132, Різець 2112-0073 Т5К10 ГОСТ 18880-73; 414000, Штангенглибиномір мод. БВ-6232 ТУ 2-034-620-84

Р 09 - 207 11 5 5 56 100 65,0

О 10 4. Фрезерувати паз, витримавши розміри 9, 17, 20

Т 11 291431, Втулка 6100-0147 ГОСТ 13598-85; 282274, Фреза 2223-0019 ГОСТ 17026-71; 417000, Шаблон

Р 12 - 40 186 11 1 120 400 50,2

Р 13 -

2,3 1,55

3,5 0,98

3,5 0,98

2,3 1,55

2,3 1,55

2,3 1,55

2,3 1,55

2,3 1,55

2,3 1,55

Дубл.											
Зам.											
Подл.											
P											
O 01	5. Фрезерувати фаски з обох сторін паза, витримавши розмір 18										
T 02	291431, Втулка 6100-0206 ГОСТ 13598-85; 282464, Зенківка 2353-0135 ГОСТ 14953-80; 417000, Шаблон										
P 03	-	36	160	2	2	227	315	39,6			
O 04	6. Свердлити отвори, витримавши розміри 2, 3							2,3	0,46		
T 05	291431, Втулка 6100-0222 ГОСТ 13598-85; 282412, Свердло 2301-0039 ГОСТ 10903-77; 414000, Капібр-пробка 8133-0926 Н14										
P 06	-	12	37	6	1	80	800	30,1			
O 07	7. Фрезерувати отвори, витримавши розміри 7, 9, 17							2,0	0,36		
T 08	282161, Фреза 2223-0557 ГОСТ 20538-75										
P 09	-	70	11,5	15	1	32	100	22,0			
O 10	8. Зенкувати конічну поверхню до діаметру 40,0,62 ММ, витримавши розмір 12							2,0	0,13		
T 11	291431, Втулка 6100-0206 ГОСТ 13598-85; 282464, Зенківка 2353-0146 ГОСТ 14953-80; 417000, Шаблон										
P 12	-	40	8	16	1	60	100	12,6			
O 13	9. Зенкувати конічну поверхню, витримавши розміри 8, 10							2,0	0,25		
T 14	291431, Втулка 6100-0229 ГОСТ 13598-85; 282464, Зенківка 2353-0124 ГОСТ 14953-80; 417000, Шаблон										
P 15	-	30	16	18	1	64	160	15,1			
O 16	10. Свердлити два отвори, витримавши розміри 22, 23 ( $\varnothing 14^{+0,4}$ )							2,5	1,78		
T 17	291431, Втулка 6100-0228 ГОСТ 13598-85; 282412, Свердло 2301-0505 ГОСТ 2092-77; 414000, Капібр-пробка 8133-0928 Н14										
P 18	-	14	56	7	2	63	630	27,7			

Дубл.	Зам.	Подл.	Зм.	Арк.	№ Докум.	Підпис	Дата	Зм.	Арк.	№ Докум.	Підпис	Дата






P												
01												
02	11. Зенкувати фаски в ділянках отворах, витримавши розмір 19											
T 03	291431, Втулка 6100-0229 ГОСТ 13598-85; 282464, Зенківка 2353-0135 ГОСТ 14953-80; 417000, Шаблон											
P 04	-	18	2,0	2,2	2	31,5	630	35,6				
O 05	12. Нарізати різьбу в ділянках отворах, витримавши розміри 21, 23											
T 06	291144, Патрон 191221053 ТУ 035-681-79; 291431, Втулка 6100-0207 ГОСТ 13598-85;											
T 07	283231, Мітчик 035-2620-0546 ОСТ 2 Н 52-1-74; 415000, Пробка 8221-3067 7Н ГОСТ 17758-72											
P 08	-	16	56x2	-	2	2 міл/об	315	15,8				
09												
O 10	13. Повернути стілп на 180°											
11												
O 12	14. Повторити переходи 2-12											
13												
14												
15												
16												
17												
18												

Позиція 2

Дубл.	
Зам.	
Подл.	


Розроб.	Рибаченко	НТУ «ДП»	ТММ.ОППБ.20.01.01	02070743.60140.00001	2	1
Зм.	Арк.	№ Докум.	Підпис	№ Докум.	Ліценс	Дата
Н. контр.						

## ПОЗИЦІЯ 1




A (...)

12,5 / ( √ )



A (...)




Дубл.	
Зам.	
Подл.	

Зм..	Арк.	№ Докум.	Підпис	Дата	Зм..	Арк.	№ Докум.	Підпис	Дата
							02070743.60140.00001	00001	05.07.2014

A-A (....)

## ПОЗИЦІЯ 2



Дубл.	
Зам.	
Подп.	


Зм.	Арк.	№ Докум.	Підпис	Дата	Зм.	Арк.	№ Докум.	Підпис	Дата
Розроб	Рибаченко				НТУ «ДП»		ТММ.ОППБ.20.01.01		02070743.10140.00001

Н. контр.	Найменування операції	Матеріал	Твердість	ОВ	МД	Профіль та розміри	М3	КОВД	Вісъ	
									To	Td
	Сталь 40Х	207-217 НВ	кг	650	Ø251×2520	765	1			
	Позначення програми									
P	-	43,84	15,6	120	65,95	2-5% эмульсия НГЛ-205				
R		D або В, мм	L, мм	t, мм	i	S, мм/хв	n, об/хв	V, м/хв.		15,6


O 01	1. Встановити деталь в центрах та зняти									
T 02	292269, Пристрій поводковий; 292153, Центр А-1-6-У ГОСТ 8742-75									
03			Позиція копіра №1							
O 04	2. Точити з «перескоком» обі конічні поверхні, витримавши розміри 1-6									
T 05	281132, Різець 2102-0196 Т5К10 ГОСТ 21151-75, тип1									
P 06		1	251	295+508	16	1	35	89	70,1	
07			Позиція копіра №2							
O 08	3. Точити, витримавши розміри 7-14									
P 09		1	251	1250	6	1	45	89	70,1	
10			Позиція копіра №3							
O 11	4. Точити, витримавши розміри 15-25									
T 12	281132, Різець 2101-0972 Т15К6 ГОСТ 20872-80, тип4; 414000, ШЦ-II-250-0,05 ГОСТ 166-89; 417000, Комплект шаблонів									
P 13		2	234	1250	6	1	108	180	132,2	

Дубл.								
Зам.								
Подп.								
Разроб.	Рибаченко							
		НТУ «ДП»						
			ТММ.ОГППБ.20.01.01					
Н. контр.				Вісів				
					13	1	4	10

## ПОЗИЦІЯ 1



## ПОЗИЦІЯ 2




Дубл.	
Зам.	
Подл.	

Зм.	Арк.	№ Докум.	Лідніс	Дата	ЗМ.	Арк.	№ Докум.	Лідніс	Дата

7ММ.ОППБ.20.01.01	00002	10
02070743.60140.00002	02070743.20140.	00002

### Позиция 3



Дубл.								
Зам.								
Подл.								

TMM.OГППБ.20.01.01

00002

10

02070743.20140.

00002


3

02070743.60140.00002

3

Дубл.														
Зам.														
Подп.														
Розроб.	Рибаченко			НТУ «ДП»		TММ.ОППБ.20.01.01				02070743.10140.00001	1	1	Дата	
Н. контр.													02070743.60140.00003	
<i>Вісъ</i>										13	1	5	15	
Найменування операції	Матеріл	Твердість	OB	MД	Профіль та розмір		M3	KовД						
<b>Токарно-копировальна</b>	<b>Сталь 40Х</b>	<b>207-217 НВ</b>	<b>К2</b>	<b>650</b>	<b>Ø251×2520</b>		<b>705</b>	<b>1</b>						
Обладнання, система ЧПК	Позначення програмами	T <sub>0</sub>	T <sub>0</sub>	T <sub>nз</sub>	T <sub>тим</sub>		30Р							
1732Г	-	52,90	15,6	120	75,02									
P	ПІ	D або В, мм	L, мм	t, мм	i	S, мм/хв	n, об/хв	V, м/хв						
O 01	1. Встановити деталь в центрах і зняти								15,6					
T 02	292269, Пристрій поводковий; 292153, Центр А-1-6-У ГОСТ 8742-75													
T 03	<b>Позиція копіра №1</b>													
O 04	2. Точити з «перископом» дві конічні поверхні, витримавши розміри 1-6									0,9	10,69			
T 05	281132, Різець 2102-0196 Т5К10 ГОСТ 21151-75, тип1													
P 06	1	251	370+480	16	1	35	89	70,1						
P 07	<b>Позиція копіра №2</b>													
O 08	3. Точити, витримавши розміри 7-14									0,9	27,89			
P 09	1	251	1255	6	1	45	89	70,1						
P 10	<b>Позиція копіра №3</b>													
O 11	4. Точити, витримавши розміри 15-25									0,9	11,62			
T 12	281132, Різець 2101-0972 Т15К6 ГОСТ 20872-80, тип4; 414000, ШЦ-II-250-0,05 ГОСТ 166-89; 417000, Комплект шаблонів													
P 13	2	234	1255	6	1	108	180	132,2						

ПОЗИЦІЯ 1




Дубл.	
Зам.	
Подп.	

Зам.	Арк.	№ Докум.	Лідлус	Дата	Зм.	Арк.	№ Докум.	Лідлус	Дата	Зм.	Арк.	№ Докум.	Лідлус	Дата

ТММ.ОППБ.20.01.01

02070743.20140.  
00003

15

**Позиція 2**

\* Розмір для справки


Дубл.			
Зам.			
Подл.			

Зм.	Арк.	№ Докум.	Підпис	Зм.	Дата	Зм.	Арк.	№ Докум.	Підпис	Зм.	Дата

7ММ.ОППБ.20.01.01

02070743.20140.00003

3

**ПОЗИЦІЯ 3**

Дубл.	
Зам.	
Подп.	

Зм.	Арк.	№ Докум.	Підпис	Дата	Зм.	Арк.	№ Докум.	Підпис	Дата
Розроб.	Рибаченко				НТУ «ДП»		ТММ.ОППБ.20.01.01		02070743.10140.00001

Н. контр.	Найменування операції	Матеріал	Твердість	ОВ	МД	Профіль та розміри	М3	КОВД	Вісь	
									To	Td
	Сталь 40Х	207-217 НВ	кг	650	Ø230×2520	672	1			
	Позначення програми									
	1301-20	91,12	15,6	210	118,44	2-5% емпульсія НГЛ-205				
P	П	D або В, мм	L, мм	t, мм	i	S, мм/об	n, об/хв	V, м/хв		

15,6

О 01 1. Встановити деталь у центрах та зняти

Т 02 292269, Пристрій поводковий; 292153, Центр А-1-6-У ГОСТ 8742-75

03

О 04 2. Точити за програмою, витримавши розміри 1-5, 13(566±0,55), 15(299±0,65), 18(65-0,74), 32 0,3 33,29

Т 05 291411, Різцетримач 191711048 ОСТ2 У16-2-78; 281133, Різець 2103-0726 ГОСТ 20872-80

Р 06 1 230 1265 1,37 1 38 250 180,6

О 07 3. Точити за програмою, витримавши р-ри 5-8, 9(299±0,65), 10(53±0,6), 11(1221<sup>+1,5</sup>), 12(266±0,65), 46(65-0,74), 42 0,3 22,42

Т 08 291411, Різцетримач 191711047 ОСТ2 У16-2-78; 281133, Різець 2103-0725 ГОСТ 20872-80

Р 09 2 230 1270 1,37 1 38 250 180,6

О 10 4. Точити за різьбову канавку, витримавши розміри 16-18, 20, 21, 31 0,5 1,27

Т 11 291411, Різцетримач 191711048 ОСТ2 У16-2-78; 281223, Різець К.01.4525.000-01 ВНИИ; 417000, Шаблон

Р 12 3 180 19 5 - 15 150 84,8

13

Дубл.	
Зам.	
Подл.	

	Зам.	Арк.	№ Докум.	Підпись	Дата	Зам.	Арк.	№ Докум.	Підпись	Дата

0 01 5. Точити різьбу, витримавши розмір 32

T 02 291411, Різцетримач 191711048 ОСТ2 У16-2-78; 281433, Різець К.01.4526.01-05 ВНИИМ;

T 03 415000, Кільце 8212-0318 6g ГОСТ 17765-72; 415000, Кільце 8223-1318 6g ГОСТ 17762-72;

P 04 4 170 116 7 3 мм/об 200 106,8

05

O 06 6. Точити зарезьбову канавку, витримавши розміри 41, 43-47

0,5 1,27

T 07 291411, Різцетримач 191711047 ОСТ2 У16-2-78; 281223, Різець К.01.4525.000 ВНИИМ; 417000, Шаблон

P 08 5 180 19 5 - 15 150 84,8

09

O 10 7. Точити резьбу, витримавши розмір 42

0,7 0,86

T 11 291411, Різцетримач 191711047 ОСТ2 У16-2-78; 281433, Різець К.01.4526-04 ВНИИМ;

P 13 6 170 116 7 3 мм/об 200 106,8

14

O 15 8. Точити галтели 1, 2, 3, витримавши розміри 12-14, 19, 23-30, 32-40, 48

0,7 16,45

T 16 291411, Різцетримач 191711047 ОСТ2 У16-2-78; 281132, Різець 2101-0973 ГОСТ 20872-80; 417000, Комплект шаблонів

P 17 8 210 362 0,5 1 22 315 207,7


18

19

Дубл.			
Зам.			
Подп.			

Розроб	Рибаченко	НТУ «ДП»	ТММ.ОППБ.20.01.01
Н. контр.			

Номер






ГОСТ 3.1105-84  
Форма ф7а

Дубл.							
Зам.							
Подл.							
Зм.	Арк.	№ Докум.	Лідлус	Дата	Зм.	Арк.	№ Докум.

02070743.60146.00004 2

TMM.OППБ.20.01.01

02070743.20146.00004 20

*A (2,5:1)**B (2,5:1)**Г (2,5:1)*


Дубл.		
Зам.		
Подл.		

Зм.	Арк	№ Докум.	Лідлус	Дата	№ зм.	Арк	№ Докум.	Лідлус	Дата

02070743.60146.00004	3
----------------------	---

ТММ.ОППБ.20.01.01  
00004

02070743.20146.  
00004



Дубл.	
Зам.	
Подл.	

Разраб	Рибаченко	НТУ «ДП»	ТММ.ОППБ.20.01.01	02070743.10140.00001	1	1
--------	-----------	----------	-------------------	----------------------	---	---

Н. контр.	Найменування операції	Матеріал	Твердість	ОВ	МД	Профиль і розміри	M3	КОВД
	Круглошлифувальна	Сталь 40Х	207-217 НВ	кг	650	Ø230×2520	652	1
	Обладнання, система ЧПК	Позначення програми	To	Td	Tn3	Тит	ЗОР	
	3M193	-	112,1	15,6	45	134,31	2-5% змін	НГЛ-205

P	П	D або В	ММ	L, ММ	t, ММ	i	S, мм/об/ход	n, об/хв	V, м/хв
---	---	---------	----	-------	-------	---	--------------	----------	---------

О 01 1. Встановити деталь у центрах та зняти

Т 02 292269, Пристрій поводковий; 292153, Центр А-1-6-У ГОСТ 8742-75

03

О 04 2. Шліфувати поспільовно обі щийки, витримавши розміри 1, 5

Т 05 284122, Круг ПП 750x80x305 24A 40 СТ1 К8 ГОСТ 2424-83; 414000, Калібр-скоба 8113-0369 h8 ГОСТ 16775-93

Р 06 - 180 210 0,16 - 0,002 105 60

07

О 08 3. Шліфувати поспільовно обі щийки, витримавши розміри 2, 4

Т 09 414000, Калібр-скоба 8113-0509 i8 ГОСТ 18365-93

Р 10 - 228 380 0,71 - 0,003 85 60


О 11 4. Шліфувати еїмку, витримавши розміри 3

Т 12 414000, Калібр-скоба 8113-0504 h9 ГОСТ 18365-93

Р 13 - 200 915 0,78 - 0,003 95 60

OK

Дубл.		Зам.		Арк		№ Докум.		Лідліс		Дата	
Подп.			<th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th>								
Розроб.	Рибаченко					НТУ «ДП»					
Н. контрол.											





Дубл.	Зам.	Подл.	Зм.	Арк.	№ Докум.	Підпис	Дата	Зм.	Арк.	№ Докум.	Підпис	Дата
Розроб.	Рибаченко		НТУ «ДП»		ТММ.ОППБ.20.01.01					02070743.10140.00001	1	1
Н. контр.											02070743.60140.00006	

Р	Найменування операції	Матеріал	Твердість	ОВ	МД	Профіль та розміри	М3	КОВД	Вісь			13	1	21	30
									Спеціальна токарна	Сталь 40Х	207-217 НВ	кг	650	Ø230×2520	650
P	Обладнання, система ЧПК	Позначення програми	T <sub>0</sub>	T <sub>Ø</sub>	T <sub>Лз</sub>	Тит		30Р							
	1835	-	50,0	15,6	30	68,82									
			ПІ	D або В, $\text{мм}$	L, $\text{мм}$	t, $\text{мм}$	i	S, $\text{мм}^2$	n, об/хв	V, $\text{м}/\text{хв}$					
O 01	1. Встановити деталь у центрах та зняти						15,6								
T 02	292269, Пристрій поводковий; 292153, Центр А-1-6-У ГОСТ 8742-75; 293151, Люнет														
O 03															
O 04	2. Полірувати галтели						3,2	14,0							
T 05	293156, Пристрій поліровальний; 284164, Круг ПЛ 250x75x20 ЭБ32 З СМ1 ГОСТ 2424-83														
P 06			-	225	315	0,005	2	45	63	50					
O 07															
O 08	3. Обкатати галтели						6,5	26,3							
T 09	291419, Голівка ролікова ГОСТ 16343-70; 291333, Державка ГОСТ 16340-70; Ролик 150 ГОСТ 16344-70														
P 10			-	225	315	0,005	2	24	180	125					
11															
12															
13															




Дубл.	
Зам.	
Подл.	

Розроб.	Рібаченко	Зм.	Арк	№ Докум.	Підпис	Дата	Зм.	Арк	№ Докум.	Підпис	Дата
Н. контрол.											

НТУ «ДП»	ТММ.ОППБ.20.01.01
Вісъ	

*Г (2,5:1)*


Розміри для обробки

*B (2,5:1)**Б (2,5:1)**A (2,5:1)*

Дубл.	Зам.	Подл.	Зм.	Арк.	№ Докум.	Лідовис	Дата	Зм.	Арк.	№ Докум.	Лідовис	Дата
Розроб.	Рибаченко				НТУ «ДП»		ТММ.ОППБ.20.01.01			02070743.10140.00001	1	1
Н. контр.	Найменування операції				Матеріал		Твердість	ОВ	МД	Профіль та розміри	M3	КОВД
	Круглошлифовальна				Сталь 40Х		207-217 НВ	кг	650	Ø230×2520	650	1
	Обладнання, система ЧПК				Позначення програми		T <sub>0</sub>	T <sub>0</sub>	T <sub>0</sub>	Тит	ЗОР	
3M193	-				41,6	15,6	45	61,71	2-5% эшульсия НГЛ-205			
R	P				Діаметр, мм	L, мм	t, мм	i	S, мм/об	n, об/хв	V, м/хв	
O 01	1. Встановити деталь у центрах та зняти									15,6		
T 02	292269, Пристрій поводковий; 292153, Центр А-1-6-У ГОСТ 8742-75; 293151, Люнет											
O 03												
O 04	2. Шліфувати послідовно врізанням дві конічкові ступені, витримавши розміри 1, 5									0,8	1,0	
T 05	284122, Круг ПЛ 750x40x305 24A 40 СТ1 K8 ГОСТ 2424-83; 414000, Калібр-скоба 8113-0411 h8 ГОСТ 18365-93											
P 06	-											
O 07												
O 08	3. Шліфувати послідовно врізанням дві ступені галтелей, витримавши розміри 2, 4									0,8	3,2	
T 09	414000, Калібр-скоба 8113-0506 s6 ГОСТ 18365-93											
P 10	-											
O 11	4. Шліфувати ступінь найбільшого діаметру, витримавши розмір 3									2,5	33,5	
T 12	414000, Калібр-скоба 8113-0510 h7 ГОСТ 18365-93											
P 13	-											

Дубл.	
Зам.	
Подл.	


Розроб.	Рибаченко	НТУ «ДП»	ТММ.ОППБ.20.01.01	02070743.60140.00007	1	1
Н. контр.						
Зам.						
Подл.						





ГОСТ 3.1404-86							Форма ф3					
Дубл.	Зам.	Подл.	Зм.	Арк.	№ Докум.	Підпис	Дата	Зм.	Арк.	№ Докум.	Підпис	Дата
Розроб	Рибаченко				НТУ «ДП»		ТММ.ОППБ.20.01.01			02070743.10140.00001	1	1
Н. контр.							Вісъ		13	1	26	40
	Найменування операції		Матеріал		Твердість	ОВ	МД	Профіль та розміри		М3	КОВД	
	Круглошлифувальна		Сталь 40Х		207-217 НВ	Кг	650	Ø230x2520		650	1	
	Обладнання, система ЧПК		Позначення програми		To	T <sup>0</sup> <sub>3</sub>	T <sub>3</sub>	Тит		ЗОР		
P	ЗМ175	-			17,5	15,6	4,5	36,64		2-5% емульсія НГЛ-205		
			ПІ	D або В, мм	L, мм	t, мм	i	S, мм/об	n, об/хв	V, м/хв		
O 01	1. Встановити деталь у центрах та зняти							15,6				
T 02	292269, Пристрій поводковий; 292153, Центр А-1-6-У ГОСТ 8742-75											
03												
O 04	2. Шліфувати поспільовно обі щиїки остаточно, витришавши розміри 1,2							7	10,5			
T 05	284122, Круг ПЛ 750х80х305 24A 25 СТ1 К8 ГОСТ 2424-83; 414000, Калібр-скоба 8113-0419 н6 ГОСТ 18365-93											
P 06		-						180	210	0,05	2	0,001
07												
08												
09												
10												
11												
12												
13												





Дубл.	
Зам..	
Подп.	

Розроб	Рибаченко	НТУ «ДП»	ТММ ОППБ.20.01.01	02070743.60140.00008	1	1
Н. контр.				00008		
Розроб	Рибаченко	НТУ «ДП»	ТММ ОППБ.20.01.01	02070743.60140.00008	1	1






B (Б)




ТММ.07.ППБ 20.01.01					
Группа	Номер	Номер	Номер	Номер	Номер
Группа 1	650	650	650	650	650

ТММ.07.ППБ 20.01.01					
Группа	Номер	Номер	Номер	Номер	Номер
Группа 1	650	650	650	650	650



- \* Радиусы для обработки
- \*\* Геометрия обрабатываемых поверхностей инструментом


1. 207. 217 НВ
2.  $\sqrt{Ra} = \sqrt{Ra_{15}} \cdot \sqrt{\frac{6}{\delta}} = \sqrt{Ra_{15}} \cdot \sqrt{2} = \sqrt{Ra_{12}}$ ,  $\delta = 11.2 - 4.5 = 6.7$
3. Несколько граничных размеров  $H14$ ,  $H14 \pm T14/2$
4. Маркировка тарабриванная. Видимое место по ГОСТ 3281-81



*Операція 20 Токарна з ЧПК*

*Верстам 1740РФ30, СЧПК Н22-1М*


$$T\vartheta = 91,12 \text{ } \theta, \quad T\partial = 15,6 \text{ } x\theta, \quad Tn_3 = 210 \text{ } x\theta, \quad TwK = 118,44 \text{ } \theta$$



## Операція 30, Гнезельна токарна

Верстмат КЖ 1844

$T_0 = 50,8 \times \delta$ ,  $T_{\varnothing} = 15,6 \times \delta$ ,  $T_{h3} = 30 \times \delta$ ,  $T_{shk} = 68,8 \times \delta$



ТММ.ОП.ПБ.20.01.04						
Зм. №	Адм.	М. вимірювання	Під час	Діаметр	Місце	Місце
Р.Розмір	Робота	Під час обробки			-	-
С.Розмір	Під час обробки				-	-
І.Контроль					Діаметр 1	Діаметр 2
ІІ.Контроль					HTU "ГП"	HTU "ГП"