

Реферат

Пояснювальна записка: 50 с., 4 рис., 1 графік, 13 табл., 7 джерел.

Мера роботи: збільшення пропускної здатності шламового відділення фабрики.

У технологічному розділі розглянуто схема збагачення вугілля на Центральній Збагачувальній Фабриці «Павлоградська».

Для збільшення продуктивності фабрики запропоновано в шламовому відділенні використовувати радіальний згущувач з периферичним приводом П-40 та додати ще по одному стрічковому фільтр-пресу на одну схему збагачення.

В економічній частині наведено розрахунок основних техніко-економічних показників роботи за запропонованою схемою збагачення.

**ЦЗФ «ПАВЛОГРАДСЬКА», РЯДОВЕ ВУГІЛЛЯ, ПРОДУКТИВНІСТЬ,
СТРІЧКОВИЙ ФІЛЬТР – ПРЕС, КАМЕРНИЙ ФІЛЬТР – ПРЕС,
ШЛАМИ, РАДІАЛЬНИЙ ЗГУЩУВАЧ.**