

Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет
«Дніпровська політехніка»

Механіко-машинобудівний факультет
(заочна форма навчання)
Кафедра **Технологій машинобудування та матеріалознавства**
(повна назва)

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
кваліфікаційної роботи ступеню магістра

студента **Багатеренко Павла Євгеновича**
(ПІБ)
академічної групи **131м-17з-1**
(шифр)
спеціальності **131 Прикладна механіка**
(код і назва спеціальності)
за освітньо-професійною програмою
Комп'ютерні технології машинобудівного виробництва
(офіційна назва)
на тему **Аналіз оптимальних варіантів автоматизованої токарно-фрезерної обробки деталі за умов використання CAD-CAM систем**

(назва за наказом ректора)

Керівники	Прізвище, ініціали	Оцінка за шкалою		Підпис
		рейтинговою	інституційною	
кваліфікаційної роботи	доц.Дербаба В.А.			
розділів	доц.Дербаба В.А.			
Аналітичний	доц.Дербаба В.А.			
Технологічний	доц.Дербаба В.А.			
Конструкторський	доц.Дербаба В.А.			
Спеціальний	доц.Дербаба В.А.			

Рецензент	
Нормоконтроль	

Дніпро
2018

ЗАТВЕРДЖЕНО:

завідувач кафедри

Технологій машинобудування та матеріалознавства

(повна назва)

В.В. Проців

(прізвище, ініціали)

« _____ » 2018 року

(підпис)

**ЗАВДАННЯ
на кваліфікаційну роботу
ступеню магістр
(бакалавр, спеціаліст, магістр)**

студенту Багатеренко П.Є. **академічної групи** 131м-173-1
(прізвище та ініціали) **(шифр)**
спеціальності 131 Прикладна механіка

за освітньо-професійною програмою
Комп'ютерні технології машинобудівного виробництва
(офіційна назва)

на тему Аналіз оптимальних варіантів автоматизованої токарно-фрезерної обробки деталі за умов використання CAD-CAM систем
 затверджену наказом ректора НТУ «Дніпровська політехніка» від 29.11.18 № 2031-Л

Розділ	Зміст	Термін виконання
Аналітичний	Технологічний контроль робочих креслень деталей та їх вимог	03.09.18-27.09.18
Технологічний	Розрахунок оптимального технологічного процесу виготовлення деталі	28.09.18-20.10.18
Конструкторський	Розрахунок спеціального пристосування	21.10.18-30.10.18
Спеціальний	Оптимізація технології виготовлення деталі за умов CAD/CAM-систем	30.10.18-08.12.18

Завдання видано доц. Дербаба В.А.
(підпис керівника)
(прізвище, ініціали)

Дата видачі 01.09.2018

Дата подання до екзаменаційної комісії 12.12.2018
Прийнято до виконання
(підпис студента)

Багатеренко П.Є.
(прізвище, ініціали)

РЕФЕРАТ

Тема дипломного проекту:

«Аналіз оптимальних варіантів автоматизованої токарно-фрезерної обробки деталі за умов використання CAD-CAM систем».

Розрахунково - пояснівальна записка виконана на 76 аркушах формату А4, складається з 4 розділів. Креслення виконані на 1 аркуші формату А2 і 3 аркушах формату А1. Додатки до розрахунково-пояснювальній записці складають 21 арк. формату А4.

Об'єктом розробки в дипломному проекті є операційні технологічні процеси механічної обробки двох деталей - «Шток».

Мета дипломного проекту - розробка та удосконалення технологічних процесів деталей паливної системи літака з застосуванням прогресивних комп'ютерних CAD / CAM систем і устаткування з ЧПУ.

Методи досліджень, використані в дипломному проекті,

- Тривимірне твердотільне моделювання;
- Аналіз структурних складових технологічного процесу;
- Синтез структурних складових технологічного процесу.

Результати дипломного проектування позитивні:

досягнуто скорочення трудомісткості обробки деталі «Шток» на 33% за рахунок впровадження поєднання ряду операцій в одну і впровадження обробного центру, зміна заводських режимів різання на більш прогресивні, скорочення допоміжного часу.

Новизна розробок полягає в тому, що:

показана інтеграція алгоритму проектування технологій і автоматизованих методів CAD / CAM на основі застосування закладених можливостей в сучасне програмне забезпечення PowerShape і NX Siemens.

Висновки:

Завдання на дипломний проект виконано в повному обсязі і в строк.

Ключові слова:

технологічний процес, шток, верстат з ЧПК, пристосування, інструмент, режими різання, керуюча програма

Зміст

Вступ.....	
1 Аналітичний розділ	
1.1 Технологічний контроль робочих креслень деталей та їх вимог	
1.2 Аналіз технологічності конструкції деталі «Шток».....	
1.3 Аналіз базового технологічного процесу деталі	
2 Технологічний розділ.....	
2.1 Визначення типу виробництва і форми його організації.....	
2.2 Вибір та обґрунтування методу отримання заготовки деталі «Шток».....	
2.3 Вибір методів обробки поверхонь деталей «Шток».....	
2.4 Вибір технологічних баз і розробка маршруту обробки деталі	
2.5 Вибір технологічного обладнання.....	
2.6 Визначення режимів різання.....	
3 Конструкторський розділ.....	
3.1 Проектування верстатного пристосування.....	
3.1.1. Силовий розрахунок пристосування	
3.1.2 Визначення зусилля затиску.....	
3.1.3 Розрахунок параметрів пневматичного циліндра.....	
3.1.4 Розрахунок пристосування на міцність	
4 Спеціальний розділ.....	
Висновки.....	
Література.....	
Додаток 1. Технологічний процес механічної обробки деталі «Шток».....	
Додаток 2. Специфікація верстатного пристосування.....	
Додаток А.....	
Додаток Б.....	

Ізм.	Лист	№ Докум.	Поспис	Дата	Лит.	Лист	Листов
Разраб.	Багатеренко						
Пров.	Дербаба						
H.Контр.							
Утв.	Проців						
Дипломний проект					НТУ «ДП»		

1. АНАЛІТИЧНИЙ РОЗДІЛ

1.1 Технологічний контроль робочих креслень деталей та їх вимог

Деталь «Шток» (рис.1) є складовою шахтної гідравлічної стійки і служить для передачі більшого тиску шахтних порід на вологостійкість. Призначення деталі робить її відповідальною, в зв'язку з чим, на деталь встановлені досить жорсткі допуски на розміри, а також допуски розташування поверхонь.




Рис.1 Тривимірна модель деталі «Шток»

Матеріал деталі сталь 30ХГСА ДСТУ8479-70. Ця марка стали відноситься до категорії «конструкційна легована». Застосовується для створення авіаційних деталей, деталей машинобудування. З цієї сталі роблять вали, осі, фланці, корпуси обшивок, кріплення.

Хімічний склад представлений в таблиці 1.1.1.

Таблиця 1.1.1 - Хімічний склад сталі 30ХГСА

C	Si	Mn	S	P	Cr	Ni	Cu
не більше (у відсотках)							
0,28 – 0,34	0,90 – 1,20	0,80 – 1,10	0,025	0,025	0,80 – 1,10	0,30	0,25

Матеріал відноситься до легованих сталей і має наступні фізико-механічні властивості: $\sigma_{0,2} = 670\text{МПа}$, $\sigma_b = 820\text{МПа}$, $\delta = 12\%$, твердість - 248 - 293НВ. Сталь задовільно обробляється різанням.

Зм	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата	Арк.

Даний вал є цілісною деталлю, і замінити її на збірну конструкцію не доцільно. Креслення виконано з дотриманням всіх вимог ДСТУ. На ньому показані всі необхідні для однозначного розуміння форми деталі види і перетину, а також всі необхідні дані по виконанню деталі. При проектуванні витримані всі стандарти. Дано деталь являє собою тіло обертання. Всі поверхні легко доступні в процесі обробки. На кресленні проставлені всі розміри з допусками і відхиленнями. Параметри шорсткості відповідають точності розмірів.

Основними базовими поверхнями є «тіло» Штока і робоча частина з шорсткістю поверхні Ra0,63 мкм і Ra1,25 відповідно, геометрична вісь яких є основною конструкторською базою, що визначає положення вала в механізмі уздовж осі.

Основною технологічною базою для деталі є поверхня центрowych отворів Ø6 і Ø46.

До деталі висувають такі вимоги:

- поліпшити 241 ... 285НВ;
- поверхня «В» покрити фарбою порошкової, білої RAL9016;
- при постачанні в запчастини маркувати товарний знак Н12 позначення шрифтом 8-Пр3 ГОСТ 26.020-80, глибиною 0,4 ... 0,6 мм; консервувати поверхні мастилом гарматної;
- після закачування кілець (по 3.1) стики зварити, присадка ЛК-62-05 ДСТУ 16130-90 або ЛЖМЩ99-1-1 ДСТУ 15527-70
- на поверхню «А» при використанні обкатки слід від ролика не допускається.

Зварюваність - важкозварювальна. Спосіб зварювання РДС, АрДС. Зварні з'єднання в зоні термічного впливу володіють зниженою стійкістю до МКК і загальної корозії, тому після зварювання необхідний відпустку при 680-700°C протягом 30-60 хв. До відпусканої крихкості схильна.

На кресленні вказані всі додаткові технічні вимоги до обробки деталі, і контролю якості її виконання.

Зм	Арк.	№ докум.	Підпись	Дата	Арк.

Всі види і перетину, показані на кресленні, дозволяють отримати повне уявлення про форму деталі. На кресленні вказані всі розміри і відхилення, а також параметри шорсткості.

До кріпильних отворів, а також отворів для закріплення фланцевих кришок пред'явлі вимоги по позиційному допуску.

Механічна обробка вище перерахованих поверхонь, за вимогами креслення. Для забезпечення точності їх взаємної роботи, деталі застосовуються спільно.

1.2 Аналіз технологічності конструкції деталі

Технологічність визначається ступенем відповідності конструкції деталі умовам її виготовлення. Державним стандартом передбачені якісний і кількісний аналізи технологічності.

Деталь «Шток» допускає застосування високопродуктивних режимів обробки, має хороші базові поверхні для початкових операцій.

Наявність центркових отворів забезпечує створення основних технологічних баз і виконання майже всієї обробки з дотриманням принципу сталості баз.

Деталь «Шток» має поверхні, які можуть бути використані в якості чорнових технологічних баз.

Співвідношення геометричних параметрів деталі, в поєднанні з особливостями конструкції дозволяє призначити оптимальні режими різання.

Результати якісного аналізу представлені в таблиці 3.

Зм	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата	Арк.

Таблиця 3. Якісний аналіз технологічності конструкції деталі "Шток"

Показник технологічності	Оцінка технологічності	
	Припустимо	Неприпустимо
1. Наявність в деталі стандартних і уніфікованих елементів.	+	-
2. Можливість виготовлення деталі зі стандартних або уніфікованих заготовок.	+	-
3. Наявність оптимальної точності і шорсткості поверхні деталі.	+	-
4. Відповідність фізико-хімічних і механічних властивостей матеріалу, жорсткості, форми і розмірів деталі вимогам технології механічної і термічної обробки.	+	-
5. Відповідність показників базових поверхонь деталі вимогам установки обробки і контролю.	+	-
6. Відповідність оформлення робочого креслення деталі вимогам ЕСКД і ЕСТД.	+	-

1.3. Аналіз базового технологічного процесу деталі

Базовий технологічний процес аналізується для пошуку шляхів зниження трудомісткості і собівартості деталі, дотримуючись вимог до якості її виготовлення.

Аналіз базового технологічного процесу деталі «Шток»:

Базовий технологічний процес передбачає використання в якості заготовки прокат масою 74,601 кг, з якої передбачено виготовлення п'яти деталей.

Базовий технологічний процес включає велику кількість розмічальних операцій, що виконуються кваліфікованими робітниками, і вимагають великих витрат часу. За допомогою використання високопродуктивного обладнання (верстатів з ЧПК), яке координує розташування роботи інструменту, цих операцій можна уникнути, що значно зменшить трудомісткість виготовлення.

Зм	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата	Арк.

2. ТЕХНОЛОГІЧНИЙ РОЗДІЛ

2.1. Визначення типу виробництва і форми його організації.

На цій стадії проектування, в якості вихідних даних для визначення типу виробництва приймаються маса і річна програма випуску деталі «Шток»:

- маса деталі - 44,76 кг;
- річна програма випуску - 1000шт.

Попередньо приймається середнє серійне виробництво.

Норма організації виробництва встановлюється відповідно до ДСТУ 14.312 - 74. Передбачено дві форми організації - групова і потокова, які характеризуються рівнем спеціалізації робочих місць і розташуванням технологічного обладнання.

Для обох деталей вибираємо групову форму організації виробництва. Основним показником, що характеризує серійне виробництво, є величина партії деталей, одночасно що запускаються у виробництво. Розмір партії визначається за формулою:

$$n = \frac{N \cdot \alpha}{\Phi} \quad (2.1)$$

де α - періодичність запуску деталей у виробництво. Визначається в днях. Можливі значення - 3, 6, 12, 24. Для багатосерійного виробництва приймаємо, що запас деталей на складі забезпечує роботу складального цеху на 12 днів.

Φ - число робочих днів у році (254 днія).

Отже, для деталі «Шток»:

$$n = \frac{1000 \cdot 12}{254} = 47,3 \approx 48 \text{ (шт)}$$

Розмір партії приймаємо 48 штук, щоб він був кратний річній програмі випуску деталі.

Такт випуску деталі

Зм	Арк.	№	Підпис	Дата	Арк.

$$t_b = \frac{60 \cdot F_d \cdot m}{N} \quad (2.2)$$

де F_d – річний дійсний фонд роботи верстата, рік; при роботі в одну зміну $F_d=2030\text{ч}$;

m – число змін роботи станка на добу;

N – річна програма випуску деталі, шт.

$$t_b = \frac{60 \cdot 2030 \cdot 2}{1000} = 243,6 \text{ хв.}$$

2.2. Вибір і обґрунтування способу отримання заготовки

Для раціонального вибору заготовки необхідно одночасно враховувати призначення і конструкцію деталі, технологічні вимоги, масштаб і серійність випуску, а також економічність виготовлення відповідно до забезпечення необхідної якості деталі.

Технологічним процесом виготовлення деталі «Шток» передбачено використання в якості заготовки прокат

Розрахуємо довжину заготовки L :

$$L = c \cdot (l + K) - B$$

де c - кількість деталей; l - довжина готової деталі;

$$K = 2a + B$$

В свою чергу:

$$a = (K - B)/2$$

Беремо дані на B , $2a$ з таблиці П1.1.2: $B=3$, $2a=8$.

$$K = 8 + 3 = 11$$

$$a = (11 - 3)/2 = 4$$

$$L = 5 \cdot (494 + 11) - 3 = 2522 \text{ мм}$$

Для виготовлення 5 деталей «Шток» зі сталі 30ХГСА використовується стандартна пруткова заготівля довжиною 3000 мм з сортового круглого гарячекатаного прокату діаметром 110 мм.

Зм	Арк.	№	Підпис	Дата	Арк.

Коефіцієнт використання матеріалу визначається за формулою:

$$K_{им} = \frac{m_{дет}}{m_{заг}},$$

де $m_{дет}$ - маса деталі; $m_{заг}$ - маса пруткової заготовки

$$K_{им} = \frac{m_{дет}}{m_{заг}} = \frac{44,76}{74,601} = 0,6$$

Коефіцієнт використання матеріалів не нижче норми 0,6 і це означає, що обраний вид сортового прокату обраний доцільно.




Рис. 2.1. Ескіз прокату заготовки

Технологічним процесом виготовлення деталі «Шток» передбачено використання в якості заготовки штампування, отриману на горизонтально-кувальної машині.

Призначення припусків на механічну обробку здійснюється згідно з ДСТУ 7505-89.

Оскільки номінальні розміри заготовки невідомі, величину розрахункової маси поковки в першому наближенні визначається за формулою:

										Арк.
Зм	Арк.	№	Підпис	Дата						

$$M_{n.p.} = M_o \cdot K_p \quad (2.3)$$

де $M_{n.p.}$ - розрахункова маса поковки, кг;

M_d - маса деталі, кг;

$K_p=1,7$ - розрахунковий коефіцієнт

З формулі 2.1 знаходимо $M_{n.p.}=4,8$ кг.

Дані для визначення вихідного індексу:

- клас точності поковки - Т4;

- група стали - М1;

- ступінь складності - С3;

Отже, вихідний індекс - 10.

Припуск на механічну обробку включає основний, а також додаткові припуски, що враховують відхилення форми поковки. Величини припусків призначаються на одну сторону номінального розміру поковки.

Визначення припусків на механічну обробку проводиться виходячи з номінального розміру, що визначає положення поверхні, її параметра шорсткості і вихідного індексу. Припуски на механічну обробку наведені в таблиці 2.2.1.

Таблиця 2.2.1. Припуски на механічну обробку.

Позначення припуску	Номінальний розмір, мм	Параметр шорсткості R_a , мкм	Основний припуск на сторону, мм	Допоміжний припуск, мм	Загальний припуск, мм
Z1	132	20	1	0,5	1,5
Z2	125	2,5	1	0,5	3
Z3	96	20	2,4	0,4	2,8
Z4	75	20	4,65	2,65	7,3
Z5	60	0,63	1	0,5	1,5
Z6	105	1,25	2,75	0,75	3,5

За даними ескізу заготовки, робочого креслення деталі і таблиці 2.1. розраховуємо лінійні розміри поковки:

Зм	Арк.	№	Підпис	Дата	Арк.

$d_1 = 132 + 2Z_1 = 132 + 3 = 135$ мм;
 $d_2 = 125 + 2Z_2 = 125 + 3 = 127$ мм;
 $d_3 = 96 + 2Z_3 = 96 + 5,3 = 101,3$ мм;
 $d_4 = 75 + 2Z_4 = 75 + 14,6 = 89,6$ мм;
 $d_5 = 60 - 2Z_5 = 60 - 3 = 57$ мм;
 $d_6 = 105 - 2Z_6 = 105 - 7,1 = 97,9$ мм

Допуски і допустимі відхилення лінійних розмірів поковок призначаються в залежності від вихідного індексу і розмірів поковки і наведені в таблиці 2.2.2.

Таблиця 2.2.2. Допуски і допустимі відхилення лінійних розмірів поковки

Позначення розміру	Номінальний розмір, мм	Допустиме відхилення, мм	Виконуемий розмір, мм
d_1	135,2	$+1,3$ $-0,7$	$135,2^{+1,3}_{-0,7}$
d_2	128,2	$+1,3$ $-0,7$	$128,2^{+1,3}_{-0,7}$
d_3	101,38	$-0,87$	$101,38_{-0,87}$
d_4	89,6	$+1,1$ $-0,5$	$89,6^{+1,1}_{-0,5}$
d_5	57	$+1,1$ $-0,5$	$57^{+1,1}_{-0,5}$
d_6	97,9	$+0,87$	$97,9^{+0,87}$
l_1	21,9	$+0,9$ $-0,5$	$21,9^{+0,9}_{-0,5}$
l_2	23,8	$+0,9$ $-0,5$	$23,8^{+0,9}_{-0,5}$
l_3	40	$+1,1$ $-0,5$	$40^{+1,1}_{-0,5}$
l_4	44,5	$+1,1$ $-0,5$	$44,5^{+1,1}_{-0,5}$
l_5	47	$+1,1$ $-0,5$	$47^{+1,1}_{-0,5}$

Одним з показників технологічності конструкції заготовки є коефіцієнт вагової точності, який визначається за формулою:

$$K_{\text{в.т.}} = \frac{G_d}{G_s}, \quad (2.4)$$

де G_d - маса готової деталі

Зм	Арк.	№	Підпис	Дата	Арк.

G₃ - маса заготовки.

Використовуючи дані робочого креслення виливки, визначаємо масу заготовлі.

Розрахунок виконаний в таблиці 2.2.3.

Таблиця 2.2.3. Розрахунок коефіцієнта вагової точності.

Позначення фігури	V1	V2	V3	V4	V5
Об'єм фігури, 10^{-9} м^3	522815	2227613	265130	827160	220
Об'єм поковки, 10^{-9} м^3	385341,43				
Маса поковки, кг	4,8				
Маса деталі, кг	2,8				
Коэф. вагової точності	0,58				

Значення коефіцієнта вагової точності досить висока для штампованої заготовки, одержуваної в умовах серійного виробництва.

Відповідно до ДСТУ 7505-89 штампувальні ухили для штампувальних молотів не повинні перевищувати 7° , радіуси заокруглення приймаємо 2,5мм.

За даними таблиці 2.2 виконуємо робочий креслення заготовки.

2.3. Вибір методів обробки

Для складання раціонального технологічного маршруту аналізуємо технічні вимоги до кожної оброблюваної поверхні деталей.

Кількість технологічних операцій, їх концентрація буде визначається методами обробки поверхонь, які призначені виходячи з необхідного квалітету розміру, параметра шорсткості і умов оброблюваності матеріалу. Перелік оброблюваних поверхонь і методи обробки, які можуть забезпечити виконання вимог креслення, наведені в таблиці 2.3.1

								Арк.
Зм	Арк.	№	Підпис	Дата				

Таблиця 2.3.1. Методи обробки поверхонь деталі «Шток»

Вид поверхні, розмір, мм	Квалітет	Шорсткість, мкм	Метод обробки поверхні
Торець Ø110	14	Rz40	1. Точіння чорнове
Центрний отвір Ø6	-	Ra12,5	1. Свердління
Зовнішній Ø80h12	12	Ra5	1. Точіння чорнове 2. Точіння напівчистове
Сфера R40	-	Ra5	1. Точіння чорнове 2. Точіння напівчистове
Радіус R8	-	Ra5	1. Точіння чорнове 2. Точіння напівчистове
Радіус R12	-	Ra5	1. Точіння чорнове 2. Точіння напівчистове
Зовнішній Ø60	12	Ra5	1. Точіння чорнове 2. Точіння напівчистове
Зовнішній $\varnothing 100 f9^{-0,036}_{-0,123}$	9	Ra2,5	1. Точіння чорнове 2. Точіння чистове 3. Шліфування однократне
Зовнішній $\varnothing 99 h11 \pm 0,22$	11	Ra2,5	1. Точіння чорнове 2. Точіння чистове
Зовнішній $\varnothing 109 h11 - 0,27$	11	Ra2,5	1. Точіння чорнове 2. Точіння чистове
Зовнішній $\varnothing 106 h11 - 0,22$	11	Ra2,5	1. Точіння чорнове 2. Точіння чистове
Зовнішній $\varnothing 100,72 h11 - 0,22$	11	Ra2,5	1. Точіння чорнове 2. Точіння чистове
Зовнішній Ø90h11- 0,22	11	Ra2,5	1. Точіння чорнове 2. Точіння чистове
Центрний отвір Ø46	-	Ra2,5	1. Свердління 2. Точіння фаски

Зм	Арк.	№	Підпис	Дата	Арк.

2.4. Вибір технологічних баз і розробка маршруту обробки деталі

Вибір баз є одним з найскладніших і принципових розділів проектування технологічних процесів. Від правильного вибору технологічних баз в значній мірі залежать: фактична точність виконання розмірів, правильність взаємного розташування поверхонь, ступінь складності пристрої, ріжучих і вимірювальних інструментів, загальна продуктивність обробки заготовок.

Вибір базових поверхонь залежить від конструктивних форм деталі і технічних вимог.

Чорнові технологічні бази використовуються тільки на початкових операціях для підготовки чистових баз для наступних операцій.

2.4.1. Маршрут обробки деталі «Шток»

Виходячи з прийнятих МОП, розробляємо маршрут обробки деталі на підставі типового маршруту з урахуванням обраних технологічних баз, і представляємо його у вигляді таблиці 2.4.1.

Таблиця 2.4.1. Маршрут обробки деталі «Шток»

№ Опер.	Найменування операцій	Зміст операцій	Спосіб установки		
005	Стрічково- відрізна	Отримання заготовки			
010	Програмна	Підрізка правого торця поз. 1; свердління центрового отвору; точіння поверхонь валу поз. 3, 4, 5, 10; сфери R40 поз. 6, заокруглень поз. 7, 8, 9.	У патроні		
015	Токарна	Підрізка лівого торця	У патроні		
Зм	Арк.	№	Підпис	Дата	Арк.

		поз. 1; точіння поверхні поз. 2; свердління центрового отвору поз. 3, точіння фаски поз. 4.	
020	Програмна	Чистове точіння поверхні і радіусу поз. 1 і 2; точити поверхню поз. 4 і 5; точити канавку поз. 7 і дві канавки поз. 6; точити «ластівчин хвіст» в канавках поз. 6; точити канавку поз. 3.	У центрах та патроні
025	Термічна	Поліпшення	
030	Шліфувальна	Шліфування поверхні Ø100	У центрах
035	Контрольна	Контрлювати оброблювальні розміри на відповідність кресленню	

2.5. Вибір технологічного обладнання

Вибір технологічного обладнання проводиться за його головними параметрами, які характеризують його функціональне значення і технологічні можливості. До них відносяться: вид обробки, габарити робочої зони і точність обробки.

Зм	Арк.	№	Підпис	Дата	Арк.

2.5.1. Технологічне обладнання для обробки деталі «Шток».

Для стрічково-відрізний операції вибираємо верстат СПЛ 8530.

Для токарних з ЧПУ операцій вибираємо верстат 16М30Ф3121.

Для токарної операції вибираємо верстат 16К20.

Для шліфувальної операції вибираємо напівавтоматичний круглошліфувальний верстат ЗМ173.

2.6. Визначення режимів різання

Визначення режимів різання – найбільш відповідальний етап проектування, що визначає продуктивність технологічного процесу і трудомісткість обробки. Методику розрахунку режимів різання приймаємо по джерелу [9], силу різання у необхідну потужність - по [2].

2.6.1. Визначення режимів різання обробки деталі «Шток»

Проведемо розрахунок режимів різання для операції 010 токарної з ЧПУ. Операція виконується на токарному верстаті з ЧПУ 16М30Ф3121. Заготівля базується в патроні і слідстві - центрах.

Розрахунок режимів різання проілюструємо для чорнової обробки торця, Ø110 витримуючи розмір 497. Розрахунок режимів різання для обробки інших поверхонь виконується аналогічно.

При чорновому точінні глибина різання складе 3 мм. Рекомендоване значення подачі при чорновому точінні сталей 0,83 мм / об [9. табл. 26].

Дане значення уточнюється за змінюваних умов обробки за формулою:

$$S_0 = S_{om} \cdot K_{sn} \cdot K_{su} \cdot K_{s\phi} \cdot K_{s3} \cdot K_{s\mathcal{E}} \cdot K_{sm} \quad (2.11)$$

де S_{om} – табличне значення подачі на оберт (0,53);

K_{sn} – коефіцієнт, враховуючий стан поверхні (0,8);

K_{su} – коефіцієнт, враховуючий матеріал інструмента (1,0);

$K_{s\phi}$ – коефіцієнт, враховуючий форму оброблюваної поверхні (0,85);

Зм	Арк.	№	Підпис	Дата	Арк.

K_{ss} – коефіцієнт, враховуючий вплив загартовки (1,0);

K_{soc} – коефіцієнт, враховуючий жорсткість технологічної системи (0,83);

K_{sm} – коефіцієнт, враховуючий марку оброблюваного матеріалу (1,07).

Отже, підставивши значення в формулу (2.16) отримаємо

$$S = 0,83 \cdot 0,8 \cdot 1 \cdot 0,85 \cdot 1 \cdot 0,83 \cdot 1,07 = 0,51 \text{ мм/об}$$

Для даного верстата подача регулюється безступінчато.

По таблиці 36 [9], призначається швидкість різання 182 м / хв. Дане значення уточнюється за змінюваних умов обробки за формулою:

$$V = V_m \cdot K_{vm} \cdot K_{vu} \cdot K_{v\gamma} \cdot K_{vm} \cdot K_{voc} \cdot K_{vn} \cdot K_{vo} \quad (2.12)$$

де V_m – матричне значення швидкості різання (182);

K_{vm} – коефіцієнт, що враховує марку оброблюваного матеріалу (0,55);

K_{vu} – коефіцієнт, що враховує матеріал інструменту (1);

$K_{v\gamma}$ – коефіцієнт, що враховує кут в плані (0,81);

K_{vm} – коефіцієнт, що враховує вид обробки (1);

K_{voc} – коефіцієнт, що враховує твердість технологічної системи (0,82);

K_{vn} – коефіцієнт, що враховує стан оброблюваної поверхні (0,85);

K_{vo} – коефіцієнт, що враховує вплив МОР (1).

Отже

$$V = 182 \cdot 0,55 \cdot 1 \cdot 0,81 \cdot 1 \cdot 0,82 \cdot 0,85 \cdot 1 = 56,51 \text{ м/хв}$$

За розрахункової швидкості різання визначаємо потрібну частоту обертання шпинделя верстата:

$$n = \frac{1000 \cdot V}{\pi d} = \frac{1000 \cdot 53,38}{3,14 \cdot 110} = 154 \text{ об/хв} \quad (2.13)$$

Швидкість на даному верстаті регулюється безступінчато.

Визначаємо основний час на виконання переходу:

Зм	Арк.	№	Підпис	Дата	Арк.

$$T_0 = \frac{L_{p.x.}}{n \cdot S} \cdot i \quad (2.14)$$

де, $L_{p.x.}$ – довжина робочого ходу інструмента по траєкторії руху (112 мм)

$$L_{p.x.} = l_p + l_e + l_n$$

i – число робочих ходів.

Тоді

$$T_0 = \frac{110}{154 \cdot 0,51} \cdot 1 = 1,4 \text{ (хв)}$$

Потужність різання, кВт:

$$N_e = \frac{P_z \cdot V}{1020 \times 60} = \frac{3593 \times 53,38}{1020 \times 60} = 3,13 \text{ кВт} < 30 \text{ кВт} – \text{ потужність приводу}$$

P_z - сила різання:

$$P_z = 10C_P \cdot t^x \cdot S^y \cdot v^n \cdot K_p = 10 \cdot 300 \cdot 3,5 \cdot 0,51^{0,75} \cdot 53,38^{-0,15} \cdot 1,037 = 3593 \text{ кг.}$$

На другому переході виконується свердління центрового отвору Ø6 типу В.

Рекомендоване значення подачі (для першої групи подач) 0,09 мм / об. Це значення уточнююємо за формулою:

$$S_0 = S_{om} \cdot K_{su} \cdot K_{sj} \cdot K_{sж} \cdot K_{sd} \cdot K_{sm} \quad (2.15)$$

де K_{sj} – коефіцієнт, що враховує глибину свердління (1);

K_{su} – коефіцієнт, що враховує матеріал інструменту (1);

K_{sd} – коефіцієнт, що враховує тип оброблюваної поверхні (0,5);

$K_{sж}$ – коефіцієнт, що враховує твердість технологічної системи (1);

K_{sm} – коефіцієнт, що враховує марку оброблюваного матеріалу (1).

Отже, $S_0 = 0,09 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 0,5 \cdot 1 = 0,045 \text{ мм/об}$

Подача регулюється безступенево.

Зм	Арк.	№	Підпис	Дата	Арк.

Табличне значення швидкості різання приймаємо 24 м / хв, з урахуванням поправочних коефіцієнтів $V_p = 15,7$ м / хв

За розрахункової швидкості різання визначаємо потрібну частоту обертання шпинделя верстата:

$$n = \frac{1000 \cdot V}{\pi d} = \frac{1000 \cdot 15,7}{3,14 \cdot 6} = 834 \text{ об/хв} \quad (2.16)$$

За паспортом верстата вибираємо максимальну частоту обертання $n = 2000$ об / хв, тоді фактична швидкість різання $V = 15,7$ м / хв.

$$T_0 = \frac{L_{p.x.}}{n \cdot S} \quad (2.17)$$

де $L_{p.x.}$ – довжина робочого ходу інструмента (13 мм).

$$L_{p.x.} = l_p + l_b + l_n$$

Тоді

$$T_0 = \frac{13}{2000 \cdot 0,18} = 0,036 \text{ (хв)}$$

Потужність різання, кВт:

$$N_e = \frac{M_{kk} \cdot n}{9750} = \frac{3,3 \times 2000}{9750} = 0,67 \text{ кВт} < 4 \text{ кВт} - \text{потужність привода} \quad (2.18)$$

M_{kp} - крутний момент:

$$M_{kp} = 10Cm \cdot D^q \cdot s^y \cdot Kp_p = 10 \cdot 0,0345 \cdot 6^2 \cdot 0,09^{0,8} \cdot 1,037 = 1,67 \text{ Н}\cdot\text{м.}$$

Розрахунок інших режимів різання виконується за тими ж методиками.

Результати розрахунку наведені в таблиці 2.7.1.

Зм	Арк.	№	Підпис	Дата	Арк.

Таблиця 2.7.1. Режими різання при обробці деталі "Шток"

Номер операції	Зміст операції		Глуб. різ t, мм	Подача S, мм/об	Швидкіс ть різання V, м/хв	Частота обертання n, об/хв	Сила різанн я Pz, Н	Осно вний час To, хв	Потуж ність різанн я N, кВт	Крутн ий моме нт Мкр, Нм
005	Стрічково-відрізна	-	0,357	61,1	194,5	2620	0,96	5,2	-	
010	Точити торець Ø110, l=497	Чорн.	3,5	0,51	53,38	154	3593	1,4	3,13	-
		Чорн.	3,5	0,51	53,38	154	3593	1,4	3,13	
	Свердлити центровий отвір Ø6	-	3	0,39	56,51	194	2415	0,036	2,12	2
	Точити Ø102,5, l=342 мм	чорн.	3,75	0,40	56,82	175	6399	4,89	5,94	-
		Чорн.	3,75	0,40	56,82	175	6399	4,89	5,94	
	Точити Ø80, l=85	Чорн.	3,75	0,40	56,82	225	6717	0,95	6,23	
		Чорн.	3,75	0,40	56,82	225	6717	0,95	6,23	
	Точити конусність Ø80- Ø35, l=38	Чорн.	4,5	0,34	57,60	225	6998	0,50	6,58	
		Чорн.	4,5	0,34	57,60	225	6998	0,50	6,58	
		Чорн.	4,5	0,34	57,60	225	6998	0,50	6,58	
		Чорн.	4,5	0,34	57,60	225	6998	0,50	6,58	
	Точити сферу R40, витримати, Ø25	Чорн.	5,0	0,43	58,20	225	7093	0,41	6,98	
		Получи ст.	0,5	0,14	77,00	300	3593	0,93	4,52	
	Фасоно R8	Получи ст.	0,5	0,10	78,23	300	3679	0,27	4,75	
	Фасоно R8	Получи ст.	0,5	0,10	78,23	300	3679	0,27	4,75	
	Точити пов. Ø60	Чорн.	5,0	0,40	63,68	225	3679	0,18	4,7	
		Чорн.	5,0	0,40	63,68	225	3679	0,18	4,75	
	Фасоно R12	Получст	0,5	0,07	78,23	375	3679	0,44	4,75	
Зм	Арк.	№	Підпис	Дата						Арк.

015	Точити торець Ø109	Чорн.	3	0,48	53,38	160	6399	1,43	5,94	-	
	Точить Ø109, l=70	Чорн.	1	0,48	63,06	160	6074	0,91	6,25		
	Свердлити отв. Ø46 _{+0,6} мм, l=63 мм		5	0,32	23,1	736,6	1234	0,29	0,607	8	
	Точити фаску 5x60°		5	0,14	30,15	175	4535	0,21	2,23	-	
020	Точити поз 1 и 2		1,1	0,10	117,6	375	3596	11,26	6,9		
	Точити поз. 5 и 4 Л=50,8		1,4	0,10	109,84	300	3738	1,88	6,7	-	
	Точити канавку поз.6 Л=8,8		2,74	0,10	88,23	175	3549	0,12	5,11		
	Точити канавку поз.7		8,1	0,10	94,07	225	4213	0,40	6,47		
	Точити «ласточкин хвост»		0,8	0,05	100,89	375	2358	0,05	3,89		
	Точити канавку поз. 3		0,5	0,05	100,89	375	2288	0,04	3,77		

Зм	Арк.	№	Підпис	Дата	Арк.

3. КОНСТРУКТОРСЬКИЙ РОЗДІЛ

3.1. Проектування пристосування

3.1.1. Силовий розрахунок пристосування

Силовий розрахунок пристосування виконується з метою забезпечення гарантованої нерухомості оброблюваної заготовки під дією технологічних навантажень.

Силовий розрахунок пристосування включає:

- аналіз схеми дії сил;
- розрахунок затискного механізму;
- розрахунок зусилля закріплення;
- розрахунок силового приводу.

Основними силовими технологічними чинниками, що діють при механічній обробці, є сили різання, тертя ваги і інерції.

Величини сил різання були визначені при розрахунку режимів різання. Розрахунок режимів різання на фрезерну операцію наведено в розділі 2.

При свердлінні отвору $\varnothing 32F8(-0,62)$ на глибину 70 мм, на операції 030 – Свердлильна деталі «Шток», задіяно гіdraulічне верстатне пристосування для установки деталі на столі верстата моделі Mazak Nexus 200. Розміри робочої поверхні стола 200 × 700 мм. На столі верстата є 3 Т-подібних паза розмірами: середній паз 18H8 для базування верстатного пристосування; 2 крайніх паза, розмірами 18H12, для закріплення пристосування болтами M16. Деталь при обробці повинна займати горизонтальне положення і базуватися за двома сходами 90k6 і торця черв'яка, тому доцільно застосувати базові елементи - стандартні призми - 2, ДСТУ 12195-66, для створення подвійний направляючої бази. Закріплення деталі проводиться прихватом системи УРП, тип 6, 7021- 0386 - 3. Зажим деталі механізований за допомогою стандартного пневматичного циліндра - 4, ДСТУ 19887- 85. Призми - 2 і пневматичний циліндр - 4 встановлені на корпусі пристосування - 1, який має знизу дві стандартні шпонки 18 × 11,

Зм	Арк.	№	Підпис	Дата	Арк.

довжиною 30 мм, ДСТУ 23360-78, для створення направляючої технологічної бази.

3.1.1 Розрахунок точності пристосування




Рис. 3.1 Схема сил, що діють на заготовку

Точність верстатного пристосування при свердлінні отвору на операції 030 визначається за умовою:

$$\varepsilon \leq [\varepsilon] \quad (3.1)$$

де, $[\varepsilon]$ - допустима величина похибки пристосування, мкм;

ε - дійсна величина похибки при обробці, мкм.

Допустима величина похибки залежить від прийнятої схеми базування, величини допуску на розмір і похибок механічної обробки.

$$[\varepsilon] = IT - k_y \cdot w = 52 - 0,8 \cdot 18 = 37,6 \text{ мкм}$$

де, IT – допуск на розмір;

k_y – коефіцієнт посилення точності обробки;

w – середньо - економічна точність фрезерування паза

Дійсна похибка пристосування:

$$\varepsilon = \sqrt{\varepsilon_\delta^2 + \varepsilon_s^2 + \varepsilon_n^2} = 19,8 \text{ мкм}$$

Похибка базування заготовки в призмах:

$$\varepsilon_\delta = 0,5 IT d \cdot \left(\frac{1}{\sin \alpha / 2} - 1 \right) = 26 \cdot 0,41 = 10,7 \text{ мкм.}$$

Зм	Арк.	№	Підпис	Дата	Арк.

Похибка закріплення заготовки

$$\varepsilon_s = \left[\left(K_{K_z} \cdot R_z + \frac{K_{HB}}{HB} \right) + C_1 \right] \left(\frac{Q}{19,6L} \right)^m = 7,5 \text{ мкм}$$

де HB – твердість матеріалу заготовки по Брінелю;

Q – сила, що діє по нормальні до опори, Н;

L – довжина утворює, по якій відбувається контакт, мм

Rz – параметр шорсткості поверхні, мкм;

Похибка положення заготовки:

$$\varepsilon_n = \beta \sqrt{N} \cdot \cos \gamma = 0,3 \cdot 70,71 \cdot 0,707 = 14,99 \text{ мкм}$$

де, β - емпіричний коефіцієнт для розрахунку величини зносу базових поверхонь призм;

N – річна програма випуску деталі, шт.;

γ - кут між напрямком виконуваного розміру і нормальню до базової поверхні.

Отже, умова $\varepsilon \leq [\varepsilon]$ виконується, тому що $19,8 < 37,6$ обрана схема базування і закріплення заготовки в пристосуванні забезпечує задану точність обробки.

3.1.2 Визначення зусилля затиску

При свердлінні отвору складова сил різання Pz спрямована паралельно осі деталі і подвійний направляючої базі. Зусилля затиску:

$$P_3 = \frac{\kappa Pz}{f_1 + f_2} = \frac{2,5 \cdot 750,6}{0,16 + 0,16} = 5864,1 \text{ H}$$

де, $\kappa = 2,5$, коефіцієнт запасу при фрезеруванні шпоночної фрезою;

$f_1 = f_2 = 0,16$, коефіцієнт тертя в зоні контакту: деталь - призми,

деталь - прихват.

Pz – складова сил різання,

$$Pz = \frac{10C_P t^X s_Z^Y B^U z}{D^q n^W} K_{M_P} = \frac{10 \cdot 68,2 \cdot 9^{0,86} \cdot 0,01^{0,72} \cdot 22^{1,0} \cdot 3}{22^{0,86} \cdot 420^0} = 750,6 \text{ H}$$

Зм	Арк.	№	Підпис	Дата	Арк.

де, $C_p = 68,2$, коефіцієнт у формулі розрахунку сил різання;

$t = 9,0 \text{ мм}$, глибина різання;

$s_z = 0,01 \text{ мм/зуб}$, подача на зуб фрези;

$B = 22 \text{ мм}$, ширина фрезерування;

$z = 3$, кількість зубців фрези;

$D = 22 \text{ мм}$, діаметр фрези;

$n = 420 \text{ мин}^{-1}$, частота обертання фрези;

$K_{MP} = 1$ - коефіцієнт, що враховує механічні властивості матеріалу заготовки; $x = 0,86$; $y = 0,72$; $u = 1,0$; $q = 0,86$; $w = 0$ - показники ступеня в формулі для розрахунку сил різання.

3.1.3 Розрахунок параметрів пневматичного циліндра

Діаметр поршня гіdraulічного циліндра для закріплення заготовки:

$$d_{\Pi} = \sqrt{\frac{4P_3}{\pi\rho\eta}} = \sqrt{\frac{4 \cdot 5864,1}{3,14 \cdot 0,63 \cdot 0,93}} = 94,9 \text{ мм}$$

де, $P_3 = 5864,1 \text{ Н}$, зусилля зажиму;

$\rho = 0,63 \text{ МПа}$, робочий тиск масла;

$\eta = 0,93$, коефіцієнт корисної дії гіdraulічного циліндра.

На підставі розрахункових даних, в якості приводу затиску, приймаємо стандартний пневматичний циліндр двосторонньої дії $\varnothing 100 \text{мм}$, ДСТУ 19897-85.

Технічна характеристика гіdraulічного циліндра:

Діаметр поршня - 100 мм,

Діаметр штока - 50 мм,

Хід поршня не більше - 16 мм.

Реалізована сила на штоку гіdraulічного циліндра при робочому тиску масла 0,63 МПа:

штовхальна - 14,5 кН;

тягова - 10,8 кН.

Зм	Арк.	№	Підпис	Дата	Арк.

3.1.4 Розрахунок пристосування на міцність

Розрахунок пристосування на міцність проводиться по найбільш слабкій ланці при передачі зусилля затиску від гіdraulічного циліндра на деталь.

Креслення пристосування наведено на аркуші. Найбільш слабкою ланкою є опорний болт прихвата, що працює на розрив. Міцність опори перевіряємо за

$$\sigma_p = \frac{4P}{\pi * d^2} \leq [\sigma_p] \quad (3.2)$$

умовою:

де, $P = 8,5$ кН, сила діюча на опору;

$d = 14,9$ мм, внутрішній діаметр різьби.

Розрахунок:

$$\sigma_p = \frac{4 \cdot 85000}{3,14 \cdot 14,9^2} = 48,8 \text{ MPa}$$

За умовою, $48,8 \text{ MPa} < 215 \text{ MPa}$;

Отже, по міцності на розрив опора прихвата з різьбленням M18 витримує зусилля затиску.

Зм	Арк.	№	Підпис	Дата	Арк.

4. РОЗДІЛ АВТОМАТИЗАЦІЇ

4.1. Програмна реалізація обробки деталі в Siemens NX

Конструювання (CAD)

До складу конструкторських програм NX входять інструменти для проектування деталей, роботи зі складками, створення користувальських конструктивних елементів, проектування листових тіл, створення простих і складних поверхонь, підготовки креслень, а також різні модулі для проектування трубопроводів, розробки електричних джгутів, засоби моделювання людини, проектування друкованих плат, розробки прес-форм і штампів.

Промисловий дизайн

Засоби промислового дизайну в NX призначені для моделювання поверхонь вільної форми, аналізу і редагування поверхонь візуалізації, автомобільного дизайну, рішення задач зворотного розробки, інтеграції з конструкторськими САПР (CAD), засобами інженерного аналізу (CAE) і технологічними САПР (CAM).

- Freeform Shape — засоби для автоматизованого промислового дизайну.
- Dynamic & Photorealistic Rendering — створення фотореалістичних зображень виробів.

Один з напрямків промислового дизайну - зворотна розробка. У цьому випадку застосовується наступна послідовність дій. Перше завдання - імпорт хмари точок (може містити як тисячі, так і мільйони точок). Ці точки отримують за допомогою сканера (наприклад, лазерного) або на механічних вимірювальних машинах. Наступний крок - імпорт в NX STL файлу, що містить відскановану інформацію. На основі отриманих даних в NX формується 3D-поверхнева і / або твердотільна геометрія. Залежно від необхідної якості готової моделі можуть застосовуватися різні методи обробки і створення геометрії, вибір методу також залежить від часу, який буде витрачено на обробку даних.

Розробка механічних систем

NX дозволяє виконати моделювання деталей і зборок вироби, провести аналіз перетинів і розрахунок маси, підготувати 2D-документацію - креслення або 3D-документацію з використанням РМІ (розміри і анотації наносяться на 3D-модель).

Розробка електромеханічних систем

Засоби створення електромеханіки в NX дають можливість поєднувати в виробі механічні елементи, електричну проводку та інформацію про логічному підключення. NX Routing Harness - кошти для прокладки джгутів у виробах.

Зм	Адк.	№ докум.	Підпис	Дата	Арк.

Система дозволяє проводити обмін кабельним журналом з ECAD-системами (наприклад: E3.series, Electric, Mentor Graphics і іншими). Створювати 3D-уявлення джгута в виробі, виконувати перевірки, створювати документацію і готовувати інформацію для виробництва.

Mechatronics Concept Design

Дане рішення дозволяє на ранніх етапах проектування виконати початкові фізичні перевірки і провести симуляцію працездатності конструкції. MCD призначений для концептуальної розробки продуктів і ґрунтуються на методології функціонального проектування.

Станом на 2018 рік в MCD можна задати характеристики тіл, визначити типи кінематичних з'єднань, задати швидкості і положення елементів, визначити датчики і сенсори, призначити послідовність тимчасових інтервалів роботи з'єднань. В кінцевому підсумку виконати симуляцію роботи конструкції з урахуванням динамічних характеристик деталей і вузлів.

Інженерний аналіз (CAE)

Набір засобів інженерного аналізу в системі NX являє собою модуль NX Advanced Simulation, що складається з пре- і постпроцесора NX Advanced FEM і підключається до інтерфейсу розрахункових вирішувачів.

Дана система може працювати як незалежно, так і під управлінням Teamcenter.

Як розрахункових (CAE) модулів виділяють NX Nastran для вирішення завдань механіки твердих тіл, що деформуються, NX Thermal для вирішення теплових задач і NX Flow для вирішення завдань гідро-газодинаміки.

Проектування оснащення

NX Tooling - набір модулів з проектування технологічної оснастки. Це вертикальні рішення, які забезпечують експертні рішення для окремих технологічних процесів. включає:

- Mold Wizard - пакет проектування прес-форм.
- Progressive Die Wizard - пакет проектування штампів послідовної дії.
- Die Engineering і Die Design - модулі проектування штампів і структури штампів.
- One Step Formability - однокроковий аналіз формувемості.
- Electrode Design - модуль проектування електродів.

Додатки створені з урахуванням принципу майстер-моделі і забезпечують асоціативну зв'язок як з виробом (CAD), так і з проектом обробки оснастки в CAM.

Програмування верстатів з ЧПУ (CAM)

NX CAM - модуль підготовки керуючих програм для верстатів з ЧПУ.

Зм	Адк.	№ докум.	Підпис	Дата	Арк.

Підтримує різні види обробки: токарної обробки, фрезерну обробку на 3-5-осьмиверстатах з ЧПК, токарно-фрезерну, електроерозійні дротяні обробки. Система NX CAM підтримує прогресивні види обробки і устаткування: високошвидкісне фрезерування, обробку на основі елементів, токарно-фрезерні багатофункціональні верстати. Містить вбудований модуль симуляції обробки на верстаті, що працює в кодах керуючої програми (G-кодах), який використовується для аналізу УП і забезпечує контроль зіткнень.

Асоціативний зв'язок між вихідною моделлю і сформованої траєкторією інструменту забезпечує автоматичне оновлення даних при внесенні змін.

Програмування KIM і аналіз даних вимірювання


Модуль з програмування координатно-вимірювальних машин (KIM) забезпечує підготовку керуючих програм для KIM і аналіз даних вимірювання, в тому числі порівняння даних вимірювання з 3D-моделлю. Вимірювальні операції асоціативні вимогам до контролю моделі, заданих як РМІ. Підтримується симуляція процесу вимірювання на KIM на основі коду УП (звичай DMIS).

підготовка виробництва

Рішення NX для автоматизації підготовки виробництва включають в себе інструменти для настройки і розширення функціональності NX під конкретні потреби замовника: створення керованих знаннями додатків (Knowledge Fusion); протоколювання; API-інтерфейси; засоби настройки призначеного для користувача інтерфейсу.


У середовищі Siemens NX була створена 3Д модель деталі «Шток».

- першим кроком є призначення заготовки, і визначення сторони обробки.
- другим кроком було вибір і розбивка на методи обробки:



Зм	Адк.	№ докум.	Підпис	Дата	Арк.

- наступним кроком призначено тип обробних швидкоз'ємних пластиинок:



Програма дозволяє провести візуалізацію обробки, перевірити операцію на заріз і зіткнення держателя з заготівлею.

Візуалізація обробки:




Рис.1. Центровка

Зм	Адк.	№ докум.	Підпис	Дата	Арк.




Рис. 2. Токарна




Рис.3. Виборка чистова

Зм	Адк.	№ докум.	Підпис	Дата		Арк.




Рис. 4. Точення «ласточкин хвіст»

Після повної обробки в якості результату отримуємо не тільки графічне відображення результату, але і машинний код для верстата, тобто відбувається генерація керуючої програми (Рис. 5).




Рис.5. Генерація коду УП

Зм.	Адк.	№ докум.	Підпис	Дата	Арк.

Так як програма не може видати повністю готовою УП програму:

- відсутні безпечні швидкі підводи і відводи;
- програма не видає код у вигляді спеціальних циклів;
- оператор ЧПУ верстата не зможе зупинити подачу МОР самостійно
- немає розподілу на кадри.

Тому код УП доробився вручну в програмі CIMCO Edit (Рис. 6)




Рис. 6. Доробка УП

Представлена частина коду керуючої програми:

%
O1814 (1KD80.14 SHTOK)
(OPER. 010 TOKARNAYA)

N1T101(TORCEVAYA V R-R497)
G00 X200. Z200.
G96 M3 P11 S120
G50 S500
/M8
G00 X115. Z8.
G94 X-1. Z7. F0.25
Z6.
Z5.
Z4.
Z3.
Z2.

Зм	Адк.	№ докум.	Підпис	Дата	Арк.

Z1.
Z0.
G00 X200. Z200.
/M9
M5 P11
M1

N2T101(CENTROVKA)
(SVERLO D6.3)
G00 X200. Z200.
G97 S800 M3 P11
/M8
G00 X0.0 Z3.
G01 Z-11.803 F.1
G01 Z3.
/M9
M5 P11
M1
G00 X200. Z200.
/M9
M5 P11
M1
M30
%

Висновок: дані технічні можливості програм і обладнання на сьогоднішній день дозволяють виключити на 90% можливість появи небажано шлюбу ще на стадії проектування і створення КП для верстатів, так як дозволяє побачити і перевірити обробку, відстежити переміщення інструменту в CIMCO за координатами, що в свою чергу, позитивно відбивається на економічній ефективності.

Зм	Адк.	№ докум.	Підпис	Дата	Арк.

Висновок

Після викладу розділів дипломного проекту зробимо висновки про виконану роботу в наступному:

- в аналітичному розділі проведено аналіз креслень конструкцій деталі хрестовина метою визначення якісної оцінки технологічності конструкцій та визначення коефіцієнта уніфікації деталі, що представляє собою кількісну оцінку технологічності конструкцій деталі;
- в технологічному розділі визначається тип виробництва і форма організації технологічного процесу виробництва деталі хрестовина, вибирається і економічно обґрунтovується спосіб отримання заготовок, розробляється маршрут обробки деталей, визначаються режими різання. У розробленому маршруті обробки деталей досягли вищої точності і зниження основного технологічного часу за рахунок раціональної послідовності обробки деталі хрестовина на верстаті з ЧПК;
- в конструкторському розділі спроектовано спеціальне верстатне пристосування, яке забезпечує мінімальне допоміжний час на установку, закріплення і зняття деталі після обробки; необхідну точність і жорсткість при закріпленні заготовки; безпечні умови обробки на верстаті. Також спроектовано спеціальний ріжучий і вимірювальній інструмент;
- в спеціальному виконано аналіз оптимальних варіантів автоматизованої токарно-фрезерної обробки деталі за умов використання CAD-CAM систем

Ізм.	Лист	№ Докум.	Поспис	Дата	Лист

Література

- [1] Зорев Н.Н. Вопросы механики процесса резания металлов / Н.Н. Зорев – М.: Машгиз, 1956. – 368 с.
- [2] Розенберг А.М. Элементы теории процесса резания металлов / А.М. Розенберг, А.Н. Еремин. – М.: Машгиз, 1956. – 319 с.
- [3] Бобров В.Ф. Основы теории резания металлов / В.Ф. Бобров – М. : Машиностроение, 1975. – 344 с.
- [4] Мазур М.П. Основи теорії різання металів / М.П. Мазур, Ю.М. Внуков, В.Л. Добросок та ін., під заг. ред. М.П. Мазура. – Новий світ 2000, 2010. – 422 с.
- [5] Гордон М.Б. Исследование трения и смазки при резании металлов / М.Б. Гордон // В сб: Трение и смазка при резании металлов – Чебоксары: Изд-во Чувашского гос. ун-та, 1972. – С. 7 – 89.
- [6] Остафьев В.А. Расчет динамической прочности режущего инструмента / В.А. Остафьев – М.: Машиностроение, 1979. – 168 с.
- [7] Макаров А.Д. Износ и стойкость режущего инструмента / А.Д. Макаров – М.: Машиностроение, 1966. – 264 с.
- [8] Армарего И. Дж. А. Обработка металлов резанием / И. Дж. А. Армарего, Р.Х. Браун. – М.: Машиностроение, 1977. – 325 с.
- [9] Кравченко Ю.Г. К вопросу эмпирического определения напряжений и коэффициентов трения при стружкообразовании / Ю.Г. Кравченко, В.А. Дербаба, Н.В. Крюкова // Резание и инструмент в технологических системах: Междунар. науч.-техн. сб. Харьков : НТУ "ХПИ", 2015. – Вып. 85. – С. 137 – 148.
- [10] Пат. на винахід 115883 Україна, МПК G01N 19/02 B23B 27/16 G01N 3/58 (2006.01). Спосіб визначення коефіцієнта тертя стружки з лезом / Кравченко Ю.Г. (Україна), Крюкова Н.В. (Україна), Дербаба В.А. (Україна); власник патенту Державний ВНЗ "Національний гірничий університет". – № а201604895; заявл. 04.05.16; опубл. 27.02.17 бул. №4, публ. видачі патенту 26.12.2017 бул. №24 – 6 с.: іл.
- [11] Зорев Н.Н. Расчет проекций силы резания / Н.Н. Зорев – М.: Машгиз, 1958. – 56 с.
- [12] Силин С.С. Метод подобия при резании металлов / С.С. Силин – М.: Машиностроение, 1979. – 152 с.

Ізм.	Лист	№ Докум	Подпись	Дата	Лист

13. Горбацевич А.Ф., Шкред В.А. Дипломное проектирование по технологии машиностроения. -Минск.: Вышешая школа, 1983.
14. Горошкин А.К. Приспособления для металлорежущих станков: Справочник. – 7-е изд. перераб. и доп. – М.: Машиностроение, 1979, 303 с.
15. ГОСТ 26645-85 Отливки из черных и цветных металлов «Допуски и припуски на механическую обработку отливок из черных и цветных сплавов».
16. ГОСТ 7505-89 Поковки стальные штампованные «Допуски размеров и припуски на механическую обработку».
17. Егоров М.Е. Основы проектирования машиностроительных заводов.- М.: Высшая школа, 1969.
18. Кащук В.А., Верещагин А.Б. Справочник шлифовщика. – М.: Машиностроение, 1988, 480 с.
19. Кодирование технологической информации: Справочное пособие/ Сост. С.Г.Пиньковский, В.Г.Олейниченко – Днепропетровск: НГУ, 2003.-24с.
20. Комплектность и правила заполнения бланков технологических документов: Методическое пособие для самостоятельной работы/ Сост. С.Г.Пиньковский, В.И.Холоша, Ю.Г.Кравченко – Днепропетровск: НГУ, 2004.-34с.
21. Кузнецов В.И., Маслов А.Р., Байков А.Н. Оснастка для станков с ЧПУ Справочник. – М.: Машиностроение, 1983, 359 с.
22. Марочник сталей и сплавов / Под ред. В.Г.Сорокина – М.:Машиностроение, 1989 –638с.
23. Металлообрабатывающий твердосплавный инструмент: Справочник / В.С.Самойлов, Э.Ф.Эйхманс, В.А.Фальковский и др. – М.: Машиностроение, 368 с.
24. Металлорежущие инструменты / Г.Н.Сахаров, О.Б.Арбузов, Ю.Л.Боровой и др.,-М.:Машиностроение, 1989, 326 с.
25. Обработка металлов резанием. Справочник технолога / Под ред. А.А.Панова. - М.: Машиностроение, 1988, 736 с.
26. Общемашиностроительные нормативы времени вспомогательного, на обслуживание рабочего места и подготовительно-заключительного для технического нормирования станочных работ.- М.: Машиностроение. 1974.
27. Общемашиностроительные нормативы времени и режимы на работы, выполняемые на металлорежущих станках с ПУ.- М: НИИТруда. 1986.

Иzm.	Лист	№ Докум	Подпись	Дата		Лист

28. Прогрессивные режущие инструменты и режимы резания металлов. Справочник / Под ред. В.И.Баранчикова . - М.: Машиностроение, 1990, 399 с.
29. Руденко П.А., Харламов Ю.А. Проектирование и производство заготовок в машиностроении. Киев.: Вища школа, 1991
30. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия изд. второе. - Минск Москва.:ИП «Экоперспектива», 1998.
31. Семенченко И.И., Матюшин В.М., Сахаров Г.Н. Проектирование металорежущих инструментов / Под ред. И.И. Семенченко–М.:Машгиз,1962,952 с.
32. Справочник нормировщика / А.В.Ахумов, Б.М.Генкин, Н.Ю.Иванов и др.; Под общ. ред. А.В.Ахумова. – Л.: Машиностроение, 1986, 458 с.
33. Справочник технолога-машиностроителя 4-е изд. / Под ред. А.Г.Косиловой и Р.К.Мещерякова. - М.: Машиностроение, 1985. Т.1.
34. Справочник технолога-машиностроителя 4-е изд. / Под ред. А.Г.Косиловой и Р.К.Мещерякова. М.:- Машиностроение, 1985. Т.2.
35. Справочное пособие по назначению операционных припусков на механическую обработку табличным методом / Сост.: С.Г. Пиньковский, Ю.Г.Кравченко, В.Г.Олейниченко – Днепропетровск: НГАУ, 2002.-15с.
36. Стандарт вищого навчального закладу. Методичні вказівки до кваліфікаційної роботи спеціаліста - дипломного проекту - Дніпропетровськ, 2000.
37. Технология машиностроения (специальная часть): Учебник для машиностроительных специальностей вузов / А.А.Гусев, Е.Р.Ковальчук, И.М.Колесов и др.- М.: Машиностроение, 1986, 480 с.
38. Шарин Ю.С. Технологическое обеспечение станков с ЧПУ. – М.: Машиностроение, 1986, 178 с.

Изм.	Лист	№ Докум	Подпись	Дата	Лист

Ном. подл.	Подл. и дата	Взам. ичнб. №	Ичнб. № дцбл.	Подл. и дата			Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
					Формат	Зона	Подз.			
<u>Документация</u>										
A1								Сборочный чертеж	1	
<u>Сборочные единицы</u>										
1								Корпус	1	
2								Упор	1	
<u>Детали</u>										
3								Основание	1	
4								Плита	2	
5								Поршень	1	
6								Крышка	1	
7								Крышка	1	
8								Призма	4	
9								Губка	4	
10								Прихват	1	
11								Гильза	1	
12								Гильза	1	
13								Втулка	1	
14								Втулка	1	
15								Плунжер	1	
16								Ролик	2	
17								Клин	1	
18								Палец	2	
Изм. Лист	№ докум.	Подл.	Дата							
Разраб.	Багатеренко									
Пров.	Дербаба									
Н.контр.										
Утв.	Процив									
<i>Станочное приспособление</i>								Лит.	Лист	Листов
									1	3
								НТУ "ДП"		
								Формат А4		

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				<u>Стандартные изделия</u>		
		19		Болт М10x25	1	
				ГОСТ 155589-70		
		20		Болт 7002-0586	2	
				ГОСТ 14724-69		
		21		Винт М4x8.58	1	
				ГОСТ 17475-80		
		22		Винт М6x25.58	4	
				ГОСТ 17473-80		
		23		Винт М8x20.58	8	
				ГОСТ 1491-80		
		24		Винт М10x25.88	12	
				ГОСТ 11738-72		
		25		Винт М10x25.88	2	
				ГОСТ 1482-75		
		26		Вилка 7018-0352	2	
				ГОСТ 4738-67		
		27		Гайка М16.5	2	
				ГОСТ 5929-70		
		28		Гайка М16.12	2	
				ГОСТ 8381-73		
		29		Гайка 7003-0134	1	
				ГОСТ 12460-67		
				Кольцо ГОСТ 9833-74		
		30		016-020-25	1	
		31		030-035-30	1	
		32		095-100-30	2	
		33		105-110-30	1	
		34		Кольцо СГ-52-39-5	1	
				ГОСТ 6418-81		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		Лист
						2

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
		35		Кольцо запорное 100x2,5 МН 470-61	1	
		36		Ось 2-12 д6x40 ГОСТ 9650-66	2	
		37		Угольник шлангов ВГ-34	1	
		38		Шайба 10Н ГОСТ 6402-70	1	
		39		Шайба 12.01.05 ГОСТ 11371-78	4	
		40		Штифт ГОСТ 3128-74		
		41		12п6х36		
		42		10п6х50		
		43		Шплинт 3,2x20 ГОСТ 397-79	4	
				Шпонка 7031-0655 ГОСТ 14739-69	5	


Изд. № подл.	Подл. и дата	Взам. ичн. №	Изд. № подл.	Подл. и дата
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------


Изм.	Лист	№ докум.	Подл.	Дата		
------	------	----------	-------	------	--	--

Копировал

Формат А4

Лист
3






Шток		Лит.	Масса	Несущая
110-В3 ГОСТ 2590-88			26.8	11
Код 3ДХТСА-2 ГОСТ 4543-71				
НТУ "ДИ"				

Калиброван

Формат А2

Операция токарная с ЧПУ Станок модели Mazak Nexus 200





Номер	Число	n(об/мин)	S(мм/об)	V(м/мин)	H(мм)	T(мин)
1	1	154	0,51	53,38	3,5	1,4
2	34	175	0,4	56,82	3,75	4,89
3	5	225	0,34	57,60	4,5	0,5
4	6	225	0,14	58,20	0,5	0,41
5	78910	375	0,8	94,07	0,8	0,05

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Копиродан

Формат А2




Техническая характеристика	
1. Диаметр поршня, мм	50
2. Диаметр штанги, мм	25
3. Ход поршня, мм	16
4. Рабочее давление баллона, МПа	0,63
5. Усилие на штанге, кН	
пружинное	46,3
тканевое	82,5

Технические требования
 1. Монтаж гидроаппаратуры производить по месту и закрепить уплотнительным втулкам. Допускается подключение производить к системе подводящему баллону.
 2. При сборке подвижных частей смазать маслом ШИАТИН-203 ГОСТ 6267-74.
 3. Допуск на симметричность прям 0,02м.


Специальное приспособление специальное		Лист	Номер
1	Лист 1	Лист 1	Лист 1

Коробка
Бирка А1


Программная реализация обработки детали "Шток" в Siemens NX




Центровка D6.3




Черновая выработка




Выработка канавки пластина R5 L10




Точение канавок





Точение "ласточкин хвост" пластиной Рамб 35° R0.2



Точение сферы Рамб 55° R0.8




Готовая деталь Шток



Доработка кода УП в SIMCO Edit



Доработка кода УП в SIMCO Edit



Техническая характеристика	
1. Давление пружин, мм	50
2. Высота штоков, мм	25
3. Ход поршня, мм	16
4. Рабочее давление воздуха, МПа	0,63
5. Усилие на штоке, кН	
тяжкое	14,3
легкое	10,5

Технические требования

1. Монтаж пневмопартуры производить по месту и закрепить упаковка воздуха не допускается, подключение производить к системе подготовленного воздуха.
2. При сборке подвижных частей смазать маслом ЦИАТИН-203 ГОСТ 6267-74.
3. Допуск на чистотность призм 0,02мм.