

Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет
«Дніпровська політехніка»

Механіко-машинобудівний факультет

Кафедра Технологій машинобудування та матеріалознавства
(повна назва)

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
кваліфікаційної роботи ступеню бакалавра

студентки Гетьман Анни Володимирівни
(ПІБ)

академічної групи 131-17зск-2
(шифр)

спеціальності 131 Прикладна механіка
(код і назва спеціальності)

за освітньо-професійною програмою
Комп'ютерні технології машинобудівного виробництва
(офіційна назва)

на тему Проєкт технологічного процесу виготовлення деталі «Вал-шестерня» в умовах серійного виробництва

(назва за наказом ректора)

Керівники	Прізвище, ініціали	Оцінка за шкалою		Підпис
		рейтинговою	інституційною	
кваліфікаційної роботи	Піньковський С.Г.	85	9088	
розділів				
Аналітичний	Піньковський С.Г.	85	9088	
Технологічний	Піньковський С.Г.	90	9658	
Спеціальний	Піньковський С.Г.	80	9088	

Рецензент				
Нормоконтроль	Дрозд В.В.	85		

Дніпро
2020

ЗАТВЕРДЖЕНО:

завідувач кафедри

Технологій машинобудування та матеріалознавства


(підпис)

(повна назва)

В.В. Проців

(прізвище, ініціали)

« 15 » 06 20 20 р.

ЗАВДАННЯ
на кваліфікаційну роботу
ступеню бакалавр
(бакалавр, спеціаліст, магістр)

студентці Гетьман А.В. академічної групи 131-17зек-2
(прізвище та ініціали) (шифр)

спеціальності 131 Прикладна механіка

за освітньо-професійною програмою Комп'ютерні технології машинобудівного виробництва
(офіційна назва)

на тему Проект технологічного процесу виготовлення деталі «Вал-шестерня» в умовах серійного виробництва

затверджену наказом ректора НТУ «Дніпровська політехніка» від 07.05.20 №257-с


Розділ	Зміст	Термін виконання
Аналітичний	Характеристика об'єкта виробництва; Виконання робочого кресленника заданої деталі, аналіз технологічності її конструкції	10.05.2020
Технологічний	Призначення способу отримання заготовки, проектування робочого кресленника	15.05.2020
	Обґрунтування технологічного маршруту виготовлення деталі і виконання маршрутної карти	20.05.2020
	Розрахунок міжопераційних розмірів механічної обробки	24.05.2020
	Детальна розробка операцій механічної обробки з розрахунком технічної норми часу, оформлення комплекту технологічної документації і карт налагодження на характерні операції	8.06.2020
Спеціальний	Проектування верстатного пристрою з розробкою збирального кресленника Проектування контрольного пристрою з розробкою конструкторського кресленника	12.06.2020

Завдання видано 
(підпис керівника)

Піньковський С.Г.

(прізвище, ініціали)

Дата видачі 04.05.2020

Дата подання до екзаменаційної комісії 15.06.2020
Прийнято до виконання 
(підпис студента)

Гетьман А.В.

(прізвище, ініціали)

Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»

«Затверджую»

Завідувач кафедру технологій
та матеріалознавства

(повна назва)


(підпис)

В.В.Проців

(прізвище, ініціали)

« 15 »

06


20 20 р.

ВАЛ-ШЕСТЕРНЯ

Проект технологічного процесу виготовлення

ТММ.ОПГБ.20.04.01

Керівник роботи
Ст. викладач кафедри ТММ

 С.Г. Пінковський

« 15 » 06 20 20 р.




Студентка
групи 131-17зск-2 ММФ

 А.В.Гетьман

« 15 » 06 20 20 р.

Зміст

1 Аналітичний розділ	4
1.1 Введення	4
1.2 Характеристика об'єкта виробництва	5
1.3 Аналіз технологічності конструкції деталі	6
2 Технологічний розділ	10
2.1 Призначення річної виробничої програми випуску деталі	10
2.2 Вибір та економічне обґрунтування способу отримання заготовки	11
2.3 Розробка технологічного маршруту виготовлення деталі	14
2.4 Розрахунок припусків та міжопераційних розмірів механічної обробки	17
2.5 Детальна розробка операцій технологічного процесу виготовлення деталі ...	22
3 Спеціальний розділ	30
3.1 Проектування верстатного пристрою	30
3.2 Проектування контрольного пристрою	33
Висновки	34
Список посилань	35
Додаток А Відомість матеріалів кваліфікаційної роботи	36
Додаток Б Відгук керівника кваліфікаційної роботи	37

				ТММ.ОППБ.20.04.00 ПЗ				
Зм.	Лист	№ докум.	Підпис	Дата	Проект технологічного процесу виготовлення деталі «Вал-шестерня» в умовах серійного виробництва	Лист	Лист	Листов
Розроб.	Гетьман			26.06.20		5	37	
Перев.	Піньковський			15.06.20				
Н.контр.								
Затв.	Проців			15.06.20	НТУ «ДП»			

1 Аналітичний розділ

1.1 Введення

Економічна могутність промислово розвиненої держави, якою є Україна, базується на випереджальному розвитку машинобудівного комплексу, здатного не тільки задовольняти внутрішні потреби, але й поставляти високоякісну техніку на зовнішній ринок.

Технічний прогрес здійснюється не тільки на основі застосування нових науково-технічних досягнень. Він базується й на широкому використанні вже визначених напрямків у розвитку техніки й характеризується не тільки безперервною появою принципово нових технологічних процесів, але й безперервною заміною існуючих процесів більш точними, продуктивними й економічними.

Конструювання й виготовлення таких машин можливо при розробці й впровадженні сучасних технологічних процесів механічній обробці деталей і складанню з них машин і механізмів.

Ефективність машинобудування повинна підвищуватися за рахунок зміни структури парку металорізального обладнання. Це досягається шляхом збільшення питомої ваги автоматизованого обладнання, оснащеного мікропроцесорною й обчислювальною технікою, що дозволяє швидко й ефективно перебудовувати виробництво на випуск нових виробів.

Технологічний процес механічної обробки проектується на основі робочого креслення деталі й складального креслення виробу або складальної одиниці, технічних умов на виготовлення виробу.

Вибір оптимального варіанта технологічного процесу, тобто процесу, найбільш вигідного для конкретних умов виробництва, що забезпечує найбільшу продуктивність при найменшій собівартості обробки, вимагає в ряді випадків розрахунку економічної ефективності й порівняння економічних варіантів обробки. Вибір оптимального варіанта в значній мірі залежить від обсягу випуску, виробничих можливостей підприємства й умов проектування.

У даній кваліфікаційній роботі розроблений технологічний процес механічної обробки деталі «Вал-шестерня» в умовах серійного виробництва з партією запуску 20 штук. Використано універсальні металорізальні верстати.

При виконанні проектних процедур використані сучасні методики розрахунків режимів різання для прогресивного різального інструменту, які перевірені у виробничих умовах, що діє нормативно-технічна документація й стандарти системи ЕСКД і ЕСТД.

1.2 Характеристика об'єкта виробництва

Для розробки оптимального технологічного процесу виготовлення деталі, забезпечення раціональної концентрації технологічних операцій із застосуванням економічно обґрунтованих і технологічно необхідних методів обробки, необхідно проаналізувати призначення робочих поверхонь деталі, використовувані матеріали і технічні вимоги до них з погляду умов збирання і експлуатації.

Дана деталь входить до складу кінематичного ланцюга редуктора вуглевидобувного комбайна МВ450, загальний вид якого зображений на рисунку 1, і призначена для передачі крутний моментів. Вона розміщена в закритому корпусі, і працює в умовах інтенсивного змащення при температурі 60-80°.

Рисунок 1 – Зовнішній вигляд вугледобувного комбайну МВ450

Основними конструкторськими базами деталі є циліндричні поверхні діаметрами 90т6 мм, а також правий торець деталі. Вони визначають точність встановлення вала в механізмі й отриманих деталей, що відбито на робочому кресленні підвищеними вимогами до класу точності, а також співвісності й симетричності цих поверхонь щоб уникнути перекосу.

Найбільш відповідальними поверхнями вала є циліндричні поверхні діаметром 90т6 мм параметром шорсткості Ra 0,8 мкм тому що на них встановлюються підшипники, тому повинні мати високий клас шорсткості поверхні, а також підвищену зносостійкість. Також на валу розташована евольвентна зубчаста поверхня модулем 4,5 мм, з параметром шорсткості 1,6 мкм. У зачепленні одночасно беруть участь кілька зубів, що позитивно позначається на плавності зчеплення передачі й навантажувальної здатності. Значення модуля свідчить, що передається велике навантаження й момент. Виходячи з умов робочого креслення, зносостійкість зубів, можливо підвищити до 262...311 НВ. Така твердість може бути досягнута шляхом загартування й високого відпуску якісної нізколегированої сталі. Конструкторський документ передбачає сталь 34ХН1М ГОСТ 4543-71.

Ця сталь застосовується для виготовлення вісей, валів, вал-шестірен, штоків, колінчастих і кулачкових валів, втулок і інших особливо відповідальних високонавантажених деталей, до яких пред'являються високі вимоги по механічних властивостях і які працюють при температурі до 500°C. Механічні властивості й хімічний склад стали забезпечує для вала в'язку серцевину, гарну оброблюваність і не допускає тріщин, що забезпечує нормальну роботу вала. Легуючі елементи забезпечують сталі високу міцність, пластичність, підвищують зносостійкість робочих поверхонь.

Хімічний склад даного матеріалу наведений у таблиці 1.1, а механічні властивості в таблиці 1.2.

Таблиця 1.1

в процентах

C	Mn	Si	Cr	Ni	Mo	P	S
						не більше	
0,30-0,40	0,5-0,8	0,17-0,37	1,3-1,7	1,3-1,7	0,2-0,3	0,035	0,035

Таблиця 1.2

Стан поставки		σ_B , МПа	σ_U , МПа	δ , %	НВ, не більше
Кування ГОСТ 8479-70	Нормалізація	590	645	13	195-247
	Загартування+відпуск	657	785	9	262-311

Дана деталь працює в умовах тертя. Для забезпечення твердості деталі застосовується поліпшення, що включає в себе загартування й наступну відпустку, як показано в таблиці 1.3.

Таблиця 1.3

Режим термічної обробки	Твердість НВ, не більше
Загартування при 950°-1050°C, охолодження в маслі, відпуск при 400-450°C, охолодження на повітрі або в маслі	311

1.3 Аналіз технологічності конструкції деталей

Склад робіт із забезпечення технологічності конструкції виробів на всіх стадіях їхнього створення встановлюється Єдиною системою технологічної підготовки виробництва. Розрізняють виробничу, експлуатаційну й ремонтну технологічність. Єдиним

критерієм технологічності конструкції виробу є її економічна доцільність при заданій якості й прийнятих умовах виробництва й експлуатації.

На етапі проектування технологічного процесу механічної обробки, коли конструкторські документи вже затверджені й не підлягають радикальним змінам, доцільно здійснювати якісний аналіз технологічності конструкції деталі з метою узагальнено, на підставі досвіду виконавця, встановити ступінь відповідності між показниками якості й прийнятих умов виробництва. Кількісну оцінку виконують за деякими показниками, щоб охарактеризувати ступінь задоволення вимог до технологічності конструкції.

Деталь належить до класу валів, то ж є тілом обертання з довжиною більше двох діаметрів, і одночасно є елементом зубчастої передачі.

Основною характеристикою валів, що визначає технологічність конструкції, є жорсткість, яку оцінюють по величині відносини L/d_{np} , де L – довжина вала, мм; d_{np} – наведений діаметр вала, визначений по формулі:

$$d_{np} = \frac{\sum_{i=1}^n d_i \cdot l_i}{L} = \frac{90 \cdot 70 + 105 \cdot 245 + 172,64 \cdot 190 + 105 \cdot 25 + 90 \cdot 125 + 85 \cdot 97}{975} = 100,7(\text{мм}), \quad (1.3)$$

де d_i – діаметр i -того щабля вала, мм;

l_i – довжина i -того щабля вала, мм.

У цьому випадку відношення дорівнює 9,68, що свідчить про достатню жорсткість деталі. Отже, деталь можна ефективно обробляти в центрах. Основні конструкторські бази деталі – дві циліндричні поверхні (діаметром 90 мм із допуском шостого квалітету точності й граничних відхилень форми й розташування поверхонь по шостому ступені точності й діаметром 75 мм із допуском шостого квалітету точності й граничних відхилень форми й розташування поверхонь по шостому ступені точності, які відповідають службовому призначенню поверхонь. Вимоги до точності інших робочих поверхонь вала не є завищеними й не знижують технологічність конструкції деталі.

Конструкція вала дозволяє вести обробку в центрах, тобто забезпечити суміщення технологічних і вимірювальних баз, а також виконати вимоги сталості баз, що гарантує співвісне розташування робочих поверхонь вала.

Співвідношення квалітетів точності й параметрів жорсткості більшості, оброблюваних поверхонь є оптимальним. Двостороннє розташування уступів і співвідношення діаметрів щаблів, сприятливі для продуктивної токарної обробки й рівномірної концентрації операцій. Геометричні характеристики зубчастої поверхні дозволяють викону-

вати обробку «на прохід», що значно для чистової обробки з погляду на вимоги до якості поверхні. Таким чином, технологічність конструкції деталі «Вал-шестірня» після якісного аналізу можна оцінити як гарну.

Кількісну оцінку технологічності конструкції деталі виконаємо по трьох з одинадцяти, передбачених ГОСТ 14.201-83 показникам.

1. Коефіцієнт уніфікації конструктивних елементів визначається по формулі:

$$K_{y.э} = \frac{Q_{y.э}}{Q_э}, \quad (1.1)$$

де $Q_{y.э}$ – число уніфікованих типорозмірів конструктивних елементів;

$Q_э$ – загальне число типорозмірів конструктивних елементів;

Прикладами конструктивних елементів виробу є різьблення, кріплення, жолобники, фаски, проточки, отвори й т.п. Ознаки по яких конструктивний елемент може вважатися уніфікованим встановлюється галузевою нормативно-технічною документацією. Дані для аналізу наведені в таблиці 1.1.

Таблиця 1.1

Вид конструктивного елемента	Кількість	
	загальна	уніфікованих
Лінійні розміри	26	16
Фаски	4	4
Радіуси	4	3
Кути	2	2
Модуль зчеплення	1	1
Шпонковий паз	1	1
Всього	38	27

Підставивши дані в формулу 1.1, отримуємо:

$$K_{y.э} = \frac{27}{38} = 0,71$$

Оскільки коефіцієнт не менше 0,6, то за коефіцієнтом уніфікації деталь вважається технологічною

2. Коефіцієнт точності обробки визначається по формулі:

$$K_{mч} = 1 - \frac{1}{A_{ср}}, \quad (1.2)$$

де $A_{ср}$ – середній квалітет розмірів виробу, що визначається за формулою:

$$A_{cp} = \frac{\sum A \cdot n_i}{\sum n_i} = \frac{n_1 + 2n_2 + 3n_3 + \dots + 12n_{12} + 13n_{13} + 14n_{14}}{n_1 + n_2 + n_3 + \dots + n_{12} + n_{13} + n_{14}} =$$

$$= \frac{6 \cdot 3 + 9 \cdot 5 + 10 \cdot 1 + 12 \cdot 3 + 14 \cdot 11 + 15 \cdot 2}{33} = 8,9 \quad (1.3)$$

де A – квалітет розміру;

n_i – кількість розмірів відповідного квалітету.

Підставивши отримане значення в формулу 1.2 одержимо результат:

$$K_{тч} = 1 - \frac{1}{8,9} = 0,89,$$

При такому значенні коефіцієнта точності обробки деталей вважається технологічною, оскільки $K_{тч}$ більше нормативного значення (0,8).

3. Коефіцієнт шорсткості поверхні визначається по формулі:

$$K_{ш} = 1 - \frac{1}{B_{cp}}, \quad (1.4)$$

де B_{cp} – середнє значення параметра шорсткості, що визначене по формулі:

$$B_{cp} = \frac{\sum B \cdot n_i}{\sum n_i} = \frac{50 \cdot n_1 + 25 \cdot n_2 + \dots + 0,8 \cdot n_7 + 0,4 \cdot n_8 + \dots + 0,0012 \cdot n_{14}}{n_1 + n_2 + \dots + n_7 + n_8 + \dots + n_{14}} =$$

$$= \frac{12,5 \cdot 11 + 3,2 \cdot 4 + 1,6 \cdot 1 + 0,8 \cdot 3 + 0,4 \cdot 1}{20} = 14,6 \text{ (мкм)} \quad (1.5)$$

де B – числове значення параметра шорсткості за шкалою Ra ГОСТ 2789-73;

n_i – кількість поверхонь з відповідним числовим значенням параметра шорсткості.

Підставивши отримане значення в формулу 1.5 одержимо результат:

$$K_{ш} = 1 - \frac{1}{14,6} = 0,93$$

Таке значення при обробці чорних металів свідчить про технологічність деталі по даному показнику.

2 Технологічний розділ

2.1 Призначення виробничої програми випуску деталі

Виробнича програма випуску деталей встановлюється залежно від річної потреби виробів і організаційно-технічних умов збірки. На початковому етапі проектування технологічних процесів виготовлення деталей, що входять у вироб, річна виробнича програма випуску визначається по формулі:

$$N = N_v \cdot q \cdot \left(1 + \frac{h}{100}\right), \quad (\text{шт}) \quad (1.1)$$

де N_v – річна програма випуску виробів;

q – кількість деталей даного найменування в одному виробі;

h – відсоток деталей, призначених на запасні частини.

Річна потреба у вуглевидобувних підземних комбайнах MB-450 становить 110 штук. У кожному виробі використовується дві деталі даного найменування. З огляду на умови роботи деталей, приймаємо для деталі «Вал-шестірня» $h=3\%$. Підставивши вихідні дані у формулу (1.1), отримуємо значення річної виробничої програми:

$$N = 110 \cdot 2 \cdot 1,03 = 453,2 \text{ шт}$$

Приймаємо 460 штук.

Загальноприйнятим критерієм при розробці й аналізі технологічного процесу використовується така класифікаційна категорія, як тип виробництва. Попереднє визначення типу виробництва ґрунтується на взаємозв'язку між річною програмою випуску деталі і її масою. Виходячи із прийнятої річної виробничої програми випуску деталей і їхньої маси, приймаємо серійний тип виробництва. Одним з показників, що характеризують серійне виробництво, є величина партії деталей, що запускаються одночасно у виробництво. Вона визначається по формулі:

$$n = \frac{N \cdot a}{\Phi} = \frac{460 \cdot 10}{251} = 18,3, \quad (2.2)$$

де a - періодичність запуску деталей у виробництво, днів. Для серійного виробництва приймаємо, що запас деталей на складі забезпечує роботу складального цеху на десять робочих днів;

Φ - число робочих днів у році, 251.

Таким чином, при виробництві заданої деталі при розмірі виробничої партії 20 штук річна програма буде виконана після 23 запусків.

2.2 Вибір та економічне обґрунтування способу отримання заготовки

Для раціонального вибору заготовки необхідно одночасно враховувати призначення і конструкцію деталі, технічні вимоги, масштаб і серійність випуску, а також економічність виготовлення. Вибрати заготовку – означає встановити спосіб її отримання, призначити припуски на обробку кожної поверхні, розрахувати розміри і вказати вимоги до точності виготовлення. При виборі заготовки для знов проєктованого технологічного процесу розглянемо два способи отримання заготовки, які не викликають істотних змін в побудові і змісті процесу механічної обробки. В цьому випадку перевага віддається заготовці, що характеризується кращим використанням металу і меншою вартістю з урахуванням приведених витрат на одиницю продукції по статтях витрат, що відрізняються. Інакше остаточне рішення можна ухвалити тільки після економічного комплексного розрахунку собівартості заготовки і механічної обробки в цілому.

При виборі технологічного процесу здобуття заготовки і методу її формоутворення необхідно враховувати ряд чинників, внаслідок яких зменшиться час на обробку, зменшиться маса заготовки, збільшиться коефіцієнт використання матеріалу. Доцільно для здобуття заготовки колеса - штампування на горизонтально кувальній машині [11], як в базовому технологічному процесі, але зменшити припуски і допуски. Дана заготовка є раціональною для дрібносерійного типу виробництва. Вживання даного устаткування запобігає зрушенню в площині роз'єму штамп, забезпечує підвищену продуктивність, а також воно дешевше в порівнянні з іншим устаткуванням. Окрім цього заготовка по конфігурації нагадує форму готової деталі, що призводить до економії матеріалу, часу на обробку, а це зниження собівартості.

Після визначення методу здобуття заготовки визначаємо припуски на заготовку і відторюємо кресленик заготовки, з переліком технічних вимог. Для визначення припусків встановлюємо параметри заготовки: точність, маса, габаритні найбільші розміри, групу сталі і міру складності поковки [2].

Конфігурація заготовки наведена на рисунку 2.1.

Розміри заготовки визначають з урахуванням припусків на механічну обробку, які встановлені ГОСТ 7505-89. Відповідно до методики, приймаємо наступні вихідні данні:

Розрахункова маса кування (M_{np}) визначається виходячи з її номінальних розмірів. Оскільки на початку проєктування заготовки її номінальні розміри невідомі, величину розрахункової маси кування в першому наближенні допускається обчислювати по формулі:

Рисунок. 2.1 – Форма заготовки

$$M_{кр} = M_d \cdot K_p = 84,7 \cdot 1,3 = 110,1 \text{ кг} \quad (2.1)$$

де $M_{кр}$ – маса деталі, кг;

K_p - розрахунковий коефіцієнт (1,2-1,6 деталі з прямою віссю).

Степень складності визначається по відношенню:

$$\frac{M_{кр}}{M_{ф}}, \quad (2.2)$$

де $M_{ф}$ - маса геометричної фігури, у яку вписується форма кування, кг, що розраховується по формулі:

$$M_{ф} = \frac{\pi \cdot 1,05 \cdot D_{max}^2}{4} \cdot 1,05 \cdot L \cdot \rho_m = \frac{3,14(1,05 \cdot 181,3)^2}{4} \cdot 1,05 \cdot 1023,7 \cdot 7,85 = 125 \text{ кг} \quad (2.3)$$

де D_{max} – максимальний діаметр деталі, мм;

L - довжина деталі, мм;

ρ - питома вага матеріалу, г/см³.

Підставивши отримане значення у формулку 2.3 одержимо результат:

$$\frac{M_{кр}}{M_{ф}} = \frac{110,1}{125} = 0,88$$

Таке значення відносини відповідає степеню складності С1

Інші вихідні дані, що характеризують кування, наведені в таблиці 2.1

Таблиця 2.1

Характеристика кування	Позна-чення	Примітка
Клас точності кування	T4	Штампувальні молоти
Група сталі	M2	Доля вуглецю більше 0,35%
Степень складності кування	C1	$M_{кр}/M_{ф}=0,88$ (більше 0,63)

На підставі вихідних даних по таблиці 2 ГОСТ 7505-89 [2] визначаємо вихідний індекс – 16. Відповідно до нього визначаються основні припуски на механічну обробку і допуски на розміри заготовки. Додатковий припуск, що враховує жолоблення поковки і зміщення в площині рознімання штампу, визначаємо по таблицям 4,5. Розрахування розмірів заготовки наведено в таблиці 2.2.

Таблиця 2.2

Розмір поверхні, мм	Параметр шорсткості Ra, мкм	Основний припуск на сторону, мм	Додатковий припуск, мм	Загальний припуск на сторону, мм		Виконавчий розмір заготовки, мм	Позначення на рис. 2.1
90h9	0,8	2,7	0,6	z ₁	3,3	96,6 ^{+2,4} _{-1,2}	d ₁
105h14	12,5	2,2		z ₂	2,8	110,6 ^{+3,0} _{-1,5}	d ₂
172,64h9	3,2	3,0		z ₃	3,6	179,8 ^{+3,3} _{-1,7}	d ₃
75r6	0,8	2,7		z ₄	3,3	81,6 ^{+2,7} _{-1,3}	d ₄
70	12,5	2,0		z ₅	2,6	72,6 ^{+2,7} _{-1,3}	l ₁
300	12,5	2,6		z ₆	3,2	300,2 ^{+3,3} _{-1,7}	l ₂
190	12,5	2,4		z ₇	3,0	196 ^{+3,3} _{-1,7}	l ₃
25	12,5	1,9		z ₈	2,5	27,5 ^{+2,1} _{-1,1}	l ₄
225	12,5	2,4		z ₉	3,0	225,5 ^{+3,3} _{-1,7}	l ₅
150	12,5	2,2		z ₁₀	2,8	149,8 ^{+3,0} _{-1,5}	l ₆
975	12,5	3,0			5,4	980,4 ^{+4,2} _{-2,1}	L
370	12,5	2,6			3,2	378,2 ^{+3,3} _{-1,7}	

Вагу заготовки визначаємо з урахуванням номінальних виконавчих розмірів і штампувальних ухилів для зовнішніх поверхонь з використанням можливостей комп'ютерної програми для твердотільного проектування. Результат – дійсна вага штампування становить 88,7 кг. Така відмінність від попереднього значення не змінює ступінь складності, оскільки реальне відношення становить 0,71.

Технологічні параметри штампування наступні:

- мінімальна величина радіусів закруглень становить 4,0 мм.
- допустима величина зсуву, що по поверхні рознімання штампа становить 0,6 мм.
- допустима величина залишкового облою становить 1,6 мм.
- допустима величина заусенця при максимальному розмірі поперекового перерізу кування по поверхні рознімання штампа становить 6 мм.
- допустиме відхилення від зігнутості становить 0,6 мм.
- зовнішні штампувальні ухили - 7 градусів.

2.3 Розробка технологічного маршруту виготовлення деталі

Технологічний процес в умовах серійного типу виробництва характеризується широкою номенклатурою виробів і значних обсягів випуску. Ефективність такого виробництва в значній мірі залежить від можливості суміщення універсальності й мобільності одиничного виробництва з високою організацією й продуктивністю масового. Таке сполучення передбачає використання обладнання широкими технологічними можливостями, високим ступенем універсальності й автоматизації.

З огляду на, що серійне виробництво характеризується широкою номенклатурою не тільки виробів, але й оброблюваних матеріалів, вимоги до широкого вибору економічно ефективних методів і режимів обробки металів можуть бути виконані шляхом наявності різноманітного парку металорізального обладнання, універсальних і переналагоджуваних спеціальних пристосувань, розвиненого інструментального й метрологічного господарства.

Найбільш ефективним засобом, що дозволяє забезпечити найвищий ступінь автоматизації, високу універсальність і значну продуктивність при великій насиченості технологічних операцій, є раціональне використання встаткування із числовим програмним керуванням і пов'язані з ним технології організації робочих місць, складів, транспорту, контролю операцій і керування виробничими процесами.

При призначенні маршруту виготовлення деталі орієнтуємося на вид заготівки і її точність. Кількість технологічних операцій, їхня концентрація буде обумовлювати методами обробки поверхонь, які обумовлюються з огляду на необхідний квалітет розміру, параметр шорсткості. Перелік оброблюваних поверхонь і методи обробки, які забезпечують виконання вимог креслення, наведені в таблиці 2.3.

Таблиця 2.3

Вид поверхні, розмір, мм	Квалітет	Шорсткість Ra, мкм	Метод обробки поверхні
$\varnothing 85_{-0,14}$	10	0,4	Точіння чорнове Шлифування однократне Полірування
$\varnothing 90^{+0,035}_{+0,013}$, $\varnothing 75^{+0,062}_{+0,043}$	6	0,8	Точіння чорнове Точіння чистове Шлифування чорнове Шлифування чистове
$\varnothing 172,64_{-0,1}$	9	1,6	Точіння чорнове Чистове точіння
Паз 20 $_{-0,87}$	9	3,2	Однократное фрезерование
$\varnothing 90_{-0,87}$	9	3,2	Точіння однократне Шлифування чорнове
торцеві 975 $_{-0,087}$	14	12,5	Однократне підрізання

Відповідно до типового маршруту виготовлення валів, на першій операції підготовляються технологічні бази для подальшої обробки - центрові отвори й лівий торець. В умовах серійного виробництва доцільно використовувати спеціалізовані й спеціальні верстати. Мінімальну трудомісткість операції при високій концентрації й продуктивності, а також незначних витратах на переналагодження, забезпечить використання фрезерно-центрувального верстата.

Надалі здійснюється обробка всіх циліндричних поверхонь. З огляду на розмір і точність заготовки, а також значні перепади кінцевих щаблів використання механічного патрона неможливо. Виходячи з вищозначеного, робимо висновок, що токарну обробку доцільно розбити на двох операціях (чорнова й чистова з кожного боку деталі). Як технологічне обладнання може використовуватися токарний центровий верстат з ЧПК, який ефективний в умовах серійного виробництва.

Для забезпечення механічних властивостей аних конструкторським документом, виконується термічна операція. Для забезпечення твердості деталі застосовується поліпшення, що включає в себе загартування й наступну відпустку.

У більшості випадків у зв'язку з тим, що твердість виробу потрібно висока, термічна обробка проводиться після механічної обробки. У нашій випадку виріб має невисоку твердість (HV менше 300) і, отже, термічна обробка проводиться до механічної обробки. Це є досить доцільним, тому що дефекти, що виникають при термічній обробці (окислення, зменшення вуглецю, деформація й ін.), будуть повністю вилучені при механічній обробці, а розміри виробу будуть витримані точно по кресленню.

У результаті загартування стали отримуємо структуру мартенситу з деякою кількістю залишкового аустеніту. Високий відпуск й витримка при температурі 450..500°C приводять до зменшення внутрішніх напружень за рахунок розпаду мартенситу загартування й утворення сорбіту відпустки. У результаті відпустки знижуються твердість і міцність, однак підвищуються пластичність і ударна в'язкість.

Для обробки шпонкового паза використовується вертикальний консольно-фрезерний верстат. Технологічною базою буде - зовнішня циліндрична поверхня, тому що така схема базування забезпечує надійне закріплення заготовки й дозволяє використовувати більш продуктивні режими різання.

З огляду на параметр шорсткості зубів, зубофрезерну операцію доцільно виконати за дві операції. На першій операції буде виконуватися чорнове фрезерування двозахідною фрезою, а на другій операції чистове фрезерування однозахідною фрезою. Завдяки цьому будуть виконані всі вимоги обумовлені конструкторським кресленням. Для нарізування зубчастого вінця $m=4,5$; $z=36$, $\beta=8^{\circ}6'34''$ призначається універсальний зубофрезер-

ний напівавтомат з відстанню між центрами не менше 1000 мм. Конструкція напівавтомата передбачає можливість радіального врізання фрези в заготовку, що дозволяє скоротити машинний час обробки.

На завершальному етапі маршруту обробки передбачаються оздоблювальні операції. Застосування шліфувальних верстатів-напівавтоматів є недоцільним через те, що вони настроюються на обробку одного розміру. У деталі «Вал-шестірня» необхідно шліфувати чотири поверхні. Отже, для шліфувальних операцій доцільно застосовувати універсальні верстати або верстати зі ЧПК. Свій вибір зупинимо на круглошліфувальному верстаті зі ЧПК 3М132МВФ2. Основна економія при роботі на даному верстаті досягається за рахунок скорочення допоміжних операцій: перевстановлення, настроювання й виміри. Застосування верстата із числовим програмним керуванням поліпшує якість обробки, підвищує взаємозамінність деталей, зменшує кількість браку, знижує стомлюваність робітника.

Шліфування деталі доцільно проводити за дві операції. На першій операції за два установи проводиться чорнове шліфування чотирьох ступенів. На другій операції за два установи проводиться чистове шліфування двох ступенів.

Для досягнення параметра шорсткості Ra 0,4 мкм поверхня з діаметром 85 піддається поліруванню. На токарно-гвинторізному верстаті, на супорт встановлюється шліфувальне пристосування й провадиться полірування.

Технологічний процес виготовлення деталі завершується контрольною операцією, на якій здійснюється комплексний контроль розмірів поверхонь і їхнього взаємного розташування.

Пропонований маршрут обробки деталі наведений у таблиці 2.4.

Таблиця 2.4.

№ оп.	Найменування операції	Стислий зміст операції	Верстат
1	2	3	4
05	Фрезерно-центрувальна	Фрезерование торцов и зацентровка с двух сторон	MP-76
10	Токарна з ЧПК	Токарна обробка деталі з одного боку. Точити $\varnothing 90^{+0,035}_{+0,013}$, $\varnothing 105_{-0,87}$, $\varnothing 172,64_{-0,1}$, фаски $3 \times 45^\circ$, 3×15	16K20Ф3
15	Токарна з ЧПК	Токарна обробка деталі з другого боку. Точити $\varnothing 90^{+0,035}_{+0,013}$, $\varnothing 105_{-0,87}$, $\varnothing 90_{-0,087}$, $\varnothing 85_{-0,14}$, $\varnothing 75^{+0,062}_{+0,043}$. фаски $3 \times 45^\circ$	16K20Ф3

Продовження таблиці 2.4

1	2	3	4
20	Термічна обробка	Загартування, високий відпуск	-
25	Фрезерувальна	Фрезерувати шпонковий паз 20 _{-0,052}	6Д92
30	Зубофрезерувальна	Чорнове фрезерування зубчастого вінця $m=4,5 z=36$	5К328
35	Зубофрезерувальна	Чистове фрезерування зубчастого вінця $m=4,5 z=36$	5К328
40	Контрольна	Комплексний контроль деталі	Стол БТК
45	Круглошліфувальна	Шіфкування чорнове, $\varnothing 75^{+0,062}_{+0,043}$, $\varnothing 90_{-0,087}$, $\varnothing 85_{-0,14}$	3М152МВФ2
50	Круглошліфувальна	Шліфування чистове $\varnothing 75^{+0,062}_{+0,043}$, $\varnothing 90^{+0,035}_{+0,013}$	3М152МВФ2
55	Оздоблювальна	Полірування $\varnothing 85_{-0,14}$	3М162
60	Контрольна	Комплексний контроль деталі	Стіл БТК

2.4 Розрахунок припусків та міжопераційних розмірів механічної обробки

Припуски на механічну обробку значною мірою впливають на технологічну собівартість виготовлення деталі. Видалення надмірного припуску сполучено зі збільшенням машинного часу на чорнову обробку, як у випадку виконання додаткових обдирних проходів, так і за рахунок зниження режимів різання у випадку значної глибини різання. При цьому підвищується витрата різального інструменту й загальні витрати на експлуатацію робочого місця.

Мінімальні припуски на механічну обробку визначаємо розрахунково-аналітичним методом, що рекомендується в довіднику [13]. При цьому, загальний припуск повинен бути погоджений із припуском, призначеним при проектуванні заготівки з використанням відповідного нормативно-технічного документа. У випадку перевищення розрахованого припуску над нормативним коректується розмір заготівки.

Припуски на іншу поверхню призначаємо статистичним (табличним) методом. У цьому випадку загальний припуск приймаємо рівним припуску, призначеному на заготівку, а припуски на обробку, що іде за чорною по таблицях, наведеним у довідковій літературі.

Розрахунок міжопераційних розмірів і граничних припусків на механічну обробку представлений у табличному виді.

Для оброблюваних поверхонь деталі « Вал-Шестірня», розрахунок мінімального припуску виконаємо на найбільш точну поверхню - циліндричну поверхню діаметром 90т6 мм.

Мінімальна величина припуску при обробці циліндричних поверхонь визначається по формулі:

$$2Z_{i \min} = 2[(Rz + h)_{i-1} + \sqrt{\Delta_{\Sigma(i-1)}^2 + \varepsilon_i^2}], \quad (2.4)$$

де Rz і h - параметр шорсткості й глибина дефектного шару, що характеризують умови попереднього технологічного переходу (заготівку), мкм;

Δ_{Σ} - сумарна величина просторових відхилень після виконання попереднього технологічного переходу, мкм;

ε_i - похибка встановлення деталі в пристосуванні на виконуваному технологічному переході, мкм

Визначимо значення параметрів, що входять у формулу (2.4):

1. Особливістю обробки даної деталі є виконання ХТО до проведення чистового шліфування. Жолоблення деталі після термообробки повинне бути враховане шляхом збільшення припуску на шліфування. З іншого боку, після термічної обробки на поверхні деталі відсутній дефектний шар, що враховується параметром h . Для обліку цих факторів у метод обробки поверхні включений відповідний перехід.

2. Сумарну величину просторових відхилень поверхонь штампованої заготівлі, які обробляються в центрах, визначимо по формулі:

$$\Delta_{\Sigma \text{заг}} = \sqrt{\Delta_{\text{кор}}^2 + \Delta_{\text{зм}}^2 + \Delta_{\text{ц}}^2}, \quad (2.5)$$

де $\Delta_{\text{кор}}$ - зігнутість штампування класу точності Т4, довжиною 630-1000 мм за ГОСТ 7505-89 не повинна перевищувати 1,0 мм;

$\Delta_{\text{зм}}$ - зсув по поверхні рознімання при штампуванні заготівки масою 50,0-125,0 кг становить 0,6 мм;

$\Delta_{\text{ц}}$ - похибка зацентрування, визначається по формулі:

$$\Delta_{\text{ц}} = 0,25 \sqrt{T^2 + 1} = \sqrt{3,6^2 + 1} = 3,74 \text{ (мм)}, \quad (2.6)$$

де T - допуск на діаметральний розмір бази заготівки, яка використовувалась при зацентруванні, мм.

Підставивши значення у формулу (2.5) одержимо результат:

$$\Delta_{\Sigma_{заг}} = \sqrt{1,0^2 + 0,6^2 + 3,74^2} = 3,92 \text{ (мм)}$$

Місцеве відхилення вісі деталі від прямолінійності (кривизну) після термообробки й виправлення на пресі приблизно визначимо по формулі:

$$\Delta_{\Sigma} = (l - l_x) \cdot \Delta_k = (983 - 360) \cdot 0,15 = 94 \text{ (мкм)}, \quad (2.7)$$

де l - довжина заготовки, мм

l_x - відстань від торця деталі до розглянутого перетину, мм

$\Delta_{до}$ - питома кривизна заготовки, мкм/мм. Для кувань типу валів після виправлення на пресах приймається 0,15 мкм/мм [13. табл.16 с.186]

Залишкові просторові відхилення заготовки визначаються по формулі:

$$\Delta_{\Sigma} = \Delta_{\Sigma_{заг}} \cdot K_y, \quad (2.8)$$

де K_y - коефіцієнт уточнення форми, що залежить від виду технологічного переходу.

Приймаються значення коефіцієнта уточнення K_y після чорнового точіння 0,06, після чистового точіння - 0,04, після шліфування - 0,03.

3. Похибка встановлення при базуванні в центрах відсутня.

З використанням формули 2.4 визначається мінімальний припуск для кожного переходу МОП. А саме:

$$\text{для чорнового точіння } 2Z_{чор.точ.} = 2[(160 + 200) + \sqrt{1780^2}] = 4280 \text{ (мм)}$$

$$\text{для чистового точіння } 2Z_{чист.точ.} = 2[(50 + 50) + \sqrt{107^2}] = 414 \text{ (мм)}$$

$$\text{для шліфування попереднього. } 2Z_{шліф.п.п.} = 2[(25 + 25) + \sqrt{5^2}] = 110 \text{ (мм)}$$

$$\text{для шліфування остаточного. } 2Z_{шліф.ост.} = 2[10 + \sqrt{37^2}] = 37 \text{ (мм)}$$

Розрахунок граничних припусків і міжопераційних розмірів при обробці циліндричної поверхні діаметром 90т6 мм наведений у таблиці 2.5.

Розрахунковий розмір для останнього переходу (шліфування) приймається рівним мінімальному розміру по кресленню (90,013 мм). Для наступного переходу він визначається шляхом додатка призначеного припуску (90,213 мм). Аналогічні обчислення виконуються для всіх переходів МОП. Отримані значення приймають у якості мінімального операційного розміру після округлення з урахуванням значущих цифр технологічного допуску. Максимальні операційні розміри відрізняються від мінімальних на величину технологічного допуску.

Граничні припуски для кожного переходу МОП визначаються шляхом вирахування граничних розмірів на двох сусідніх переходах:

для чорного точіння $Z_{\text{чер. min}} = 96,6 - 92,01 = 4,59$ (мм)

$Z_{\text{чер. max}} = 100,2 - 92,36 = 7,84$ (мм)

для чистового точіння $Z_{\text{чист. min}} = 92,01 - 90,61 = 1,4$ (мм)

$Z_{\text{чистий. max}} = 92,36 - 90,75 = 1,61$ (мм)

для шліф. чорного $Z_{\text{шліф. черн. min}} = 90,61 - 90,213 = 0,397$ (мм)

$Z_{\text{шліф. черн. max}} = 90,75 - 90,25 = 0,5$ (мм)

для шліф. чистового $Z_{\text{шліф. чист. min}} = 90,213 - 90,013 = 0,2$ (мм)

$Z_{\text{шліф. чистий. max}} = 90,25 - 90,035 = 0,215$ (мм)

Таблиця 2.5

Метод обробки поверхні	Елементи припуска, мкм			Припуск, мкм	Розрахунковий розмір, мм	Допуск, мкм	Розмір, мм		Припуск, мм	
	Rz	h	$\Delta\Sigma$				d_{\min}	d_{\max}	Z_{\min}	Z_{\max}
Зовнішня циліндр. 90 тб мм										
Заготівка	160	200	1780		96,613	3600	96,6	100,2		
Точіння чорнове	50	50	107	4600	92,013	350	92,01	92,36	4,59	7,84
Точіння чистве	25	25	5	1400	90,613	140	90,61	90,75	1,4	1,61
Шліфування поп.	10	20	-	400	90,213	35	90,213	90,25	0,397	0,5
Термообробка	10	-	27	-	-	-	-	-	-	-
Шліфування ост.	5	-	-	200	90,013	22	90,013	90,035	0,2	0,215

Перевірка правильності обчислень здійснюється по формулі:

$$\Sigma Z_{\max} - \Sigma Z_{\min} = \delta_{\text{заг}} - \delta_{\text{дет}} \quad (2.9)$$

де $\delta_{\text{заг}}$ – допуск на розмір заготівлі, мм;

$\delta_{\text{дет}}$ – допуск на розмір деталі, мм.

Підставивши значення з таблиці 4.1 у формулу 4.5, одержимо результат:

$$(7,84 + 1,61 + 0,5 + 0,215) - (4,59 + 1,4 + 0,397 + 0,2) = 3,600 - 0,022$$

$$3,578 = 3,578$$

Розрахунок міжопераційних розмірів на обробку інших поверхонь вала зведений у таблицю 2.6.

Таблиця 2.6

Метод обробки поверхні	При- пуск, мм	Розрахун- ковий роз- мір, мм	Допуск, мкм	Розмір, мм		Припуск, мм	
				D_{min}	D_{max}	Z_{min}	Z_{max}
Зовнішня циліндрична діаметром 172,64 h9 мм							
Заготівка		178,97	5000	179	184		
Точіння чорнове	5,5	173,47	400	173,5	173,9	5,5	10,1
Точіння чистве	1,7	171,77	100	171,8	171,9	1,7	2
Зовнішня циліндрична діаметром 105 _{-0,87} мм							
Заготівка		109,73	4500	109,7	114,2		
Точіння одноразове	5,6	104,13	870	104,13	105	5,57	9,2
Зовнішня циліндрична діаметром 90 h9 мм							
Заготівка		95,73	3600	95,7	99,3		
Точіння	6,2	89,53	870	89,53	89,88	11,24	13,97
Шліфування	0,4	89,13	140	89,13	89,217	0,4	1,13
Зовнішня циліндрична діаметром 75 r6 () мм							
Заготівка		81,643	4000	81,6	85,6		
Точіння чорнове	4,6	75,043	300	77,0	77,3	4,6	8,3
Точіння чистве	1,4	75,643	120	75,64	75,76	1,36	1,54
Шліфування попереднє	0,4	75,243	74	75,243	75,317	0,397	0,443
Шліфування остаточне	0,2	75,043	19	75,043	75,062	0,2	0,255
Зовнішня циліндрична діаметром 85 h10 мм							
Заготівка		96,56	3600	96,6	100,2		
Точіння чорнове	11,0	85,36	870	85,36	86,23	11,24	13,97
Точіння чистве	0,6	84,96	140	84,96	85,1	0,4	1,13
Торцеві, зв'язані розміром 975 _{-2,3} мм							
Заготівка		980,9	6300	980,9	987,2		
Фрезерування торців	8,2	972,7	2300	972,7	975	8,2	12,2
Торцеві, зв'язані розміром 90 _{-0,46} мм							
Заготівка		195,64	5000	195,6	200,6		
Точіння торців	6,0	189,64	460	189,64	190,1	5,96	10,5

2.5 Детальна розробка технологічних операцій

Основна мета детальної розробки технологічної операції - розробка технологічної документації, що містить повну інформацію про зміст операції, її технологічному й метрологічному оснащенні, трудовитратах. Вихідними даними, що визначають послідовність операцій і їхнє призначення, є технологічний маршрут, наведений у таблиць 2.4. Призначення режимів різання, вимог до точності розмірів здійснюємо на підставі результатів розрахунку міжопераційних припусків і розмірів, які наведені в таблицях 2.5 і 2.6..

Виготовлення деталі «Вал-шестірня» передбачає 12 технологічних операцій, з них 9 операцій - механічної обробки. Докладний розрахунок режимів різання й технічної норми часу виконаємо для фрезерно-центрувальної операції. Результати детальної розробки інших операцій і дані для заповнення технологічної документації наведені в таблиці 2.7

Фрезерно-центрувальна операція виконується на верстаті моделі МР-76 і включає два технологічних переходи, виконуваних послідовно. Заготівка встановлюється в спеціальному пристосуванні при верстаті й базується по зовнішній поверхні шийок діаметрами 110,6 і 96,6 мм.

Стисла характеристика верстата:

1. Розміри оброблюваних заготовок, мм

діаметр 25-800
довжина 250-1000

2. Найбільший хід головок, мм

фрезерних 225
свердловальних 60

3. Діаметр фрези, мм

найменший 50
найбільший 160

4. Діаметр свердла, мм

найменший 2
найбільший 6

5. Ряд частот обертання фрезерних шпинделей, хв^{-1}

68; 100; 141; 194,5; 283; 308;
552; 780

6. Ряд частот обертання свердловальних шпинделей, хв^{-1}

250; 343; 490; 70; 1050; 1600

7. Діапазон подач фрезерних голівок, мм/хв (б/с)

20-400

8. Ряд подач свердловальних голівок, мм / об

0,037; 0,08; 0,083; 0,125; 0,17

При переміщенні стола одночасно фрезеруються два торці. Використовуються дві торцеві фрези зі вставними ножами, оснащеними пластинами із твердого сплаву - Фреза 2214-0003 ГОСТ 24359-80 (праворіжуча) і Фреза 2214-0004 ГОСТ 24359-80 (ліворіжуча).

Подача при чорновому фрезеруванні (s_z) призначається 0,12-0,18 мм/зуб. Попередньо приймаємо 0,15 мм/зуб. Глибина фрезерування (t) з урахуванням припуску й напуску за рахунок штампувальних ухилів становить 4 мм. Ширина фрезерування (B) з урахуванням максимального розміру заготовки становить 96,6 мм. Стійкість фрези (T) приймаємо рівної 180 хв.

Рекомендована швидкість різання визначається по формулі:

$$V = \frac{C_v \cdot D^q}{T^m \cdot t^x \cdot s_z^y \cdot B^u \cdot z^p} K_v = \frac{332 \cdot 100^{0.2}}{180^{0.2} \cdot 4^{0.1} \cdot 0,15^{0.4} \cdot 96,6^{0.2} \cdot 12^0} 0,53 = 116,6 \text{ (м/хв)},$$

$$\text{де } K_v = K_{mv} \cdot K_{nv} \cdot K_{uv} = 1 \cdot \left(\frac{750}{590}\right)^1 \cdot 0,8 \cdot 0,65 = 0,33 \quad (2.9)$$

Розрахункова частота обертання шпинделя становить 371,3 об/хв. По паспорту верстата приймаємо 308 об/хв. Розрахункова подача дорівнює 478 мм/хв, по паспорту - 400 мм/хв.

Визначаємо основний час на виконання переходу по формулі:

$$T_o = \frac{L_{px}}{S_{хв}} = \frac{l + l_1 + l_2}{S_{хв}} = \frac{96,6 + 0,5 + 0,5}{400} = 0,53 \text{ (хв)} \quad (2.10)$$

де l - довжина обробки, мм (33,4);

l_1 - підведення на робочій подачі, мм (0,5);

l_2 - перебіг, мм (0,5);

На другому технологічному переході виконується свердлування центрального отвору діаметром 8 мм форми «В» глибиною 15 мм комбінованим центрвальним свердлом зі швидкорізальної сталі 2317-0006 ГОСТ 14952-75.

Рекомендована швидкість різання визначається по формулі:

$$V = \frac{C_v \cdot D^q}{T^m \cdot s^y} K_v = \frac{7 \cdot 8^{0.4}}{25^{0.2} \cdot 0,13^{0.7}} \cdot 0,47 = 35 \text{ (м/хв)}. \quad (2.11)$$

Оскільки центрові свердли мають одинарне заточення, у поправочному коефіцієнті на швидкість різання врахований додатковий коефіцієнт $K_{zv} = 0,75$. Розрахована частота обертання свердлувальної голівки дорівнює 1393 об/хв. Верстат може забезпечи-

ти $n=1600$ об/хв, $s=0,125$ мм/об. Прийняті параметри різання забезпечують виконання переходу за 0,14 хв.

Розрахунок технічної норми часу на верстатну операцію виконується по формулі:

$$T_w = (T_o + T_d) \cdot \left[1 + \frac{(a_{обс} + a_{отл})}{100} \right], \quad (2.12)$$

де T_o – основний (машинний) час, хв;

T_d – допоміжний час, що складається із часу на установку й зняття деталі, часу, пов'язаного з переходом, часу на виміри, зміну інструмента й зміну режимів різання, хв;

$a_{обс}$ – час на обслуговування робочого місця, % від оперативного ($T_o + T_d$);

$a_{отл}$ – час на відпочинок і особисті потреби, % від оперативного ($T_o + T_d$).

Для умов серійного виробництва штучно-калькуляційний час на виготовлення однієї деталі розраховується по формулі:

$$T_{шк} = T_w + \frac{T_{пз}}{n} \quad (2.13)$$

Структурної складові технічної норми часу проектованої операції й результати розрахунку штучно-калькуляційного часу на виготовлення однієї деталі розраховані з використанням [9] і наведені в таблиці 2.7.

Підготовчо-заключний час визначається як сума часу на налагодження верстата, що залежить від способу встановлення деталі й кількості інструментів, що беруть участь в операції, часі, затраченого у випадках роботи з яким-небудь додатковим, що нерегулярно зустрічається в роботі пристосуванням або пристроєм, передбаченим технологічним процесом на операцію, і часу на пробну обробку деталі. Для даної операції воно становить 16,5 хв і враховує наступні види витрат

- Налагодження верстата, інструмента й пристосування - 10 хв;
- додаткові прийоми - 1,5 хв;
- одержання інструмента й пристосувань до початку й здачу їх після закінчення обробки - 5 хв;

Допоміжний час на встановлення деталі вагою до 200 кг мостовим краном на призми в горизонтальному пристосуванні відкритого типу (0,11 хв) із закріпленням пневматичним затискачем (0,04 хв) становить 1,3 хв (карта 16)

Таблиця 2.7

Структурні складові норми часу		Значення, хв
T_o	Основний час	0,38
T_d	Допоміжний час на встановлення та зняття деталі	1,3
	Допоміжний час, що пов'язаний з переходом	0,11
	в тому числі:	
	очищення пристрою від стружки стислим повітрям	0,12
	пришвидшене переміщення столу в ісходне положення	0,04
	Допоміжний час на контрольні вимірювання неперекривний	0,13
	Допоміжний час на контрольні вимірювання	0,51
	в тому числі:	
	вимірювання штангенциркулем 15 мм	2x0,1
контроль лінійним шаблоном 975мм	0,11	
контроль шаблоном конусу 120°	2x0,1	
$T_{оп}$	Оперативний час (0,38+1,57+0,13)	2,08
$T_{пз}$	Підготовчо-заключний час	16,5
$T_{обз}$	Час на обслуговування робочого місця, 3,5% от $T_{оп}$	0,0728
$T_{вон}$	Час на відпочинок і особисті потреби 4% от $T_{оп}$	0,0832
$T_{шт}$	Штучний час на виконання операції	1,95
$T_{шк}$	Штучно-калькуляційний час	2,92

Зміст і технологічне оснащення інших операцій по виготовленню деталі «Вал-шестерня» наведено в таблиці 2.8.

Таблиця 2.8 Узагальнена характеристика операцій по виготовленню деталі «Вал-шестерня»

Операція 05, Фрезерно-центрувальна					
Модель верстата	Пристосування	T_o	T_d	$T_{пз}$	$T_{шк}$
		хв.	хв.	хв.	хв.
MP-76	При верстаті	0,38	2,21	16,5	1,95
Зміст та оснащення операції					
Зміст переходу		Різальний інструмент		Допоміжний інструмент	
1. Фрезерувати торці в розмір 975 _{-2,3} мм		Фреза 2210-0075 ГОСТ 9304-69 Фреза 2210-0076 ГОСТ 9304-69		Оправка К2.478.000-03 ТУ2 035-534-76	
2. Свердлити центрові отвори з двох боків		Свердел 2317-0168 ГОСТ 14952-75		Патрон 1-30-25-110 ГОСТ 26539-85	

Продовження таблиці 2.8

Характеристика переходу							
Перехід	t , мм	S , мм/хв	V , м/хв	n , об/хв	T_o , хв	T_d , хв	
1	4	400	116	308	0,24	0,07	
2	4	200	35	1600	0,14	-	
Операція 10, Токарна з ЧПК							
Модель верстата	Пристосування			T_o	T_d	$T_{пз}$	$T_{шк}$
				хв.	хв.	хв.	хв.
16К20Ф3	Центр 7032-0035 5 ПТ ГОСТ 13214-79 Центр А-1-5-НП ЧПУ ГОСТ 8742-75 Патрон 7108-0023 ГОСТ 2571-71			11,83	2,36	26	23,64
Зміст та оснащення операції							
Зміст переходу		Різальний інструмент			Допоміжний інструмент		
1. Попереднє точіння деталі з лівого торця. Зняття фасок		Різець 2103-0713 ГОСТ 20872-80			-		
2. Чистове точіння деталі з лівого торця		Різець 2103-0711 ГОСТ 20872-80			-		
Характеристика переходу							
Перехід	t , мм	S , мм/хв	V , м/хв	n , об/хв	T_o , хв	T_d , хв	
1	2,8	93,2	98,4	285	5,69	1,28	
2	0,85	48,9	135,3	500	6,14	1,08	
Операція 15, Токарна з ЧПК							
Модель верстата	Пристосування			T_o	T_d	$T_{пз}$	$T_{шк}$
				хв.	хв.	хв.	хв.
16К20Ф3	Центр 7032-0035 5 ПТ ГОСТ 13214-79 Центр А-1-5-НП ЧПУ ГОСТ 8742-75 Патрон 7108-0023 ГОСТ 2571-71			13,34	2,5	26	16,12
Зміст та оснащення операції							
Зміст переходу		Різальний інструмент			Допоміжний інструмент		
1. Попереднє точіння деталі з правого торця. Зняття фасок		Резець 2103-0712 ГОСТ 20872-80			-		
2. Чистове точіння деталі з правого торця		Резець 2103-0711 ГОСТ 20872-80			-		

Продовження таблиці 2.8

Характеристика переходу							
Перехід	t , мм	S , мм/хв	V , м/хв	n , об/хв	T_o , хв	T_d , хв	
1	5,5	90,7	94,5	345	4,13	1,25	
2	0,7	40,7	119,7	417	9,21	1,25	
Операція 25, Фрезерувальна							
Модель верстата	Пристосування			T_o	T_d	$T_{пз}$	$T_{шк}$
				хв.	хв.	хв.	хв.
6Д92	Призма 7033-0039 ГОСТ 12195-66			9,2	2,8	17	10,6
Зміст та оснащення операції							
Зміст переходу			Різальний інструмент		Допоміжний інструмент		
2. Фрезерувати шпонковий паз шириною 20 и довжиною 130 мм			Фреза 2234-0383 Н9 ГОСТ 9140-78		Патрон 1-30-20-100 ГОСТ 26539-85		
Характеристика переходу							
Перехід	t , мм	S , мм/хв	V , м/хв	n , об/хв	T_o , хв	T_d , хв	
1	0,2	475	119,7	417	9,21	1,25	
Операція 30, Зубофрезерувальна							
Модель верстата	Пристосування			T_o	T_d	$T_{пз}$	$T_{шк}$
				хв.	хв.	хв.	хв.
5К328	Центр 7032-0035 Морзе 5 ПТ ГОСТ 13214-79 Патрон 7108-0023 ГОСТ 2571-71			12,0	4,8	38	15,2
Зміст та оснащення операції							
Зміст переходу			Різальний інструмент		Допоміжний інструмент		
1. Фрезерувати зубчастий вінець попередньо			Фреза 2510-4093 В ГОСТ 9324-80		Оправка 6225-0154 ГОСТ 15067-75		
Характеристика переходу							
Перехід	t , мм	S , мм/хв	V , м/хв	n , об/хв	T_o , хв	T_d , хв	
1	9	2,6	24,8	63	12	0,2	

Продовження таблиці 2.8

Операція 35, Зубофрезерувальна						
Модель верстата	Пристосування		T_o	T_d	$T_{пз}$	$T_{шк}$
			хв.	хв.	хв.	хв.
5К328	Центр 7032-0035 Морзе 5 ПТ ГОСТ 13214-79 Патрон 7108-0023 ГОСТ 2571-71		17,3	2,1	41	20,5
Зміст та оснащення операції						
Зміст переходу			Різальний інструмент		Допоміжний інструмент	
1. Фрезерувати зубчастий вінець остаточно			Фреза 2510-4093 В ГОСТ 9324-80		Оправка 6225-0154 ГОСТ 15067-75	
Характеристика переходу						
Перехід	t , мм	S , мм/хв	V , м/хв	n , об/хв	T_o , хв	T_d , хв
1	1,2	2,0	53	132	17,3	0,2
Операція 45, Круглошліфувальна						
Модель верстата	Пристосування		T_o	T_d	$T_{пз}$	$T_{шк}$
			хв.	хв.	хв.	хв.
ЗМ152МВФ2	Центр 7032-0035 Морзе 5 ПТ ГОСТ 13214-79 Хомутик 7107-0070 ГОСТ 16486-70		5,45	7,44	24	14
Зміст та оснащення операції						
Зміст переходу			Різальний інструмент			
1. Шліфування з перевстановленням поверхні 90, 85,75 мм			Круг – ПП 600x80x305, 15А 40 С1 К8 35м/с ГОСТ 2424-83			
Характеристика переходу						
Перехід	t , мм	S , мм/об	V , м/хв	n , об/хв	T_o , хв	T_d , хв
1	0,4	0,006	44	157	1,32	3,72
2	0,4	0,006	44	157	1,32	3,72
Операція 50, Круглошліфувальна						
Модель верстата	Пристосування		T_o	T_d	$T_{пз}$	$T_{шк}$
			хв.	хв.	хв.	хв.
ЗМ152МВФ2	Центр 7032-0035 Морзе 5 ПТ ГОСТ 13214-79 Хомутик 7107-0070 ГОСТ 16486-70 Хомутик 7107-0071 ГОСТ 16486-70		8,46	7,44	40	4,74

Продовження таблиці 2.8

Зміст та оснащення операції							
Зміст переходу		Різальний інструмент			Допоміжний інструмент		
1. Чистовое шлифование $\varnothing 90^{+0,035}_{+0,013}$ мм		Круг – ПП 600x80x305, 24А 25 СМ1 К5 35м/с ГОСТ 2424-83			-		
2. Чистовое шлифование $\varnothing 90^{+0,035}_{+0,013}$, $\varnothing 75^{+0,062}_{+0,043}$ мм		Круг – ПП 600x80x305, 24А 25 СМ1 К5 35м/с ГОСТ 2424-83			-		
Характеристика переходу							
Перехід	t , мм	S , мм/хв	V , м/хв	n , об/хв	T_o , хв	T_d , хв	
1	0,11	0,0006	45	160	1,01	0,09	
2	0,11	0,0006	45	160	1,01	0,99	
Операція 55, Оздоблювальна							
Модель верстата	Прийом			T_o	T_d	$T_{пз}$	$T_{шк}$
				хв.	хв.	хв.	хв.
ЗМ162	Центр 7032-0035 Морзе 5 ПТ ГОСТ 13214-79 Хомутик 7107-0071 ГОСТ 16486-70			1,45	4,92	14	6,8
Зміст та оснащення операції							
Зміст переходу		Різальний інструмент			Допоміжний інструмент		
1. Полірування циліндричної поверхні $\varnothing 85$ h10 мм		Круг 250x32x25 ТУ У 17,5-2557200014-002-2004					
Характеристика переходу							
Перехід	t , мм	S , мм/хв	V , м/хв	n , об/хв	T_o , хв	T_d , хв	
1	0,002	90	15	900	1,45	3,72	

3 Спеціальний розділ

3.1 Проектування верстатного пристосування

Виконаємо обґрунтування конструкції й проектно-технологічні розрахунки, необхідні для розробки складального креслення пристосування на шпонково-фрезерувальну операцію при виготовленні деталі «Вал-шестірня». Дана операція виконується на вертикально-фрезерному верстаті 6A59, що має розміри стола 2500x1000 мм і найбільшим поздовжнім переміщенням стола 2000 мм.

Зміст операції полягає у фрезуванні шпонкового паза 20N9 мм. Вибираємо типову схему базування заготовки, з використанням двох настановних призм, як показано на рисунку 3.

Рисунок 3.1 – Схема базування заготівки

Аналіз даної схеми показує, що на точність положення оброблюваних поверхонь не впливають коливання розмірів настановних баз. Тобто, погрішності базування відсутні, оскільки технологічні бази збігаються з вимірювальними, а базування на призму гарантує сполучення осі призми з віссю настановної бази. Схема додатка затискної сили в комбінації із застосовуваним типом настановних елементів дозволяють зробити вивід, що заготовка займає необхідне положення в просторі під дією сил ваги й не змінить свого положення під дією затискної сили, лінія дії сили закріплення перпендикулярна напрямку розміру, тобто погрішність закріплення дорівнює нулю.

Таким чином, на сумарну погрішність обробки в проектованому пристосуванні буде впливати тільки точність виготовлення елементів пристосування і його налагодження. При оцінці цих погрішностей використовуємо формулу:

$$\varepsilon = \sqrt{\varepsilon_{\sigma}^2 + \varepsilon_{\beta}^2 + \varepsilon_{\pi}^2} = 45 \text{ мкм}, \quad (3.1)$$

Похибка базування заготовки в призмах оцінюється по формулі

$$\varepsilon_6 = 0,5ITd \cdot \left(\frac{1}{\sin \alpha / 2} - 1 \right) = 44 \text{ мкм}.$$

Похибка закріплення заготовки визначаємо по формулі:

$$\varepsilon_3 = \left[\left(K_{K_z} \cdot R_z + \frac{K_{HB}}{HB} \right) + C_1 \right] \left(\frac{Q}{19,6L} \right) = 6,7 \text{ (мкм)} \quad (3.2)$$

де HB – твердість матеріалу по Бринелю;

Q – сила, що діє по нормалі на опору, H ;

L – довжина контакту, mm ;

R_z – параметр шорсткості поверхні, $мкм$.

Похибка положення заготовки визначаємо по формулі:

$$\varepsilon_u = \beta \sqrt{N} \cdot \cos \gamma = 0,3 \cdot \sqrt{731} \cdot 0,707 = 6 \text{ мкм} \quad (3.3)$$

де β – емпіричний коеф. для розрахунків величини зношування поверхонь призм;

N – річна програма випуску деталей, шт;

γ – кут між напрямком розміру й нормалі до базової поверхні.

Підставивши отримані значення у формулу (3.1), визначимо значення сумарної погрішності обробки. Це значення повинне бути, що менше допускається, яке можна визначити по формулі:

$$[\varepsilon] = T - k_y \cdot \omega = 74 - 0,6 \cdot 20 = 62 \text{ (мкм)} \quad (3.4)$$

де T – допуск виконуваного розміру, $мкм$;

k_y – коефіцієнт запасу (0,6-0,8);

(- середньоекономічна точність фрезування шпонкового пазу.

Як видно, умова точності обробки виконується $\varepsilon < [\varepsilon]$.

Визначимо силу, потрібну для надійного закріплення заготовки в процесі фрезування шпонкового паза. Вона буде знайдена в результаті розв'язку системи рівнянь рівноваги заготовки для прийнятої схеми базування на підставі схеми дії сил. Схема дії сил у поперечному перерізі заготовки представлено на рисунку 4. При фрезуванні шпонкового паза головна складова сил різання P_z спрямована паралельно осі деталі й подвійній напрямній базі. Необхідну силу закріплення визначимо з рівняння рівності сил по формулі:

$$P_3 = 2 \cdot \frac{K \cdot P_z \cdot R}{2 \cdot f \cdot f} \cdot \cos \alpha = 13677 \text{ (Н)}, \quad (3.5)$$

де de – коефіцієнт запасу (приймаємо 1,3)

P_z - сила різання при фрезуванні, Нм;

R – радіус поверхні, що контактує із призмою;

f - коефіцієнт тертя на поверхні контакту (0,2)

(α - кут призми, гради.

Рисунок 3.2 – Схема дії сил у поперечному перерізі

Силкові параметри процесу фрезування визначимо по відомій формулі:

$$P_z = \frac{10 \cdot C_p \cdot t^x \cdot s_z^y \cdot B^n \cdot z}{D^q \cdot n^w} K_{mp} = \frac{10 \cdot 12,5 \cdot 7,5^{0,86} \cdot 0,15^{0,75} \cdot 20 \cdot 2}{20^{0,73} \cdot 480^{-0,13}} = 1707,65 \text{ (Н)} \quad (3.6)$$

Значення цієї сили необхідно зрівняти з інший, яка гарантує незсув заготовки уздовж призми під дією сил різання. Вона може бути визначена з рівняння рівноваги сил у напрямку можливого переміщення, складеного на підставі схеми, зображеної на рисунку 5. У цьому випадку потрібна сила закріплення рівна:

$$P_3 = 4N \cdot 2f = 2732,24 \text{ (Н)} \quad (3.7)$$

Рисунок 3.3 - Схема дії сил у поздовжньому перетині

У якості базового конструктивного елемента пристосування буде використовуватися стандартний гідروциліндр ГОСТ 19900-74.

Діаметр поршня гідроциліндра для закріплення заготовки

$$d_n = \sqrt{\frac{4 \cdot P_3}{\pi \cdot \rho \cdot \eta}} = 0,040 \text{ м}, \quad (3.8)$$

де P_3 – 13677 Н, сила закріплення;

ρ = 6,3 Мпа, робочий тиск масла;

η = 0,93, коефіцієнт корисної дії гідроциліндра.

На підставі розрахованих даних, як привод для закріплення, ухвалюємо стандартний гідроциліндр двосторонньої дії діаметром 50 мм, тип СРП, тип 6, 7021-0249.

Технічна характеристика гідроциліндра:

- діаметр поршня – 50 мм;
- діаметр штока – 25 мм;
- хід поршня не більш 32 мм.

Реалізована сила штока гідроциліндра при робочому тиску масла 6,3 Мпа:

- , що штовхає – 19,2 кН;
- тягнуча – 14,4 кН.

3.2 Проектування контрольного пристосування

Контроль шпонкового паза 20N9 мм буде здійснюватися комплексним шпонковим калібром. Для контролю розташування паза вала застосовується шпонковий калібр-призма виконання 2 .

Вал зі шпонковим пазом вважається придатним, якщо шпонковий калібр-пробка проходить (при відсутності зазору між валом і призмою), а діаметр вала, ширина й глибина шпонкового паза не виходять за граничні розміри.

Для розрахунків виконавчих розмірів калібрів використана методика, наведена в СТ СЭВ 640-77. Вихідні дані для розрахунків представлено в таблиці 3.2. Результати розрахунків зведено в таблицю 3.3.

Схема розташування поля допуску номінальної ширини шпонки шпонкового калібр-призми представлено на рисунку 3.4.

Таблиця 3.2

Найменування показника	Позначення	Значення, мм
1	2	3
Ширина шпонкового паза	b	20
Довжина калібру-призми	L	80
Висота калібру-призми	H	45
Довжина шпонки калібру-призми	B	25
Величина, що визначає глибину входження шпонки шпонкового калібру-призми в шпонковий паз вала	B ₁	23
Верхнє відхилення середнього діаметра різьблення	C	30,6

Продовження таблиці 3.2

1	2	3
Допуск на відстань від середини поля допуску до найменшого граничного розміру паза вала	Zb	9,0
Допуск на виготовлення шпонкового калібру-призми по ширині шпонки	Hb	6
Припустимий вихід зношеного шпонкового калібру-призми за кордон поля допуску ширини шпонкового паза	Yb	18
Допуск симетричності в діаметральному вираженні шпонкового калібру-призми	Ts	8
Верхнє відхилення поля допуску для ширини шпонки шпонкового калібру-призми	es	-58
Нижнє відхилення поля допуску для ширини шпонки шпонкового калібру-призми	ei	-64
Відхилення зношування для ширини шпонки шпонкового калібру-призми	ew	-70

Таблиця 3.3

Обумовлений розмір	Розрахункова формула	Граничні відхилення	Виконавчий розмір, мм
Номінальна ширина шпонки шпонкового калібру-призми, bk	$b_{min} - Z_b + \frac{H_b}{2}$	-6	13,948
Глибина входження шпонки шпонкового калібру-призми в шпонковий паз вала	$\frac{d}{2} - t_1 + 2r$	js12	50

Рисунок 3.4 – Схема розташування поля допуску калібру – призми

Висновки

Запропонований проект технологічного процесу дозволяє максимально ефективно здійснити підготовку серійного виробництва деталі «Вал-шестерня» з річною програмою випуску 460 штук і партією запуску 20 шт..

Конструктивні особливості деталі дозволили використати заготовку максимально приближену до готової деталі. Вона тримується штампуванням, має масу 88,7 кг, що забезпечує дуже пристойний коефіцієнт використання матеріалу - 0,95

Технологічність конструкції деталі оцінена як добра. Кількісні коефіцієнти не нижче 0,7.

Не дуже висока твердість матеріала (262-311 НВ) дала можливість не включати в маршрут термічну обробку і пов'язані з нею деформації, і при цьому виконувати лезову обробку основних поверхонь – зубців, шпонкового пазу.

Застосований типовий технологічний процес виготовлення середніх валів з використанням круглошліфувального верстата з ЧПК, що дозволило одночасно зменшити кількість операцій і підвищити продуктивність за рахунок зменшення універсальних круглошліфувальних верстатів.

Спроектований верстатний пристрій з гідравлічним затикачем дозволив підвищити надійність закріплення заготовки, зменшити допоміжний час на її закріплення.

Список послань


1. ГОСТ 7505-89 Поковки стальные штампованные «Допуски размеров и припуски на механическую обработку».
2. Кащук В.А., Верещагин А.Б. Справочник шлифовщика. – М.: Машиностроение, 1988, 480 с.
3. Кодирование технологической информации: Справочное пособие/ Сост. С.Г.Пиньковский, В.Г.Олейниченко – Днепропетровск: НГУ, 2003.-24с.
4. Комплектность и правила заполнения бланков технологических документов: Методическое пособие для самостоятельной работы/ Сост. С.Г.Пиньковский, В.И.Холоша, Ю.Г.Кравченко – Днепропетровск: НГУ, 2004.-34с.
5. Кузнецов В.И., Маслов А.Р., Байков А.Н. Оснастка для станков с ЧПУ Справочник. – М.: Машиностроение, 1983, 359 с.
6. Марочник сталей и сплавов / Под ред. В.Г.Сорокина – М.: Машиностроение, 1989 –638с.
7. Обработка металлов резанием. Справочник технолога / Под ред. А.А.Панова. - М.: Машиностроение, 1988, 736 с.
8. Общемашиностроительные нормативы времени вспомогательного, на обслуживание рабочего места и подготовительно-заключительного для технического нормирования станочных работ.- М.: Машиностроение. 1974.
9. Прогрессивные режущие инструменты и режимы резания металлов. Справочник / Под ред. В.И.Баранчикова . - М.: Машиностроение, 1990, 399 с.
10. Режимы резания металлов. Справочник / Под ред. Ю.В.Барановского. М. Машиностроение, 1972, 363 с.
11. Руденко П.А., Харламов Ю.А. Проектирование и производство заготовок в машиностроении. Киев.: Вища школа, 1991
12. Справочное пособие по назначению операционных припусков на механическую обработку табличным методом / Сост.: С.Г. Пиньковский, Ю.Г.Кравченко, В.Г.Олейниченко – Днепропетровск: НГАУ, 2002.-15с.
13. Станочные приспособления: Справочник. В 2-х т. / Под ред. Б.Н.Вардашкина . – М.: Машиностроение, 1984-Т.2 502 с.
14. Станочные приспособления: Справочник. В 2-х т. / Под ред. Б.Н.Вардашкина . – М.: Машиностроение, 1984-Т.2 656 с.
15. Технология машиностроения (специальная часть): Учебник для машиностроительных специальностей вузов / А.А.Гусев, Е.Р.Ковальчук, И.М.Колесов и др.- М.: Машиностроение, 1986, 480 с.

Операція 35, Зубофрезерувальна
Верстат 5А328

$T_0 = 54,56$ хв, $T_d = 16,20$ хв, $T_{пз} = 124$ хв, $T_{шк} = 74,65$ хв

ТММ.ОППБ.20.04.07

Модуль	<i>m</i>	4,5
Число зубьев	<i>z</i>	36
Нормальный исходный контур	ГОСТ	13755-81
Коэффициент смещения	<i>x</i>	0
Степень точности	В-В	ГОСТ 1643-72
Длина общей нормали	<i>W</i>	27,746 ^{+0,147} _{+0,084}
Делительный диаметр	<i>d</i>	163,64



ТММ.ОППБ.20.04.07				ТММ.ОППБ.20.04.07			
Зм.	Дир.	М. Директ.	Підпис.	Дата	Лист	Маса	Масштаб
Розроб.	Технік					-	-
Перев.	Пилькобський				Архив	Архив	Т
Контр.					НТУ "ДП"		
Контр.							
Зам.	Пилив						

На лагодження
технологічне оп.35


Операція 50, Круглошліфувальна

Верстат 3М132МФ2, СЧПК Ф2

$T_0 = 2,0$ хв; $T_d = 2,1$ хв; $T_{пз} = 40,2$ хв; $T_{шк} = 4,74$ хв


ТММ.ОППБ.20.04.08

Установ А






Інструмент	Круг ПП 600x80x305 24А 25 СМ1 К5 ГОСТ 2424-83
Оснащення	Центр 7032-0035 Морзе 5 ПТ ГОСТ 13214-79 (2)
Контрольний інструмент	Скоба СР 75 ГОСТ 11098-75

Установ Б



ТММ.ОППБ.20.04.08				ТММ.ОППБ.20.04.08			
Зм.	Дир.	М. Директ.	Підпис.	Дата	Лист	Маса	Масштаб
Розроб.	Технік					-	-
Перев.	Пилькобський				Архив	Архив	Т
Контр.					НТУ "ДП"		
Контр.							
Зам.	Пилив						

На лагодження
технологічне оп.50



Технічна характеристика

1. Технічна характеристика
1. Діаметр гідроциліндра 50 мм, діаметр штака - 25 мм.
 2. Хід поршня 32 мм максимум
 3. Номінальний тиск 1,0 МПа
 4. Максимальний тиск в гідросистемі 6,3 МПа


Технічні вимоги

1. Непаралельність вісі вала А відносно поверхні Б не більше 0,04 мм
2. Непаралельність вісі вала А відносно поверхні В не більше 0,04 мм
3. Поверхні тертя змазати мастилом ЛІТОЛ-4 ГОСТ 21150-75
4. Сила затиску 15000Н
5. Маркувати позначення електрографічним засобом

				ТММ.ОПБ.20.04.06 СК		
Зр.	Кресл.	№	Держ.	Підп.	Дат.	
Розроб.	Гетьман					
Перев.	Паньківський					
Голов.						
Начальн.						
Зам.	Проць					
				Лист		Маса
				86,5		1:4
				Листів		Архівів 1
				Складальний кресленик		НТУ "ДП"

Операція 25, Фрезерувальна Верстат 6Д92

$T_o = 9,2 \text{ хв}$, $T_d = 2,8 \text{ хв}$, $T_{пз} = 17 \text{ хв}$, $T_{шк} = 10,63 \text{ хв}$



					ТММ.ОПБ.20.04.04			
Зп	Д.р.	№	Д.сере	Лінійн	Датум	Літ.	Маса	Масштаб
Розроб	Гемельн						-	-
Проек	Пилькобський							
Технік								
Мастер								
Зам.	Прод.							
						НТУ "ДП"		

Налагодження
технологічне оп.25

Формат	Поз.	Зона	Позначення	Найменування	Кіл.	Примітки
				<u>Документація</u>		
A3			TMM.ОППБ.20.04 04.СК	Складальний кресленик		
				<u>Складальні одиниці</u>		
A4	1		СРП 7021-0249 ГОСТ 676-76	Гідроциліндр	1	
A4	2		TMM.ОППБ.20.04 04.01	Плита	1	
A4	3		TMM.ОППБ.20.04 04.02	Упор	1	
				<u>Деталі</u>		
б/к	4		TMM.ОППБ.20.04 04-00-01	Призма передня		
б/к	5		TMM.ОППБ.20.04 04-00-02	Призма задня		
б/к	6		TMM.ОППБ.20.04 04-00-03	Планка	1	
б/к	7		TMM.ОППБ.20.04 04-00-04	Опора	1	
	8					
				<u>Стандартні вироби</u>		
				Гвинт М12х110 ГОСТ 1491-80	4	
				Штифт 28х80 ГОСТ 3128-70	4	

					TMM.ОППБ.20.04 04			
Зм.	Арк.	№ Докум.	Підпис	Дата	Пристрій спеціальний	Літ	Аркуш	Аркушів
Розроб.		Гетьман	<i>[Signature]</i>	15.06.22			1	2
Керів.		Піньковський						
Н.контр.								
Зав.		Проців				НТУ «ДП»		

Додаток А

	Позначення	Найменування	Кіл. аркуш	Примітки
1				
2		<u>Документація</u>		
3				
4	A4 TMM.ОППБ.20.04.00 ПЗ	Пояснювальна записка	37	
5	A4 02070743.01140.00002	Комплект техдокументації	23	
6		Презентаційні матеріали		Е-файл
7				
8		<u>Графічні матеріали</u>		
9				
10	A3 TMM.ОППБ.20.04.01	Вал-щестерня	1	РК
11	A3 TMM.ОППБ.20.04.02	Вал-щестерня (Заготівка)	1	РК
12	A3 TMM.ОППБ.20.04.03	Налагодження технологічне оп.05	1	
13	A2 TMM.ОППБ.20.04.04	Налагодження технологічне оп.25	1	СК
14	A3 TMM.ОППБ.20.04.05 СК	Калібр призма шпонковий	1	
15	A1 TMM.ОППБ.20.04.06 СК	Пристрів спеціальний	1	
16	A2 TMM.ОППБ.20.04.07	Налагодження технологічне оп.35	1	
17	A2 TMM.ОППБ.20.04.08	Налагодження технологічне оп.50	1	
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				

TMM.ОППБ.20.04.00

Зм.	Арк.	№ Докум.	Підпис	Дата
Розроб.		Гетьман	<i>[Signature]</i>	15.06.20
Керівник		Піньковський	<i>[Signature]</i>	15.06.20
Н.контр.			<i>[Signature]</i>	
Затв.		Проців	<i>[Signature]</i>	15.06.20

Відомість матеріалів кваліфікаційної роботи

Літ	Аркуш	Аркушів
		1

НТУ «ДП»

Додаток Б

Відгук керівника кваліфікаційної роботи

Гетьман Анна Володимирівна виконала кваліфікаційну роботу на тему "Технік технологічного проектування в області механіки", спеціальність "Механіка" в рамках спеціальної програми підготовки фахівців з кваліфікаційним рівнем спеціаліста і повного абітурієнта.

Загальна робота Гетьман А.В. побудована добрим загально-технічним і спеціальним підходом. Робота виконана на високому рівні професійної дисципліни, що відзначається, в першу чергу, в ясній оцінці суттєвих досягнень і їх професійного значення.

Поліграфічна частина містить всі необхідні розрахунки, малюнки, які підтверджують висновки автора про професійну компетентність.

Загалом робота характеризується доброю оцінкою її автором як виконання кваліфікаційної роботи "Технік механіки" (максимум).

Керівник роботи
ст. викладач каф. ТММ


Гіаскавська (І.)

№	Лист	№ докум.	Підпис	Дата