

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І
ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ ГІРНИЧОЇ
ГЕОЛОГІЇ, ГЕОМЕХАНІКИ І МАРКШЕЙДЕРСЬКОЇ СПРАВИ
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

UKRAINIAN STATE RESEARCH AND DESIGN
INSTITUTE OF MINING GEOLOGY, ROCK
MECHANICS AND MINE SURVEYING
NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES
OF UKRAINE

с.190

НАУКОВІ ПРАЦІ УкрНДМІ

III Міжнародна науково-технічна конференція
“Гірнича геологія, геомеханіка
і маркшейдерія”

TRANSACTIONS OF UkrNDMI

3rd International Science and Technology
Conference “Rock Geology, Geomechanics
and Mine Surveying”

Збірник
наукових
праць №9
(частина I)

Transactions
Vol. 9
(Part I)

Донецьк
2011

ISSN 1996-885X

УДК 622.83

НАУКОВІ ПРАЦІ УКРНДМІ НАН УКРАЇНИ. Випуск 9 (частина I) / Під заг.
ред. А. В. Анциферова. – Донецьк, УкрНДМІ НАН України, 2011. – 525 с.

ISSN 1996-885X

Редакційна колегія:

д.т.н., проф.	А. В. Анциферов – головний редактор, УкрНДМІ НАНУ, м. Донецьк
д.т.н.	О. Дрибан – заст. гол. редактора, УкрНДМІ НАНУ, м. Донецьк
д.т.н., проф.	В. В. Назимко – заст. гол. редактора, УкрНДМІ НАНУ, м. Донецьк
д.г.-м.н., чл.-кор. НАНУ	М. Я. Азаров, УкрНДМІ НАНУ, м. Донецьк
д.т.н., чл.-кор. НАНУ	А. Д. Алексєєв, ІФГП НАНУ, м. Донецьк
д.т.н.	О. М. Балабишико, ІГС ім. О.О. Скочинського, м. Москва
д.т.н., акад. НАНУ	А. Ф. Булат, ІГТМ НАНУ, м. Дніпропетровськ
д.г.н., проф.	Т. П. Волкова, ДонНТУ, м. Донецьк
д.т.н., проф.	Ю. М. Гавриленко, УкрНДМІ НАНУ, м. Донецьк
д.т.н., проф.	Ю. Ф. Крепіда, ДонНТУ, м. Донецьк
д.т.н., проф.	С. Б. Кулібаба, УкрНДМІ НАНУ, м. Донецьк
д.т.н., проф.	Г. Г. Литвинський, Донбаський ДТУ, м. Алчевськ
д.т.н., чл.-кор. РАН	В. М. Опарін, ІТС Сибірського відділення РАН, м. Новосибірськ
д.т.н.	С. І. Пітalenko, УкрНДМІ НАНУ, м. Донецьк
д.г.н., проф.	В. О. Привалов, УкрНДМІ НАНУ, м. Донецьк
д.т.н., чл.-кор. РАН	А. Д. Рубан, ІПКОН РАН, м. Москва
д.т.н., проф.	І. О. Садовенко, НГУ, м. Дніпропетровськ
д.т.н., чл.-кор. НАНУ	А. Г. Шапар, ІППЕ НАНУ, м. Дніпропетровськ
д.г.-м.н., проф.	С. М. Шеремет, УкрНДМІ НАНУ, м. Донецьк
д.г.-м.н., акад. НАНУ	В. М. Шестopalов, НАНУ, м. Київ
д.т.н., проф.	В. Л. Шкуратник, МТГУ, м. Москва
проф.	Reinhard F. Sachsenhofer – Montanuniversität, Австрія

Технічна група:

к.т.н.	А. М. Феофанов, УкрНДМІ НАНУ, м. Донецьк
	В. В. Трофимов, УкрНДМІ НАНУ, м. Донецьк
	О. Г. Ящеренко, УкрНДМІ НАНУ, м. Донецьк

В збірнику представлені статті, що стосуються питань геомеханіки, підземної геофізики і екології промислових територій.

Друкуються згідно з рішенням вченої ради УкрНДМІ, протокол № 6 від 9 червня 2011 року.

Всі надруковані в цьому збірнику статті прорецензовани і рекомендовані до публікації спеціалістами високого рівня
(All Papers Published in this Journal are Peer-Reviewed)

ISSN 1996-885X

Адреса редакційної колегії: 83004, Україна, м. Донецьк, вул. Челюскінців, 291, к. 301, т. (062) 348-16-74, ukrnmii@ukrnmii.donetsk.ua

©2011 УкрНДМІ

СОДЕРЖАНИЕ

Кучин А. С.

Сдвижение массива горных пород над движущимся очистным забоем в Западном Донбассе 10

Хамимолда Б. Ж., Тутанов М. С., Винникова И. А., Тутанов С. К.

Исследование напряженного состояния массива горных пород при прохождении вскрывающей выработки вентиляционного квершлага вблизи геологического нарушения 19

Кучин А. С., Новикова Л. В.

Распределение горизонтальных и вертикальных сдвигов земной поверхности в Западном Донбассе 27

Трифонов А. В.

Об учете влияния старых горных выработок при расчетах деформаций земной поверхности 34

Хохлов Б. В.

История развития представлений о мерах охраны и поддержания технических скважин 37

Хоружая Н. В.

Новая методика мониторинга за сдвижением и деформациями земной поверхности и подрабатываемых объектов 49

Касьян Н. Н., Сахно И. Г., Мокриенко В. Н.

Обоснование параметров способа контроля состояния горной выработки и методика его реализации 57

Педченко С. В., Шиптенко А. В.

Опыт ведения горных работ у затопленных выработок 80

Сученко В. Н., Гришин А. В., Есина Е. Н.

Определение деформаций горного массива в зонах,
недоступных для непосредственных наблюдений 245

**Лысенко П. Ю., Простяков Р. Г., Черепецкая Е. Б.,
Вдовин С. О.**

Об использовании лазерно-ультразвуковой спектроскопии
для определения модулей упругости ортотропных сред 253

**Сдвижкова Е. А., Кравченко К. В., Халимендик А. В.,
Халимендиков Е. Н., Янжула А. С.**

Анализ проявлений горного давления при проведении
протяженных выработок в районе мелкоамплитудных
геологических нарушений (на примере уклона блока № 10
ШУ «Покровское») 269

Мирный В. В., Корниенко А. Н.

Автоматизация определения типа разрывного нарушения
пласта средствами векторной алгебры на графике изолонг 282

Филимоненко Н. Т., Жикаляк Н. В.

К вопросу сохранения фильтрационных свойств
газоносных песчанников при их вскрытии и пересечении 292

Филатова И. В., Попов А. Э.

Изучение морфологии угольных пластов 301

Дрибан В. А.

Об одном пути потери устойчивости горной выработки 309

**Киселев Н. Н., Коптиков В. П., Радченко А. Г.,
Радченко А. А.**

Исследование особенностей изменения газодинамического
состояния в призабойной части пласта d4 336

Назимко И. В.

Исследование механизма необратимых сдвигений пород
вокруг выемочной выработки при разной интенсивности
возмущения 343

Слободянюк В. К., Перегудов Ю. В.

Учет геолого-структурных особенностей прибортовых
massivov при проектировании железорудных карьеров 358

Могильный С. Г., Шоломицкий А. А.

Автоматизация предрасчета точности сбойки горных
выработок 366

Костенко В. К., Завьялова Е. Л.

Синергетические процессы при формировании очагов
самонагревания в деформированном угольном пласте 377

Бабенко Е. В.

Перспективные методы определения координат
сейсмических событий техногенной природы 386

Майборода А. А., Тиркель М. Г.

Типизация геологических нарушений угольных пластов
при их прогнозе методами шахтной геофизики 394

Шкуратник В. Л., Новиков Е. А.

О влиянии предварительного механического нагружения
образцов горных пород на характер проявления в них
термоакустической эмиссии 405

**Яковенко О. В., Кураєва І. В., Філатов В. Ф., Д'яченко
Н. О., Дуброва Н. О.**

Форми знаходження та міграції кадмію в ґрунтах та
ґрунтових розчинах техногенно забруднених територій на
прикладі побузького феронікелевого комбінату 416

СПИСОК ССЫЛКОВ

1. Z. Hashin, "The elastic moduli of heterogeneous materials," J. Appl. Mech., 29, 143 – 151 (1962).
2. W. B. Rassel, "On the effective moduli of composite materials effect of fiber length and geometry at dilute concentrations," Z. Angew. Math. Phys., 24, 581 – 588 (1973).
3. A. H. Nayfeh and R. L. Crane, "Reflection of acoustic waves from water/composite interfaces," J. Appl. Phys., 66, No. 3, 685 – 689.
4. R. M. Christensen, Mechanics of Composite Materials, John Wiley & Sons, New York (1979).
5. B. Hosten and M. Deschamps, MInhomogeneous wave generation and propagation in lossy anisotropic solids. Application to the characterisation of viscoelastic composite materials," J. Acoust. Soc. Amer., 82, No. 5, 1763 – 1770 (1987).
6. Hosten, "Reflection and transmission of acoustic plane waves on an immersed orthotropic and viscoelastic solid layer," J. Acoust. Soc. Amer., 89, No. 6, 2745-2752 (1991).
7. Y. C. Chu, A. D. Degtyar, and S. I. Rokhlin, "On determination of orthotropic material moduli from ultrasonic velocity data in non-symmetry planes," J. Acoust. Soc. Amer., 95, No. 6, 3191 – 3203 (1994).
8. Y. C. Chu and S. I. Rokhlin, "Comparative analysis of through-transmission ultrasonic bulk wave methods for phase velocity measurements in anisotropic materials," J. Acoust. Soc. Amer., 96, No. 6, 3204 – 3212 (1994).
9. A. D. Degtyar and S. I. Rokhlin, "Absolute stress determination in orthotropic materials from angular dependences of ultrasonic velocities," J. Appl. Phys., 78, No. 3, 1547 – 1556 (1995).
10. Иньков В.Н., Черепецкая Е.Б., Возможности выявления микродефектов в образцах горных пород лазерным ультразвуковым методом горн. инф.-аналит. бюл. № 4, с.104 – 107 (2004).
11. Иньков В.Н., Карабутов А.А., Макаров В.А., Черепецкая Е. Б., Шкуратник В.Л. Ультразвуковая эхоскопия геоматериалов с использованием термооптических источников продольных волн. ФТПРТИ, № 3, с. 16 – 21 (2004).

УДК 622.281

АНАЛИЗ ПРОЯВЛЕНИЙ ГОРНОГО ДАВЛЕНИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОТЯЖЕННЫХ ВЫРАБОТОК В РАЙОНЕ МЕЛКОАМПЛИТУДНЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ (НА ПРИМЕРЕ УКЛОНА БЛОКА № 10 ШУ «ПОКРОВСКОЕ»)

Сдивижкова Е. А., Кравченко К. В., Халимендик А. В.
(Государственный ВУЗ «НГУ», г. Днепропетровск, Украина)
Халимендиков Е. Н., Янжула А. С.
(Публичное акционерное общество
«ШУ «Покровское», г. Красноармейск, Украина)

Отримана комплексна оцінка стану капітальної гірничої виробки, побудова якої виконується в складних гірничогеологічних умовах, наведено результати зіставлення візуальних спостережень з інформацією про наявність геологічних зрушень уздовж траси виробки, виконано чисельний аналіз методом окінченіх елементів; сформульовані завдання подальших дослідень щодо вдосконалення засобів кріплення виробки.

The complex state estimation of gallery built in hard geological terms is done; the comparison of supervisions and information about the geological term changes along the gallery heading are resulted, numerical FEM analysis is performed; the tasks of subsequent research concerning support perfection are formulated.

Введение. Спецификой подземной добычи угля является необходимость постоянного выполнения горнотранспортных работ для создания новых производственных мощностей и отработки уже подготовленных. С увеличением глубины разработки, выполнение таких работ усложняется, что характеризуется постоянным ростом расходов на поддержание и ремонт выработки, необ-

ходимостью повышения металлоемкости крепи и проведения специальных мероприятий, что в конечном итоге приводит к увеличению себестоимости угля. Для обеспечения эксплуатационного состояния горных выработок приходится вести ремонтные работы, связанные с заменой деформированных элементов крепи, применением временной усиливающей крепи, увеличением плотности установки рам и заменой межрамных ограждений крепи, подрывкой вспученных пород почвы и др.

Традиционные технологии обеспечения устойчивости выработки, в частности, установка рамных и рамно-анкерных крепей, часто не обеспечивают требуемого уровня их состояния. Это приводит к тому, что эксплуатационные затраты, необходимые для поддержания выработок в работоспособном состоянии в соответствии с правилами безопасности, становятся соизмеримыми со стоимостью проведения выработки, а порой даже превосходят их. Такая тенденция особенно характерна для выработок с длительным сроком эксплуатации, находящихся в сложных горно-геологических условиях.

Проблема поддержания таких выработок связана, во-первых, с неполным соответствием конструкции и необходимой несущей способности типовых крепей фактическим горно-геологическим условиям эксплуатации, а во-вторых, с изменчивостью горно-геологических условий по трассе выработки, в частности с наличием мелкоамплитудных геологических нарушений. Таким образом, крепь, рассчитанная по некоторым усредненным показателям свойств породного массива и величине внешней нагрузки, будет обеспечивать устойчивость выработки только на определенных «благополучных» участках. И только в том случае, если крепь установлена качественно, без нарушений технологической дисциплины и паспорта крепления.

Вопросы проектирования крепи выработок для конкретных горно-геологических условий с возможностью изменения ее параметров во время проведения и поддержания, оптимизации затрат при сохранении требуемых эксплуатационных функций, рассматривались многими исследователями [1-3]. В ряде случаев вопросы безремонтного поддержания выработок решались путем применения эффективных комбинированных видов крепи (АНТ,

ШСНТ и др.), использующих эффект совместной работы крепи и окружающих выработку пород.

Основой проектирования любой крепи должны быть результаты шахтных обследований состояния выработки и крепи.

В данной статье приведены результаты анализа состояния капитальной протяженной выработки, пройденной в сложных горно-геологических условиях шахты «Красноармейская-Западная», выполненного с целью дальнейшего геомеханического обоснования рекомендаций по повышению ее устойчивости. Поддержание выработок глубоких горизонтов в данном регионе усложнено наличием многочисленных геологических нарушений, интенсивной трещиноватостью пород, снижением прочности этих пород при увлажнении, пучением пород почвы. В частности, в таких условиях проводится уклон блока № 10 горизонта 860 м.

Результаты обследования состояния капитальной выработки – уклона № 10 ПАО «ШУ «Покровское». Значительная глубина заложения выработки обуславливает интенсивное проявление горного давления. Кроме того, горные работы проводятся в зоне ступенчатого сброса пласта с суммарной амплитудой смещения угольного пласта 2,3 м в районе пикетов ПК 40-43. При прохождении выработки обнаружены мелкоамплитудные тектонические нарушения, сопровождающиеся обрушениями пород кровли с повышенным выделением газа метана и воды.

Выработка спроектирована с учетом всех усложняющих факторов (табл. 1). Тем не менее, обеспечение ее устойчивого состояния требует постоянных дополнительных ремонтно-восстановительных мероприятий.

С целью выявления факторов, ухудшающих состояние выработки, выполнено попикетное ее обследование с одновременным анализом горно-геологических условий по трассе выработки. Данные о деформациях крепи, пучении пород почвы и других проявлениях горного давления обобщены и сопоставлены с данными геологической службы о структурной нарушенности угольного пласта и вмещающих пород (табл. 2).

Таблица 1

Общие сведения об уклоне блока № 10

Показатели по проекту: м ²	
• в проходке S _{пр}	25,0
• сечением в свету S _{св}	22,0
Тип крепи	КШПУ-17,7; КШПУ-20,3; КШПУ-22,0 КМП-А4Р2-22,0 КМП-А5Р3-25,0
Шаг установки крепи, м	0,5; 0,67
Тип затяжки	ж/б и металлическая сетчатая
Количество анкеров длиной 2,4 м	8-14
Способ проведения	комбайновый
Угол наклона, град	3
Глубина (устье...забой), м	830...860








Рис. 1. Типовое сечение (паспорт проведения уклона блока № 10)

Таблица 2

Данные о проявлениях горного давления по трассе уклона

№ ПК	Наличие геологических нарушений. Расположение выработки относительно угольного пласта	Виды деформаций крепи и пород
1	2	3
0-56	Не выявлено	Разрушена ж/б затяжка до 50%. Визуально наблюдаемое пучение. Крепь равномерно обжата смещающимися породами
57-64	 Рабочая книжка №1 стр.65 02 19 2010г	<p>Несимметричные деформации верхняка крепи.</p>  <p>Пучение пород почвы.</p>
65-77	 Рабочая книжка №1 стр.71 15 03 2010г	<p>Деформации верхняка крепи.</p> <p>Смятие и смещение боковых вмещающих пород и отслаивание пород кровли.</p>

Продолжение таблицы 2

1	2	3
78-84	 <p>ПК-81 -645.4</p>	 <p>Породы перемяты по всему периметру выработки. Анкерная крепь выдавливается вместе с породой («обыгрывание» анкеров). Выворачивание ножек в выработку. Выдавливание породы между рамами.</p>
91-93	 <p>ПК-92</p> <p>Работка крізь №6113 стр. 100 20.11.2010г.</p>	 <p>Ухудшение состояния крепи в виде деформации верхняка и потери симметрии. Визуально прослеживается осыпание отслоившихся, перемятых пород кровли.</p>
94-101	 <p>ПК-95 16</p> <p>Работка крізь №6113 стр. 100 20.11.2010г.</p>	 <p>Происходит «заваливание» крепи на забой. Потеря устойчивость рам в плоскости забоя.</p>

Там же приведены данные маркшейдерской службы о расположении сечения забоя по отношению к угльному пласту. Из таблицы видно, что наиболее интенсивные визуально наблюдаемые деформации крепи и пород приурочены к местам геологических нарушений.

В частности, интенсивное проявление горного давления в виде несимметричных значительных деформаций крепи, а также капеж воды отмечены на пикетах 57-64, в районе которых имеет место геологическое нарушение (брос с углом падения плоскости сместителя 45-550 и амплитудой 0,65-0,7 м). Смятие боковых пород, интенсивные смещения контура выработки, а также отслаивание пород кровли отмечены на пикетах 65-66, где также имеет место геологическое нарушение, а выработка пройдена так, что пласт угля находится в верхней части сечения. Визуально прослеживается перемятость пород в районе нарушения на ПК-81. Очевидно, изменение свойств пород в районе нарушения обусловило деформации крепи в виде выворачивания ножек в выработку, а также выдавливания породы между рамами.

Ухудшение состояния крепи в виде деформации верхняка и потери симметрии, осыпание отслоившихся перемятых пород отмечено на ПК 91-93, где также пласт угля находится в верхней части сечения выработки. На ПК 94-96, где пласт угля становится кровлей выработки, состояние выработки еще хуже: крепь вне контакта с кровлей «заваливается» на забой.

Интенсивные деформации крепи отмечены и на участках где явные геологические нарушения не обнаружены. Однако выработка при этом может попасть в зону повышенной трещиноватости, оперяющей не выявленные разрывные нарушения, что негативно сказывается на ее состоянии.

Анализ результатов. Обследование уклона блока 10 горизонта 835 м позволило установить следующее.

1. Выработка испытывает интенсивное горное давление, которое визуально проявляется в виде:

- значительной вертикальной и горизонтальной конвергенции;
- потери симметрии рамной крепи;

– деформации рам крепи как в вертикальном, так и горизонтальном направлении: изгиб верхняка, прогиб ножек, разрушение затяжки;

– нарушения работы анкерной крепи.

2. Основной вид деформации пород – пучение почвы, что является причиной уменьшения сечения выработки до неудовлетворительного состояния.

3. Участки выработки, находящиеся в неудовлетворительном состоянии по трассе уклона блока №10 в основном приурочены к геологическим нарушениям, соответствующим фактическому геологическому разрезу. Интенсивность деформаций крепи и пород, оцениваемая визуально, тесно коррелирует с данными о наличиях геологических нарушений по трассе выработки.

Таким образом, значительная глубина расположения выработки, наличие геологических нарушений, трещиноватость и обводненность пород усложняют проведение и поддержание обследованной выработки. При условии длительной ее эксплуатации следует ожидать значительных трудовых и материальных затрат на ремонтно-восстановительные работы, связанные с подрывкой почвы и перекреплением отдельных участков.

Геомеханические процессы в породном массиве в районе геологических нарушений в настоящее время до конца не изучены, а, следовательно, и не разработаны общие рекомендации по снижению негативного влияния разрывов сплошности пород на устойчивость подземных сооружений. Каждый конкретный случай требует отдельного изучения и принятия рациональных решений на основе достоверного геологического прогноза, а также теоретического моделирования наиболее вероятных геомеханических состояний.

В данной работе определение напряженно-деформированного состояния (НДС) породного массива в окрестности исследуемой выработки выполнено эффективным численным методом конечных элементов (МКЭ), который дает возможность учесть структурные особенности породного массива, такие как неоднородность, трещиноватость, слоистость и другие. Использовалась упругопластическая модель среды, реализованная в лицензионном программном обеспечении PHASE – 2 [4].

Результаты численного моделирования НДС породного массива в окрестности уклона блока 10. Расчеты осуществлялись для нескольких расчетных схем, разработанных с учетом особенностей горно-геологических условий залегания угольного пласта по трассе уклона. В частности схема, приведенная на рис.2 отражает ситуацию, когда имеет место геологическое нарушение типа «сброс». Смоделированы условия, близкие тем, что имеют место на ПК-59. Предусмотрено моделирование факта, отмеченного при проходке выработки: одностороннюю перемягчность и слабость пород при наличии монолитных твердых пород с противоположной стороны. В соответствии с прогнозным паспортом в почве выработки смоделирован слабый размокший алевролит (табл. 3). На расчетной схеме черным цветом выделен слой угля, светлым цветом выделен песчаник и темным – алевролит. Начальное поле напряжений, соответствующее напряженному состоянию нетронутого массива на глубине 850 м полагается гидростатическим и принято равным 20 МПа.

Таблица 3
Физико-механические характеристики угля и пород в зоне геологического нарушения

№	Название характеристики	Уголь	Алевролит	Алевролит кровля (нарушение)	Алевролит почва	Песчаник
1	Модуль упругости (Юнга), МПа	4100	5300	4000	4000	11000
2	Коэффициент Пуассона	0,26	0,28	0,28	0,28	0,25
3	Прочность на сжатие, МПа	13,5	44	15	20	62

Наличие слабых пород в кровле и почве, несимметричность распределения жесткостных свойств породных слоев обуславливает интенсивные и неравномерные перемещения контура выработки (рис. 3). В кровле и боках они достигают 20-28 см, в почве максимальное значение перемещений составило 45 см. Установка крепи (задание эквивалентного отпора) практически не уменьша-

ет величины смещений. Наличие анкеров (моделируются средствами программного обеспечения PHASE –2) уменьшает перемещения почти вдвое в той части арки, где они установлены. При этом в почве выработки смещения практически не меняются.




Рис. 2. Расчетная схема задачи при наличии геологического нарушения

Результаты моделирования показывают, что в условиях трещиноватых пород и наличия мелкоамплитудных нарушений следует детально исследовать функциональность анкерной крепи, соответствие ее параметров (длина, схема установки) реальному уровню нарушенности приконтурного породного массива, роль анкерной крепи в борьбе с пучением пород почвы, целесообразность применения канатных анкеров.

Принимая во внимание большой срок службы выработки, также целесообразно рассмотреть возможность перехода к замкнутой форме крепи: кольцевой, с обратным сводом (лежнем); использования крепей с повышенной несущей способностью, за счет применения профилей больших типоразмеров типа СВП-39, СПА-33 (36).

Выводы.

1. Участки выработки, находящиеся в неудовлетворительном состоянии по трассе уклина блока № 10 в основном приурочены к геологическим нарушениям, соответствующим фактическому геологическому разрезу. Интенсивность деформаций крепи и пород, оцениваемая визуально, тесно коррелирует с данными о наличии геологических нарушений по трассе выработки. Основной вид деформаций пород – пучение почвы.

2. Численное моделирование НДС породного массива вокруг выработки в районе нарушений показало, что применяемая рамно-анкерная крепь в достаточной мере сдерживает деформации кровли и боков выработки, но не предотвращает интенсивного пучения почвы.




Рис. 3. Смещения контура незакрепленной выработки, расположенной в зоне геологического нарушения

3. Разработка рекомендаций в отношении совершенствования средств крепления в рассмотренных условиях требует глубо-

кого изучения кинетики процессов, развивающихся в окрестности обследуемой выработки на основе полномасштабного натурального и численного эксперимента. С учетом большого срока службы выработки, целесообразно рассмотреть возможность перехода к замкнутой форме крепи: кольцевой, с обратным сводом (лежнем).




Рис. 4. Смещения контура выработки, закрепленной 8-ю анкерами

СПИСОК ССЫЛОК

1. Ардашев К.А. Анализ применения нормативных документов по проектированию крепей капитальных выработок // Шахтное и строительство. – 1982. – № 4. – С. 14 – 17.
2. Друцко В.П., Шаповал Ю.С., Гнездилов В.Г. Технология проведения горных выработок с поэтапным возведением крепи //

Технология и проектирование подземного строительства: Вестник. – Харьков: РИП «Оригинал», 2000. – С. 25 – 30.

3. Кошелев К.В., Петренко Ю.А., Новиков А.О. Охрана и ремонт горных выработок. – М.: Недра. 1990. – 218 с.

2ge [4]-?